

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
3	Seat Leon	VSSZZZ5FZHR033183	11.04.2017	150626

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.08.2027	147335	km	20.11.2025	In 8200	km	In 163 Tagen

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
nein	Heckschaden Stofänger und Heckklappe ca. 4500€
Nacklackierung festgestellt	
ja	Heckklappe, Seitenwand HL,

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	118,00 µm	Tür VR	120,00 µm	Tür HR	114,00 µm	Seitenteil HR	120,00 µm
Motorhaube	122,00 µm	Dach	118,00 µm	Heckklappe	194,00 µm		
Kotflügel VL	117,00 µm	Tür VL	115,00 µm	Tür HL	117,00 µm	Seitenteil HL	499,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Ganzjahresreifen

Rad v.l.	6,2 mm	Rad h.l.	5,7 mm	Rad v.r.	5,7 mm	Rad h.r.	5,6 mm	
Reifengröße:	225/40 R18 92W							

Felgen:

Auffälligkeiten:	Lackunterwanderung Felge VR,
------------------	------------------------------

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel		
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne	L	Kratzer
Motorhaube	A	Steinschläge
Kotflügel VR	G	Kratzer
Türe VR		
Türe HR	P	Kratzer
Seitenwand HR		
Stoßfänger hinten	E	Kratzer, verformt
Heckklappe		
Seitenwand HL	G	Kratzer
Türe HL	P	Kratzer
Türe VL		
Dach		

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **AAB**

Bewertung durchgeführt von: **MZA**

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____