

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802180
vom: 15.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002495456
Besichtigt am: 13.06.2026 11:28
Berichts-Nr: 10802180
FIN: TMBJJ7NX4NY060470



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802180
vom: 15.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWL
Erstzulassungsdatum:	16.03.2022
Laufleistung:	87.780 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Lava-Blau Metallic
Farbe Dach:	Lava-Blau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	900 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802180
vom: 15.06.2026

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Dämpfung hinten,Basis 1
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Dämpfung vorn
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4 Türen	Doppelton-Signalhorn
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Drehstromgenerator 140 A
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
D1/TI9/T1I/T3C	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
6-Gang-Schaltgetriebe	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile
8 Lautsprecher (passiv)	--
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einparkhilfe vorn und hinten
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Ablagekästen im Kofferraum	Entriegelung Hintersitz Standard
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Fahrerkniefahrerairbag
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Armaturentafel Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außen-Sound Standard	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel; Glas el.einstell-/beheizb.-aut. abblendbar (Fahrer), Kappe el. klappbar, Vorfeldbeleuchtung (mit KA6)	Feststellbremse
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Formteilhimmel ungeteilt
Ausströmer	FPK-Medium
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frontantrieb
Batterie 420A (70Ah)	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gepäckraumbeleuchtung
Berganfahrassistent	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Betriebsspannung 12 V	Halbleiter
Bordliteratur in Deutsch	Heckscheibenwischer "AERO"
Bordwerkzeug	Heckspoiler
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Hinterachse "Standard"
Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei	Hinterachsgewicht Ausführung 1
DAB - Digitaler Radioempfang	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dachreling, schwarz	Infotainment Columbus w/o VC



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802180
vom: 15.06.2026

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne 2. Batterie
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Ablagenpaket/box
Kältemittel R1234yf	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne alternativ-Antriebssystem
Keine Aktionsausführung	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kindersicherung, manuell	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Car2X
Kleinlederpaket(2-Speichen-Beheizbares Multifunktionslederlenkrad für Radio und Telefon)	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Komfortausstattung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Fußmatten
Kopfstützen vorn	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Halter
Lane Assist (ohne HOD)	Ohne Head-Up Display
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Ladekabel
Leergewichtsbereich 1	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leichtmetallräder "TWISTER AERO" 7J x 16" - 4 Stk.	Ohne Mode3 Ladekabel
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Schmutzfänger
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Licht & Sicht	Ohne Skisack
Linkslenker	Ohne Spurwechselassistent
Mit Adapter	Ohne Stabilisator hinten
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mittelkonsole	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multipler Matrix-Beam	Ohne zusätzliche Bereifung
Navi Columbus + Web radio	Optionsinfotainment (MIB3)
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Pannenset
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Radschrauben Standard
Netztrennwand	Radstand
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Normal-Lackierung	Regionscode " ECE " für Radio
Normalsitze vorn	Reifen 205/60 R16 92V
Notrufsystem eCall+	Reifendruckkontrolle
	Reifenlieferanten für EU Länder
	Reise



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802180
vom: 15.06.2026

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüssellosses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"
ohne Safesicherung

Schriftzugsatz in Grundaufführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoffstbüllung (6L)

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger Standard

Tagesfahrlichtschaltung

Tankdeckel

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfand Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variables Ladebodenkonzept

Variant/Avant

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperr elektronisch

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus. Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802180
vom: 15.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/60 R 16 96 H	6,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/60 R 16 96 H	6,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/60 R 16 96 H	5,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/60 R 16 96 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802180
vom: 15.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
2	Lenkrad	Verschlissen	Smart Repair Leder
3	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Heckklappe	Kratzer	Auslegen + Polieren
5	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
6	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
7	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
8	Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Stoßfänger Ecke hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802180
vom: 15.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	181,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	174,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	194,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802180
vom: 15.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ7NX4NY060470

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802180
vom: 15.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802180
vom: 15.06.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802180
vom: 15.06.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Seitenwand hinten
links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10802180
vom: 15.06.2026

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


2 - Lenkrad - Verschlissen - Smart Repair Leder



3 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken



4 - Heckklappe - Kratzer - Auslegen + Polieren



5 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Instandsetzen + lackieren





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802180
vom: 15.06.2026

6 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



7 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



8 - Stoßfänger hinten mitte - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802180
vom: 15.06.2026

3 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Stoßfänger Ecke hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

