



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46366113
Auftrags-Nr / Referenz: 19645547
Besichtigungsdatum: 26.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Polestar Polestar 2 Single Motor		
Kennzeichen	M-T 8565E	Fahrgestellnummer	YSMVSEFE2PL136238
Erstzulassung	25.11.2022	Laufleistung (abgelesen)	53.549 km
HSN/TSN	2219 / AAB 00006	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Grau Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	80 kW / 0 ccm	Nächste HU	02/2028
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	165 Tag(e)
Letzte Wartung	12/2024 bei 29.395 km	Polsterart	Alcantara/Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Anthrazit
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.390 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	50142082	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	245/45 R19 102V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm	i.O.
2	245/45 R19 102V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2026

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
2 USB-Anschlüsse hinten
2 USB-Anschlüsse vorne
Acoustic Vehicle Alert System - AVAS
Airbags, Fahrer und Beifahrer - Beifahrerairbag, abschaltbar
Airbags: Kopf-/Schulterairbags
Airbags: SIPS Seitenairbags inkl. Innenseite
Alarmanlage - double locking - Alarm inclination sensor and motion sensor
Armlehne mit Becherhalter und Ablagefach
Automatisches Bremsen nach einer Kollision

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Außenspiegel automatisch anklappbar
Außenspiegel rahmenlos, elektrisch verstellbar - Außenspiegel automatisch abblendend
Berganfahrassistent
Bluetooth
Bremslicht, drittes
CleanZone - Innenraumluftfilter
Connected Safety Connected Safety übermittelt Informationen zwischen dem eigenen Fahrzeug und anderen Fahrzeugen über das Internet. Die Funktion kann den Fahrer darüber informieren ob ein anderes Fahrzeug, das sich auf der aktuellen Fahrstrecke befindet, die Warnblinkanlage eingeschaltet hat oder Straßenglätte erkannt hat. Die Connected Safety-Kommunikation funktioniert nur zwischen Fahrzeugen, die mit der Funktion ausgestattet sind und in denen diese aktiviert ist.
Driver Alert Control
Einparkassistent vorn und hinten
Elektrische Heckklappe mit sanftes Schließen
Erste-Hilfe-Kasten
Fahrerdisplay 12,3" - Progressiv - digital Display
Fensterheber elektrisch
Forward Collision Warning
Frontstaufach 41 Liter
Geschwindigkeitsbegrenzer und Tempomat
Getriebe: Direktantrieb
Großes, vertikales Display mit Touchscreen 11,15"
Heckscheibenheizung
High Performance audio - 8 Lautsprecher/250 W
Infotainment powered by Android -inkl. Google Assistant, Google Maps, Google Play Store -Google service connectivity -Over-the-air (OTA) updates for life
Innenrückspiegel mit Abblendautomatik
Integrierte e-SIM mit ständiges Internet Konnektivität
ISOFIX-Befestigung Beifahrersitz und äußere Rücksitze
Kindersicherung elektrisch
Klimatisierung ECC 2-Zonen
Kollisionsvermeidung und Minderung - mit Bremsen und Lenken Unterstützung - Fahrzeug, Radfahrer u Fußgängererkennung
Kopfstützen vorne und hinten
Ladekabel (6 Meter) - 16A 11kW - Type 2, Mode 3
Ladekabel (7 Meter) für normale Steckdosen - 10A 2,3kW - Schuko-Stecker, Type 2, Mode 2
LED-Scheinwerfer, adaptiv - Thor s Hammer Tagfahrlicht
Lenkrad: Multifunktionslenkrad, höhen- und längsverstellbar
Leuchtweitenregulierung automatisch
Navigationssystem
One pedal drive -regeneratives Bremsen
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
Polestar Connect Dank Polestar Connect kann der Fahrer mit dem Polestar 2 kommunizieren. Mit der Polestar Connect-App lässt sich beispielsweise ohne Betreten des Fahrgastraums die Klimatisierung einschalten. Im Fahrzeug befinden sich Tasten zum Ausführen eines Pannen- oder Notrufs. Der Polestar 2 setzt bei einem Unfall sogar automatisch einen Notruf ab und führt einen Anruf aus, wenn es gestohlen wird.
Polestar Digital Key

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Polster: geprägter Stoff mit 3D Etched deco
Radiozubehör: Digitalradio DAB +
Regensensor
Reifendruckkontrolle indirekt
Reifenreparaturset
Räder: 19"-Leichtmetallfelgen mit 5 V-Speichen, schwarz, Diamantschnitt mit Reifen 245/45 R19 auf 8Jx19 ET50 vorn, 9Jx19 ET53 hinten
Rückfahrkamera
Rückleuchten, Full-LED - Voll-LED-Rücklicht mit persistent Lichtsignatur - aut.abblendbar
Schleudertrauma-Schutzsystem Bei einer Kollision bewegen sich die Rückenlehne und die Kopfstütze des Vordersitzes als Einheit mit dem Insassen mit, um dessen Hals zu stützen.
Schlüsselloses Öffnen und Starten - Fernbedienung für Zentralverriegelung inkl. Ladeklappe - Kofferraumdeckel elektrisch betätigt mit extra breitem Fußsensor
Servotronic
Sicherheitsgurte - Warnung für nicht angelegte Sicherheitsgurte, Gurtstraffer vorne und auf den äußeren Rücksitzen
Sitze: Rücksitzbank geteilt und umklappbar (40/60)
Sitze: Semi-elektrische Sitze, vorn - Sitzmemory Fahrersitz - Lordosenstütze, vorn - 4-fach el. einstellbar
Sitze: Vordersitze mit Sitzheizung
Spurassistent (LKA) Der Spurassistent lenkt das Fahrzeug zurück in die Spur und/oder warnt den Fahrer mit Lenkradvibrationen.
Stabilitätskontrolle (ESC) und Traktionskontrolle
Steckdose 12V im Kofferraum
Textilfußmatten
Vehicle Deceleration Control - ABS, Elektronische Bremsverteilung und Notbremsassistent
Verkehrszeicheninformationen, RSI Informiert mithilfe einer Kamera oder von Informationen des Sensus Navigationssystems über Geschwindigkeitsbegrenzungen, Überholverbote, Einbahnstraßen und verschiedene Zusatzschilder. Das Verkehrszeichen wird auf dem Tachometer oder im Head-up-Display angezeigt.
Wegfahrsperre
Wahlhebel sechseckig, mit beleuchtetem Polestar-Symbol

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metallic

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Dach - Steinschlag - auslegen / polieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Bemerkungen

Fahrzeug weist dem Alter/Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf, elektrische Verbraucher bedingt geprüft. Getriebe nur bedingt prüfbar. Vorbehaltlich Folgekosten.

Fahrzeug konnte nicht von unten besichtigt werden. Vorbehaltlich Folgekosten

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wieserling 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 13: Zulassungsdocument(e)



Abbildung 14: Zulassungsdocument(e)




Abbildung 15: Innenraum hinten



Abbildung 16: Montierte Bereifung




Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Ladebuchse/Tankstutzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wieserling 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach - Steinschlag - auslegen / polieren