



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10511927
vom: 28.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002429356
Besichtigt am: 28.04.2026 12:17
Berichts-Nr: 10511927
FIN: WAUZZZF28PN065151

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10511927
vom: 28.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Audi
Modell:	A6
HSN / TSN:	0588 / BND
Erstzulassungsdatum:	15.05.2023
Laufleistung:	48.650 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	11.400 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10511927
vom: 28.04.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Dekoreinlagen Aluminium Fragment
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	design
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dieselmotor
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail	Digitaler Radioempfang
Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T/T1T/T1H	Doppelton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Ablagepaket	Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
Abwicklung Serie	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Elektrische Luftzusatzheizung
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit	Erhö.h. der Serienkraftstoffstbefüllung
Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-
Abbiegeassistent	tungsmaßnahmen
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Federung Standard
Ambiente-Lichtpaket plus	Fertigungsablauf Standard
Assistenzpaket Tour	Folienbeklebung
Audi AG	Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote &	Fußhebelwerk "Standard"
Control	Fußmatten vorn und hinten
Audi drive select	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi music interface	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi phone box	Gewichtsbereich 20 nur Einbausteuerung keine
Audi pre sense front	Bedarfsprognose
Audi pre sense rear	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10
Audi Soundsystem	Glanzpaket
Audi virtual cockpit plus	Heckblende (ECE)
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar,	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Außenspiegel links, asphärisch	Instrumententafel und Türverkleidung zweiteilig ein-/
Außenspiegel rechts, asphärisch	mehrfarbig
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Interieurelemente oben in Kunstleder
Batterie 380A (68Ah)	Kältemittel R1234yf
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und	Kein Selbstabholer
Aluminiumoptik Interieur	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Keine Aktionsausführung
Bordliteratur in Deutsch	Kennzeichenträger vorn
Bordwerkzeug	Kindersicherheits-Paket
Businesspaket	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren
Dachreling, Entfall	Fondsitze
Datenmodul Europa	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10511927
vom: 28.04.2026

Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Heckspoiler
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung	Ohne integriertes Mautsystem
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung, ohne Safelock	Ohne kombinierte Längs- und Querführung
Kopfstützen vorn	Ohne Ladeboden
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Ladedose
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Ländergruppe A	Ohne Lederteilumfang
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Luftqualität-Paket
Leder Milano	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen	Ohne Nachtsichtsystem
LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
LED-Scheinwerfer	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Linkslenker	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Manuell betätigte Türen	Ohne Sonnenschutzrollo
Matrix LED-Scheinwerfer	Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Memory-Funktion für den Fahrersitz	Ohne Trennwand
Mild-Hybrid	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit Multifunktionskamera	Ohne Vorkonditionierung
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Wandhalterung
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Ohne Zentrale Bedieneinheit
N.N.N. Ausführung 1	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Nicht Heissland	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Normalsitze vorn	Ohne zus.Warnleuchten
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne Allradlenkung	PKW-Ausführung
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Progressivlenkung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	quattro
Ohne Car2X	quattro (mit ultra Technologie)
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Räder der Serie
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Räder, 5-Arm, 8,0Jx18, Winterreifen 225/55 R18
Ohne Dekorfolien/Embleme	Räder, 5-Doppelspeichen, graphitgrau, glanzgedreht, 8,5Jx19, Reifen modellspezifisch
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Radschrauben Standard
Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für Haushaltsstecker	Rechtsverkehr
Ohne Feuerlöscher	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Frontspoiler	Reifen 245/45 R 19
Ohne Garagentoröffner	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Geräuschkompensation	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Head-up-Display	Reifenreparaturset
	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10511927
vom: 28.04.2026

Rückfahrkamera
 Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
 S tronic (für Allrad)
 Schalt-/Wählhebelknopf
 Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
 Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
 Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
 Scheinwerfer-Reinigungsanlage
 Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und
 beleuchteten Gurtschlössern
 Serienfahrwerk
 Serienqualität
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitslenksäule
 Sitzbelegungserkennung
 Sitzheizung vorn
 Smartphone-Interface
 Sonnenblenden vorn
 spezielles Typschild EU
 Spurwechselwarnung mit Audi pre sense rear,
 Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
 Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und
 Querverkehrsassistent hinten
 Standardabgasanlage
 Standardelektrik
 Standard-Klimazonen
 Start-Stop-System
 Steuerungsnummer
 Steuerungsnummer direkt
 Stoßfänger design line
 Stufenheck
 Tagfahrlicht
 Top-Infotainment Premium (MIB3)
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutz (Ausf.1)
 Typprüfland Deutschland
 Variante Grundausstattung
 Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
 Vorbereitung für Anhängervorrichtung
 Vorbereitung für Functions on Demand
 Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den
 Fahrersitz
 Wegfahrsperre elektronisch
 Winterrädeverbau in der Serie



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10511927
vom: 28.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	6,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	7,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	6,0 mm
Continental			Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	6,0 mm
Continental			Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	6,0 mm
Continental			Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10511927
vom: 28.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht	Kratzer	Optische Wertminderung
3	Alufelge vorne links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Spiegelkappe Aussenspiegel links (Oberhalb)	Kratzer	Auslegen + Polieren
7	Stoßfänger hinten	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10511927
vom: 28.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.954,21
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.954,21

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	170,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	166,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10511927
vom: 28.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF28PN065151

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10511927
vom: 28.04.2026


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10511927
vom: 28.04.2026




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür vorne rechts




Lackstärke Seitenwand hinten
links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit






Innenraum -
Navigationsgerät/Radio




» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Heckklappe - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht - Kratzer - Optische Wertminderung



3 - Alufelge vorne links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



5 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10511927
vom: 28.04.2026

6 - Spiegelkappe Aussenspiegel links (Oberhalb) - Kratzer - Auslegen + Polieren



7 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

