

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO1936NHZ / WBY51GM0205507280 / 5507280

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	IX2 EDRIVE20 U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX2 eDrive20 U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	11.112

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1936NHZ Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD					-
DI					-
RP					-
TD					-
TI					-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	10/07/2026		
Comentarios:	cable de carga en el interior vehículo		

Daños no valorables:

1936NHZ COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Telemando cierre centralizado	OBSERVACIÓN-	

1936NHZ COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
6. Paragolpes tr	Pintar (zona inf) Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
7. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Paragolpes dl	Pintar Reparado	REPARAR
9.	-	AJUSTAR
10. Paragolpes dl (zona dr)	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Paragolpes dl (zona dr)	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar (zona inf) Reparado Combinada adyacente	-
14. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
15. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
16. Embellecedor dr paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
17. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
18. Puerta tr iz	-	SR Carrocero