

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002441235
Besichtigt am: 07.05.2026 15:12
Berichts-Nr: 10568636
FIN: WVVZZZ3HZPE507960



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Arteon
HSN / TSN:	0603 / CMU
Erstzulassungsdatum:	08.05.2023
Laufleistung:	113.178 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Oryxweiß Perlmuttereffekt
Farbe Dach:	Oryxweiß Perlmuttereffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	10.000 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigationssystem "Discover Pro"	Chromleisten an den Seitenfenstern
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Dachhimmel in Titanschwarz
"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung	Dämpfung hinten
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dämpfung vorn
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dekoreinlagen "Black Carbon" für Instrumententafel und Türverkleidungen
3 Kopfstützen hinten	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
4 Leichtmetallräder "Rosario" 8 J x 20 in Dark Graphite matt	Digitaler Radioempfang DAB+
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 147 kW	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Doppelton-Signalhorn
8 Lautsprecher	Drehstromgenerator 180 A
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Dreipunkt-Automatischesicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreipunkt-Automatischesicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abgasnorm EU6 AP	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist"
Adaptive Fahrwerksregelung DCC	ECO-Funktion
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Einstiegsleisten mit Einleger in Edelstahl
AirStop®-Reifen 245/35 R 20	Elektrische Luftzusatzheizung
Aktion	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
Akustik-Paket Standard	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Anhängenvorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall Tire Mobility Set
Außen-Sound Standard	ergoComfort Sitz mit 14-Wege Einstellung mit Memory-Funktion auf der Fahrerseite
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Memory-Funktion	Fahrerassistenzpaket ohne "Side Assist"
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ausstell-/Schiebedach	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3H0-
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Federbereich 46 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Fertigungsablauf Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fußgängererkennung und aktive Frontklappe
Berganfahrassistent	Gepäckraumabdeckung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumauskleidung in Textil
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraumboden
Bordwerkzeug	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chrom-Applikationen an Türzuziehgriffen, Lichtdreheschalter und Ausströmern vorn	

Head-up-Display

Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten

Innenspiegel automatisch abblendend

IQ.LIGHT - LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kopfstützen vorn im Sitz integriert

Kraftstoffbehälter

Kraftstoffsystem Diesel

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lederpaket "Nappa"/"Nappa Carbon Style", Volkswagen R

LED-Leuchte im Fußraum vorn

Leergewichtsbereich Standard

Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtwertenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox, 2 Ausströmer hinten

Mittelkonsole

Modellpflege KW 45

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Differenzialsperre

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Pedale in Edelstahl gebürstet

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Progressivlenkung

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollsystem

Rosario 8 J x 20, in Dark Graphite matt, Volkswagen R, AirStop®-Reifen 245/35 R 20

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne und Durchlademöglichkeit

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem

Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Seitliche Zierleisten unten in Chrom

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten vorn und der äußeren Rücksitzplätze in Leder "Nappa" / "Nappa Carbon Style"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Sportback

Sportsitze vorn

Sprachbedienung

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger vorn im "R"-Styling, Trapezblenden in Chrom im Stoßfänger hinten

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Top-Paket

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder

Typprüfland Deutschland

USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse; Ladeleistung bis zu 45 W

Variante

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone

Vordersitze elektrisch einstellbar, ergoComfort Sitz auf Fahrerseite, mit Memory-Funktion und Komforteinstieg

Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/35 R 20 95 Y	6,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/35 R 20 95 Y	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/35 R 20 95 Y	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/35 R 20 95 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Nein

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
2	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Dachholm rechts	Delle(n)	Spotrepair
5	Windschutzscheibe	Steinschlag	Glasreparatur

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tirefit	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.309,41
Summe (ohne MwSt.):				€ 1.309,41

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	201,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3HZPE507960

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Seitenwand hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



2 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken



3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Dachholm rechts - Delle(n) - Spotrepair



5 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Glasreparatur



GEBRAUCHSSPUREN


1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




4 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10568636
vom: 07.05.2026