

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
3	Land Rover Velar	SALYA2BN2LA291337	02.11.2020	91330

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.08.2027	68838	km	25.03.2024	Fällig	km	Fällig

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
nein	Reparierter Hagelschaden, Unfallhöhe: 9855,02€
Nachlackierung festgestellt	Reparierter Unfallschaden Seitenteil HL und Tür HL 1470,36€
ja	Motorhaube, Dach, Tür HR, Tür VR

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	149,00 µm	Tür VR	435,00 µm	Tür HR	237,00 µm	Seitenteil HR	158,00 µm
Motorhaube	211,00 µm	Dach	500,00 µm	Heckklappe	µm		
Kotflügel VL	98,00 µm	Tür VL	100,00 µm	Tür HL	101,00 µm	Seitenteil HL	93,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Winterreifen

Rad v.l.	6,5 mm	Rad h.l.	6 mm	Rad v.r.	6,5 mm	Rad h.r.	6 mm
Reifengröße:	255/55 R19 111V						

Felgen:

Auffälligkeiten:	
------------------	--

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display	Motor ruckelt/unrunder lauf, bedingte Weiterfahrt möglich, Verdacht auf Motorschaden		

Schweller		
Außenspiegel		
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne		
Motorhaube		
Kotflügel VR		
Türe VR		
Türe HR		
Seitenwand HR		
Stoßfänger hinten		
Heckklappe		
Seitenwand HL		
Türe HL	D	Delle, Kratzer
Türe VL	D	Delle
Dach		

A = Ausbessern | B = Beilackieren | D = Drücken | I = Instandsetzen | E = Ersetzen | L = Lackieren |
P = Polieren | S = Spot-Repair | G = Gebrauchsspuren

Verkäufer: AT

Bewertung durchgeführt von: LDM

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____