



Huesges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	M-BF 1090
Berichtsnummer :	0000000928262-DE926		
Referenznummer:	31204923		

Fahrzeugdaten

Kia Ceed Sportswagon (CD)(2018->) Vision

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YH5815GPL162556	Laufleistung abgelesen:	107529 km
Erstzulassung / Baujahr:	27.06.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	29.06.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1482 ccm / 118 kW (160 PS)
Antriebsart:	-	Lackfarbe:	(WD) CARARRAWEISS
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2026 / 06.2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	104840 / 29.05.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	4 - mäßig	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	3 - Durchschnittlich

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Firestone	205/55/R16/91V 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Firestone	205/55/R16/91V 7 mm
2. Achse - links / Zust.	Firestone	205/55/R16/91V 8 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Firestone	205/55/R16/91V 8 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Ohne Felge
1. Achse - links / Zust.	Bridgestone	205/55/R16/91H 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	205/55/R16/91H 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Bridgestone	205/55/R16/91H 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	205/55/R16/91H 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
• 6 Lautsprecher • Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion • Alarmanlage • Antriebs-Schlupfregelung (TCS) • Außenspiegel elektr. verstellbar, beide • Außenspiegel Wagenfarbe • Bremsassistent • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Dachhimmel grau • Dachspoiler • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) • Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)	• Abbiegelicht • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display • Außenspiegel heizbar • Bordcomputer • Chromeinfassung Seitenfenster • Dachantenne im Haifischflossen-Design • Dachreling • Einparkhilfe hinten • Elektr. Bremskraftverteilung • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung (Forward Collision-Avoidance Assist) • Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn • Freisprecheinrichtung Bluetooth • Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT • Heckleuchten LED • Heckscheibenwischer • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaanlage • Kopfstützen hinten verstellbar • Kühlergrill Klavierlack • Lenkrad (Leder) • LM-Felgen • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
Mittelarmlehne hinten • Modellpflege • Multifunktion für Lenkrad | <ul style="list-style-type: none"> • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Fußmatten • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) • Getränkehalter • Heckscheibe heizbar • Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte • Karosserie 5-türig • Kopf-Airbag-System • Kopfstützen vorn verstellbar • Laderaumboden variabel • Lenkrad heizbar • Luftausströmer im Fond mitte • Mittelarmlehne vorn |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nebelscheinwerfer • Reifen-Reparaturset • Rückfahrkamera • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheinwerfer Halogen • Servolenkung elektronisch gesteuert • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Stoßfänger Wagenfarbe • Tagfahrlicht LED hinten • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Wegfahrsperrung • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Motor 1,5 Ltr. - 118 kW T-GDI KAT • Navi-Paket
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Mobile Online-Dienste
UVO Connect / Kia Connect, Audio-Navigationssystem KIA (10,25") • Parkbremse elektrisch • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40) • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Seitenairbag • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Carrara-Weiß • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole • Tagfahrlicht LED • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) • Türgriffe innen Chrom-Optik • USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wärmeschutzverglasung |

Sonderausstattung

- Komfort-Paket
Scheibenwischer mit Regensensor, Klimaautomatik 2-Zonen, Sensor
Scheibenbeschlagenerkennung, Innenspiegel mit Abblendautomatik

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft

Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Außenspiegel Gehäuse - Links	Beschädigt	Smart Repair
2.	Tür Hinten - Links	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
3.	Tür Vorne - Links	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
4.	Stoßfänger Hinten	Beschädigt	Lackieren
5.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
6.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer	Lackieren
7.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Kratzer	Smart Repair
8.	Kotflügel Vorne - Rechts	Delle	Smart Repair
9.	Felge Vorne - Rechts	Beschädigt	Smart Repair
10.	Kotflügel Vorne - Rechts	Beschädigt	Erneuern
11.	Stoßfänger Vorne	Beschädigt	Lackieren
12.	Dach	Delle	Sanft Instandsetzen



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
13.	Türverkleidung Hinten - Rechts	Beschädigt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand




Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung




1. Außenspiegel Gehäuse - Links
Beschädigt - Smart Repair




1. Außenspiegel Gehäuse - Links
Beschädigt - Smart Repair



2. Tür Hinten - Links
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren




2. Tür Hinten - Links
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren




2. Tür Hinten - Links
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



3. Tür Vorne - Links
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren




3. Tür Vorne - Links
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren




3. Tür Vorne - Links
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



4. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Lackieren



4. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Lackieren



4. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Lackieren



4. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Lackieren



4. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Lackieren



4. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Lackieren



4. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Lackieren



4. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Lackieren




4. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Lackieren



5. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



6. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



6. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



6. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



6. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



6. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren




7. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer - Smart Repair



8. Kotflügel Vorne - Rechts
Delle - Smart Repair



8. Kotflügel Vorne - Rechts
Delle - Smart Repair



8. Kotflügel Vorne - Rechts
Delle - Smart Repair



9. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



9. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



9. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



9. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair




9. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



9. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair




10. Kotflügel Vorne - Rechts
Beschädigt - Erneuern



10. Kotflügel Vorne - Rechts
Beschädigt - Erneuern



10. Kotflügel Vorne - Rechts
Beschädigt - Erneuern



10. Kotflügel Vorne - Rechts
Beschädigt - Erneuern



10. Kotflügel Vorne - Rechts
Beschädigt - Erneuern



11. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren



11. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren



11. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren



11. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren



11. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren



11. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren




11. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren



11. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren



12. Dach
Delle - Sanft Instandsetzen



12. Dach
Delle - Sanft Instandsetzen



13. Türverkleidung Hinten - Rechts
Beschädigt - Erneuern



13. Türverkleidung Hinten - Rechts
Beschädigt - Erneuern



13. Türverkleidung Hinten - Rechts
Beschädigt - Erneuern



13. Türverkleidung Hinten - Rechts
Beschädigt - Erneuern



13. Türverkleidung Hinten - Rechts
Beschädigt - Erneuern