

VOLVO

49.4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC) (¹⁷)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig (*)	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (*)	Wh/km
Mittel (*)	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (*)	Wh/km
Hoch (*)	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (*)	Wh/km
Höchstwert (*)	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (*)	Wh/km
Innerorts (*)			Wh/km
Kombiniert (*)	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (*)	Wh/km

WLTP-Werte	Entladung	
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert (*)	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (*)

Gewichtet, kombiniert (*)	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC) (¹⁷)
	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (*)	

49.5 Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	km

Verschiedenes

51 Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates.

52 Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).
Bitte beachten sie Rollwiderstandsklasse unter Punkt 35

235/60R17 Min 96H; 7.5Jx17 OS 50.5 235/55R18 Min 96H; 7.5Jx18 OS 50.5 235/60R19 Min 96H; 7.5Jx19 OS 50.5
245/45R20 Min 96H; 8Jx20 OS 50.5 245/40R21 Min 96H; 8Jx21 OS 50.5 M&S Min 96Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses

Fahrzeug existiert bereits!

VOLVO

Volvo Car Corporation

VOLVO

046CC0149716



www.PS-Team.de

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,
Johan Bogren
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLVO
0.2	Typ:	X
	Variante:	XZK8
	Version:	XZK8VM02
0.2.1	Handelsbezeichnung:	XC40
0.2.2.1	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben) (j):	N/A
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs:	N/A
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand (in kg):	N/A
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug (in cm ²):	N/A
	Rollwiderstand (in kg/t):	N/A
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (in cm ²):	N/A
0.2.3	Kennungen (gegebenenfalls) (r):	
0.2.3.1	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-2021_536K8M-YV1-1
0.2.3.2	Kennung der ATCT-Familie:	AT-2021_0006-YV1-1
0.2.3.3	Kennung der PEMS-Familie:	5-YV1-030
0.2.3.4	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-2146CMAH536MVX-YV1-1
0.2.3.5	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):	N/A
0.2.3.6	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	N/A
0.2.3.7	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-CMA_VEP_G3_LP-YV1-1
0.4	Fahrzeugklasse:	
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Volvo Car Corporation Assar Gabrielssons väg 405 31 Gothenburg Sweden

0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart für vorgeschriebenen Schilder: Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	B-Säule, rechts, geklebt Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz
0.9	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	YV1XZK8V7P2000943
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	20230406
	mit dem in der am erteilten Genehmigung:	20220509 n9*2007/46*3146*15
	beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.	
	Gothenburg (Ort)	20230406 (Datum)

Johan Bogren
(Unterschrift)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
 3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 2, Vorn und hinten.
 3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: non-automated

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2702 mm
 4.1 Achsabstände: 1-2: 2-3: 3-4: 4440 mm
 5. Länge: 1873 mm
 6. Breite: 1632 mm
 7. Höhe:

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1735 kg
 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1812 kg
 16. Technisch zulässige Höchstmassen
 16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2270 kg
 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1: 1190 kg
 2: 1150 kg
 16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4370 kg
 18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines
 18.1 Deichselanhängers: 2100 kg
 18.3 Zentralachsanhängers: 2100 kg
 18.4 Ungebremsen Anhänger: 750 kg
 19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 1000 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO
 21. Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: 3420T5
 22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung, Viertakt.
 23. Reiner Elektroantrieb: Nein
 23.1 Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs: NOVC HEV
 24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe
 25. Hubraum: 1909 cm³
 26. Kraftstoff: Benzin
 26.1 Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor

Höchstleistung

- 27.1 Höchste Nennleistung: (Verbrennungsmotor) 145 kW bei 4700 min⁻¹
 27.3 Höchste Nennleistung: (Elektromotor) 10 kW
 27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung: (Elektromotor) 9 kW
 28. Getriebe (Typ): Automatisch
 28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen)

1. gang	2. gang	3. gang	4. gang	5. gang	6. gang	7. gang	8. gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 4,647
 28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: N/A

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 190 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1601 mm 2. 1626 mm
 35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWV) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
 vorne 235/50R19 103V; 7.5x19 OS 10.5/4/ C
 hinten 235/50R19 103V; 7.5x19 OS 10.5/4/ C

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch
 (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC Sport-Kombi
 40. Farbe des Fahrzeugs: Schwarz
 41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5, 2 vorn, 2 hint. u. Heckklappe
 42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
 42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei: N/A
 42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer: N/A

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel: 75 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
 Standgeräusch: 68 dB(A)
 Drive-by:
 47. Abgasnorm: Euro C AP
 47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Wind:
 47.1.1 Prüfmasse: 1915 kg
 47.1.2 Querschnittsfläche: 2.50 m²
 47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm²: N/A cm²
 47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
 47.1.3.0 f0: 112.4 N
 47.1.3.1 f1: 0.461 N/(km²)
 47.1.3.2 f2: 0.04205 N/(km/h)
 47.2 Fahrzyklus
 47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b
 47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (f_{acc}): N/A
 47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: No

Abgasverhalten:

48. Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren, Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	PMHC (mg/km)	NO _x (mg/km)	THC+NO _x (mg/km)	Particulates (mg/km)	Particles (mg/km)
317	14.4	10.8	11.9		0.22	1.20

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): m¹

48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):

- Vollständige RDE-Fahrt: NO_x: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 #/km
 Innerstädtische RDE-Fahrt: NO_x: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 #/km

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeug (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100km)	Stromverbrauch (kWh/100km)
Niedrig (l)	221 g/km	9.7 l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (l)	Wh/km
Mittel (l)	154 g/km	6.3 l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (l)	Wh/km
Hoch (l)	136 g/km	6.1 l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (l)	Wh/km
Hochstwert (l)	165 g/km	7.3 l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (l)	Wh/km
Kombi (l)	162 g/km	7.1 l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (l)	Wh/km

49.2 2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

49.3 Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

49.3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

Js

49.3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

60-120-17

(für jeden geprüften Bezugskraftstoff wird angegeben)

49.3.2.2 Einsparungen durch WLTP:

1.79




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Heckschürze hinten unten, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 14 : Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 15 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 16 : Heckklappe, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 17 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 19 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 20 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren




Bild 21 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 22 : Heckklappe, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 23 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 24 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 25 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 26 : Frontlippeabdeckung, lose



Bild 27 : Glanzgedrehte Alufelgen vorne links, verschrammt




Bild 28 : Glanzgedrehte Alufelgen hinten rechts, Steinschlag



Bild 29 : Glanzgedrehte Alufelgen vorne rechts, leicht oxidiert



Bild 30 : Achse 1, Reifen Links 1

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5385375
Hersteller	Volvo
Model	XC40
Variante	Ultimate Dark B4 MHEV
Listenpreis	46.151,27
VIN	YV1XZK8V7P2088943
Erstzulassungsdatum	1.5.2023
Kennzeichen	M BU1266

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5385375

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024111600	29.07.2024	Rücklicht rechts	629,29
2026105097	27.03.2026	Scheinwerfer rechts Stoßfänger vorne rechts	6.349,01
2026106990	27.04.2026	Beifahrerseite Tür vorne	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
17.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 240 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Tür vorne rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden.

Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.05.2023	Letzte Zulassung	15.05.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Volvo
Typ / Verkaufsbez.	XC40 (2017->) / XC 40 B4 AWD Ultimate Dark (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1XZK8V7P2088943	HSN / TSN	9101 / BRP
DAT Europa-Code®	019100761410001	DAT Marktindex	DE001 6369
Km-Stand abgelesen	30069	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	145	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / 71700
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 103 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S / S	5 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S / O	5 mm
2 links	235 / 50 R 19 103 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S / O	5 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.06.2028			

S/ Sommer; /S Schaden; /F Runflat; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Ambiente-Beleuchtung erweitert, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker, Antriebsart: Allradantrieb, Applikationen an den Seitenfenstern schwarz, hochglänzend, Audiobedienung am Lenkrad, Außen-/Innenspiegel mit Ablendautomatik, Außenspiegel Weitwinkel, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel schwarz, hochglänzend, Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn, Betätigung Heckklappe-/Deckel automatisch, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Dachreling schwarz, hochglänzend, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Einparkhilfe vorn und hinten (hinten mit Bremsfunktion), Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistent-Paket: Safety Assistance, Fahrassistent-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistent-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistent-System: Fernlichtassistent, Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistent-System: Run-off Road Protection, Fahrwerk dynamisch ausgelegt, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe, Getränkehalter in Mittelkonsole, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Klimaautomatik 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System, LM-Felgen 7,5x19 (5-Y-Speichen, Diamantschnitt / Graphit matt), Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege), Lenkrad (Sport), Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Licht-Paket, Luftqualitäts-Überwachungssystem erweitert (Clean Zone Interior Package CZIP), Make-up-Spiegel beleuchtet, Mild-Hybrid 145 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Turbo), Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn verstellbar, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Turbo Mild-Hybrid (MK8), Nebelschlussleuchte, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkassistent-Paket, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2702 mm, Reifen 235/50 R19 ..H, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt, Rücksitzlehnen klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas), Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz-Komfort-Paket, Sitzbezug / Polsterung: Connect Textil / Micro-Tech (Ledernachbildung), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn, Tagfahrlicht LED, Taschenhaken im Gepäckraum, Textilfußmatten SPORT, Türsicherungssystem hinten elektrisch, USB-Anschlüsse (2) im Fond, USB-Anschlüsse (2) vorn, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperr, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Türsicherung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
14229	Anhängerkupplung semi-elektrisch
22707	Frontscheibe heizbar
11000	Metallic-Lackierung
39815	Rückfahrkamera mit 360° Surround View
23013	Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
25154	Service-System: Google Services

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 04.06.2026 bei Kilometerstand 29.951

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Frontlippeabdeckung, lose, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 26)
2. Glanzgedrehte Alufelgen vorne links, verschrammt, erneuern (Bild 27)
3. Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 24)
4. Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 23)
5. Heckklappe, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 22)
6. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 20, 21)
7. Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 17, 18)
8. Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 15)
9. Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 14)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Glanzgedrehte Alufelgen hinten rechts,
Steinschlag, (Bild 28)
Glanzgedrehte Alufelgen vorne rechts, leicht
oxidiert, (Bild 29)
Motorhaube Lackierung, zerkratzt, polieren
(Bild 25)
Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt,
polieren (Bild 19)
Heckschürze hinten unten, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 13)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	5 mm	SS
Legende		S/ Sommer /S Schaden /F Runflat /O Original