

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel/ [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ diesel/ [L]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[L]	sonstige [L]	
Niedrig:	178	----	----	7.9	----	----	-----
Mittel:	135	----	----	6.0	----	----	-----
Hoch:	120	----	----	5.3	----	----	-----
Extra hoch:	145	----	----	6.4	----	----	-----
Kombiniert:	140	----	----	6.2	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

yes

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e8 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp.(falls zutr.)[g/km]: Benzin/Diesel: 2.00 Gas (CNG/LPG): ----- Sonstige: -----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte (CO ₂ und Kraftstoff- verbrauch, erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[L]	sonstige [L]	
Niedrig:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Mittel:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Hoch:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Extra hoch:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Innerorts:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kombiniert (Erhaltend):	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kombiniert (Entladend):	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Gewichtet, kombiniert:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----

Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1576##NO.30: A2 max 1541###NO 16.2.: with traile
r axle 2:+89 kg##NO 35.:##215/50 R18 92W#7,0JX18 ET45;##215/50
R18 96W#7,0JX18 ET45;##215/55 R17 94V#7,0JX17 ET45;##215/60 R
16 95V#6,0JX16 ET43;##225/40 R19 93W#8,0JX19 ET45;##215/55 R17
94V M+S#7,0JX17 ET45;##

046CC0151713



www.PS-Team.de



SKODA

Übereinstimmungsbescheinigung

Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): SKODA
0.2. Typ: Variante: Version:
NU ACDXDBX0 NFD7FD7CW0064BI16N0N1A1A

0.2.1. Handelsbezeichnung: KAROQ

0.2.2.1. Zul. Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: -----

Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fzgs in bel. Zustand [kg]: -----

Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]: -----

Rollwiderstand [kg/t]: -----

Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]: -----

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: IP-MQB37SZ_A0_1035-TMB-1

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: AT-5Q0_0V_0329_000-TMB-1

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: 08-SKx-715W_NU_DXDB_FD7_0_A_1_5-000

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: RL-DQ200_7F_17_012-WVW-1

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: -----

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung: PR-VW_00263_00_000-WVW-1

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: EV-A1_DGW_D_ASAAAA-WVW-1

0.4. Fahrzeugklasse: M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: SKODA AUTO a.s.,
tr. Václava Klementa 869 Mlada Boleslav II, CZ-29301 Mlada Boleslav

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

On the left or right B-pillar, glued or bonded

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

In the engine compartment, right

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: TMBJR7NU7PC226088

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: 2023-05-09

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e8*2007/46*0272*26, erteilt am 2022-10-11

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit right metric, in denen metric Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metric Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav 2023-05-09

Mlada Boleslav 2023-05-09

Ing. Milan Haken
Head Technical conformity

Dr. Ing. Florian Weymar
Head Quality Management

Interne Herstellerdaten

Original



TMBJR7NU7PC226088

1. Anzahl der Achsen / Räder: 2 / 4

3. Anzahl der Antriebsachsen: 1

Lage der Antriebsachsen: Axle 1

Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----

3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs non-automated

4. Radstand [mm]: 2625

4.1. Achsabstand [mm]: 2625

5. Länge [mm]: 4390

6. Breite [mm]: 1841

7. Höhe [mm]: 1616

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1407

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1457

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 1940

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1000 / 980

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3440

18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsenanhängers [kg]: 1500

18.4. ungebremsten Anhängers [kg]: 700

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 90

20. Hersteller der Antriebsmaschine: Volkswagen AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DXD

22. Arbeitsverfahren: Positive ignition / 4 stroke

23. Reiner Elektroantrieb: no

23.1. Klasse des Hybrid-(Elektro-)Fahrzeugs: -----

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Line

25. Hubraum [cm³]: 1498

26. Kraftstoff: petrol

26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmot./Zweistoffmot.: mono fuel vehicle

26.2 Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung

27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min⁻¹](Verbrennungsmotor): 110.00 bei 5000

27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor): -----

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatic

Gang: 1 2 3 4 5 6 7 8 R

28.1 Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 210

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1572 / 1537

35. Angebrachte Reifen/Felgen/Energieeffizienzklasse/Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 215/55 R17 94V / 7,0JX17 ET45 / A / C1

Achse 2: 215/55 R17 94V / 7,0JX17 ET45 / A / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: BLACK

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 84.00 bei 3750

Fahrgeräusch [dB(A)]: 68.00

47. Abgasnorm [Euro]: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind

47.1.1. Testmasse [kg]: 1524

47.1.2. Stirnfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f₀ (47.1.3.0.) f₁ (47.1.3.1.) f₂ (47.1.3.2.)

f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]: 115.7 0.132 0.03875

47.2 Fahrzyklus:

47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc): -----

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: no

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel 124.4	13.4	10.2	8.1	-----	-----	0.0300	0.04E11
Gas -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-----
andere -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-----

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-----
Gas -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-----
andere -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-----

48.1. Rauch (korrig. Wert des Absorptionskoeffizienten)[m⁻¹]: -----

48.2. Erklärter maximaler RDE-Wert (falls zutreffend) NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]

Gesamte RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11

Städtischer Anteil der RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Fahrzeugfront Steinschläge



Bild 14 : Fahrzeugfront Steinschläge



Bild 15 : Restreparaturspuren am Heck sichtbar, Heckklappe, Stoßfänger hinten, Kratzer, Verformungen, silikonkrater und Staubeinschlüsse



Bild 16 : Restreparaturspuren am Heck sichtbar, Heckklappe, Stoßfänger hinten, Kratzer, Verformungen, silikonkrater und Staubeinschlüsse



Bild 17 : Restreparaturspuren am Heck sichtbar, Heckklappe, Stoßfänger hinten, Kratzer, Verformungen, silikonkrater und Staubeinschlüsse



Bild 18 : Restreparaturspuren am Heck sichtbar, Heckklappe, Stoßfänger hinten, Kratzer, Verformungen, silikonkrater und Staubeinschlüsse



Bild 19 : Restreparaturspuren am Heck sichtbar, Heckklappe, Stoßfänger hinten, Kratzer, Verformungen, silikonkrater und Staubeinschlüsse



Bild 20 : Restreparaturspuren am Heck sichtbar, Heckklappe, Stoßfänger hinten, Kratzer, Verformungen, silikonkrater und Staubeinschlüsse



Bild 21 : Restreparaturspuren am Heck sichtbar, Heckklappe, Stoßfänger hinten, Kratzer, Verformungen, silikonkrater und Staubeinschlüsse



Bild 22 : Restreparaturspuren am Heck sichtbar, Heckklappe, Stoßfänger hinten, Kratzer, Verformungen, silikonkrater und Staubeinschlüsse



Bild 23 : Restreparaturspuren am Heck sichtbar, Heckklappe, Stoßfänger hinten, Kratzer, Verformungen, silikonkrater und Staubeinschlüsse



Bild 24 : Restreparaturspuren am Heck sichtbar, Heckklappe, Stoßfänger hinten, Kratzer, Verformungen, silikonkrater und Staubeinschlüsse



Bild 25 : Restreparaturspuren am Heck sichtbar, Heckklappe, Stoßfänger hinten, Kratzer, Verformungen, silikonkrater und Staubeinschlüsse




Bild 26 : Restreparaturspuren am Heck sichtbar, Heckklappe, Stoßfänger hinten, Kratzer, Verformungen, silikonkrater und Staubeinschlüsse



Bild 27 : Restreparaturspuren am Heck sichtbar, Heckklappe, Stoßfänger hinten, Kratzer, Verformungen, silikonkrater und Staubeinschlüsse



Bild 28 : Restreparaturspuren am Heck sichtbar, Heckklappe, Stoßfänger hinten, Kratzer, Verformungen, silikonkrater und Staubeinschlüsse




Bild 29 : Restreparaturspuren am Heck sichtbar, Heckklappe, Stoßfänger hinten, Kratzer, Verformungen, silikonkrater und Staubeinschlüsse




Bild 30 : Restreparaturspuren am Heck sichtbar, Heckklappe, Stoßfänger hinten, Kratzer, Verformungen, silikonkrater und Staubeinschlüsse



Bild 31 : Restreparaturspuren am Heck sichtbar, Heckklappe, Stoßfänger hinten, Kratzer, Verformungen, silikonkrater und Staubeinschlüsse



Bild 32 : Restreparaturspuren am Heck sichtbar, Heckklappe, Stoßfänger hinten, Kratzer, Verformungen, silikonkrater und Staubeinschlüsse



Bild 33 : Restreparaturspuren am Heck sichtbar, Heckklappe, Stoßfänger hinten, Kratzer, Verformungen, silikonkrater und Staubeinschlüsse



Bild 34 : Restreparaturspuren am Heck sichtbar, Heckklappe, Stoßfänger hinten, Kratzer, Verformungen, silikonkrater und Staubeinschlüsse



Bild 35 : Restreparaturspuren am Heck sichtbar, Heckklappe, Stoßfänger hinten, Kratzer, Verformungen, silikonkrater und Staubeinschlüsse



Bild 36 : Restreparaturspuren am Heck sichtbar, Heckklappe, Stoßfänger hinten, Kratzer, Verformungen, silikonkrater und Staubeinschlüsse




Bild 37 : Restreparaturspuren am Heck sichtbar, Heckklappe, Stoßfänger hinten, Kratzer, Verformungen, silikonkrater und Staubeinschlüsse




Bild 38 : Restreparaturspuren am Heck sichtbar, Heckklappe, Stoßfänger hinten, Kratzer, Verformungen, silikonkrater und Staubeinschlüsse



Bild 39 : Restreparaturspuren am Heck sichtbar, Heckklappe, Stoßfänger hinten, Kratzer, Verformungen, silikonkrater und Staubeinschlüsse




Bild 40 : Restreparaturspuren am Heck sichtbar, Heckklappe, Stoßfänger hinten, Kratzer, Verformungen, silikonkrater und Staubeinschlüsse



Bild 41 : Restreparaturspuren am Heck sichtbar, Heckklappe, Stoßfänger hinten, Kratzer, Verformungen, silikonkrater und Staubeinschlüsse

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5471492
Hersteller	Škoda
Model	Karoq
Variante	Ambition 1.5 TSI
Listenpreis	32.403,37
VIN	TMBJR7NU7PC226088
Erstzulassungsdatum	1.6.2023
Kennzeichen	M MT1245

Schadensfälle der int. Belegnummer: **5471492**

14.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024109217	12.06.2024	Heckklappe Rücklicht rechts Stoßfänger hinten	8.403,10

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
20.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden vorgenommen. Hierbei wurden Nachlackierungen / Instandsetzungs- / Restunfallspuren festgestellt, die nach weitergehender demontagefreier Untersuchung und ohne Anspruch auf Vollständigkeit wie folgt beschrieben werden:

- Restreparaturspuren Heckschaden (Stoßfänger hinten, Heckklappe) Es sind noch weiterhin Mängel sichtbar wie z.B. Einparksensor lose, verformungen, Kratzer, Druckstellen, Staubeinschlüsse, Silikonkrater, usw.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.06.2023	Letzte Zulassung	16.06.2023
Hersteller	SKODA	Typ / Verkaufsbez.	Karoq 1.5 TSI DSG Ambition
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJR7NU7PC226088
HSN / TSN	8004 / ASO	Schlüssel-Nr.	40467720
Km-Stand abgelesen	43866	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1498	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Black Magic Pearlescent (F9R) / Perlcoloreffekt
Polster	Stoff		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	6 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Aeroscheibenwischer vorn, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Allergenfilter, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel in Schwarz / Schwarz, Türverkleidung in Schwarz, Außenspiegel elektrisch anklappbar inkl. Innen- & Außenspiegel mit automatischer Abblendung, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit integrierten Seitenblinkern, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Beleuchteter Kofferraum, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Care Connect: Proaktive Dienste (Laufzeit 10 Jahre), Dachhimmel Grau, Dachreling, schwarz, Dekoreinlage Ambition, Digital Cockpit (8"), ESC Elektronische Stabilisierungskontrolle, Easy Start (Start-Stopp-Taste), Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Fahrlichtassistent und Regensensor, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung, Geschlossenes Ablagefach auf der Armaturentafel, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Green tec (Start/Stopp-Automatik sowie Bremsenergie-Rückgewinnung), Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Vorbereitung auf den äußeren Rücksitzen, Innenspiegelabblendung, automatisch, Klimaanlage, Kofferraumabdeckung, fest, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Bremsleuchte im Heckspoiler, LED-Hauptscheinwerfer mit Tagfahrlicht, LED-Heckleuchten in Kristallglasoptik, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktionstasten inkl. Schaltwippen, Leseleuchten vorn am Dachhimmel, Mittelarmlehne hinten mit Becherhaltern und Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Ottopartikelfilter, Parksensoren hinten, Polster: Stoff, Radhausabdeckung, Radio: Musiksysteem Swing 6,5", Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: USB-Anschluss in der Mittelkonsole (Type-C), Reifen-Mobilitätsset, Reifendrucküberwachung, Räder: 17"-Leichtmetallfelgen Scutus mit Aeroblenden in Mattschwarz, Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Schaltempfehlungsanzeige, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte, Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze, Skoda Care Connect, Sonnenblende auf Fahrer- und beifahrerseite mit Make-up-Spiegel (beleuchtet), Speedlimiter, Steckdose 12V - im Kofferraum, Steckdose 12V - in der Mittelkonsole, Stoßfänger teilweise in Wagenfarbe lackiert, Telefon: Komfort Telefonfreisprecheinrichtung (ohne Anbindung an die Außenantenne), Verzurrosen im Kofferraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, eCall

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
4E6	Elektrische Heckklappenbedienung mit Komfortöffnung Lackierung: Perleffekt
PLG	Lenkrad: Beheizbares Lenkrad
P5L	Paket: Family
R5G,YO	Paket: Infotainmentpaket Amundsen
Z	
W5B	Paket: Komfort BASIC
W5C	Paket: Komfort PLUS
W5F	Paket: Parken BASIC
W5K	Paket: Simply Clever
P5E	Paket: Winter PLUS
RA3	Steckdose: 230-Volt Steckdose sowie USB-Ladeanschluss (Typ-C)
PKZ	Vorbereitung für eine Anhängerzugvorrichtung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
nächste Wartung:	am 17.07.2025 bei Kilometerstand 27.635
bis Wartung verbleiben:	13.800 km oder 362 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Restreparaturspuren am Heck
sichtbar, Heckklappe, Stoßfänger
hinten, Kratzer, Verformungen,
silikonkrater und Staubeinschlüsse,
prüfen und Befund festlegen,
Schadenerweiterung möglich (Bild 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür HR kleine Delle
Fahrzeugfront Steinschläge (Bild 13, 14)
^Diverse Gebrauchsspuren die dem Alter und
der Laufleistung entsprechen

Hapitec GmbH · Zülpicher Str. 150 · 52349 Düren

Firma
Mobility Concept GmbH MeinAuto Gebrauch
An der Hammer Brücke 3
41460 Neuss

Kundennummer: 10187

Datum: 30.07.2026

Kostenvoranschlag Nr. 20545

Seite 1

AUFTRAGSNUMMER:

20545

FAHRGESTELLNUMMER:

TMBJR7NU7PC226088

ERSTZULASSUNG:

16.03.2023

LEISTUNG:

110 KW

MOTORKENNBUCHSTABEN:

DXDB

LETZTE ZULASSUNG:

HUBRAUM:

1.498 CM³

KBA SCHLÜSSEL:

8004 / ASO

NÄCHSTE HU:

KILOMETERSTAND:

KFZ-KENNZEICHEN:

M-MT 1245

NÄCHSTE AU:

BAUJAHR:

FABRIKAT:

FARBBEZEICHNUNG:

SKODA [T] KAROQ (NU) AN 07/17, (ND) AB 09/19 KAROQ AMBITION TYP-CODE:56KR03

BLACK MAGIC

FARBCODE:

PEARLESCENT (F9R)

F9R

KALKULATION NACH SYSTEM AUDATEX

ARBEITSLOHN

ZEITBASIS 10 AW=1 STD

PREIS/KL 1 = 71.00 EUR/STD

PREIS/KL 2 = 71.00 EUR/STD

PREIS/KL 3 = 71.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
70 84 09 50	HIMMEL LOES-BEF	2	9	63,90
55 93 20 00	BEIDE GASDRUCKFEDERN H ERSETZEN	2	2	14,20
70 03 19 00)	VERKLEIDUNG F KOFFERRAUM L AUS-/EINBAUEN	2	4	28,40
70 03 19 00)	VERKLEIDUNG F KOFFERRAUM R AUS-/EINBAUEN	2	4	28,40
70 30 19 00	KOFFERRAUMABDECKUNG AUS-/EINBAUEN	2	2	14,20
63 69 19 ZAX	STOSSFAENGER H KPL AUS-/EINBAUEN	2	5	35,50
55 59 19 00	HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	2	13	92,30
	UMFASST: VERKLEIDUNG F HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN LEITUNGSSATZ LOES/BEF HECKKLAPPE EINSTELLEN			
55 59 55 50	HECKKLAPPE ERSETZEN (HECKKLAPPE AUSGEBAUT) UMFASST: HECKSCHEIBE UND NOTWENDIGE ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN.	2	39	276,90
70 39 19 00	ABDECKUNG SCHLOSSTRAEGER H AUS-/EINBAUEN	2	3	21,30
55 55 19 50	SCHLOSSUNTERTEIL H AUS-/EINBAUEN (ABDECKUNG F SCHLOSSTRAEGER AUSGEBAUT)	2	1	7,10
96 61 19 50	KONTAKTGEBER HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	2	4	28,40
70 06 19 00	VERKLEIDUNG KOFFERRAUM AUS-/EINBAUEN	2	4	28,40
70 68 19 50	VERKLEIDUNG C-SAEULE O L AB-/ANBAUEN	2	1	7,10
70 68 19 50	VERKLEIDUNG C-SAEULE O R AB-/ANBAUEN	2	1	7,10
1000	DACH AUS-/EINBAUEN	1*	15*	106,50
	SCHLEIFEN UND POLIEREN.			

Hapitec GmbH · Zülpicher Str. 150 · 52349 Düren

Firma
Mobility Concept GmbH MeinAuto Gebrauch
An der Hammer Brücke 3
41460 Neuss

Kundennummer: 10187

Datum: 30.07.2026

Kostenvoranschlag Nr. 20545

Seite 2

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
1000	GLASSSPLITTER AUS-/EINBAUEN MEHRFACH SAUGEN, GGF. ANBAUTEILE IM KOFFERRAUM DEMONTIEREN.	1*	30*	213,00
51 01 75 01)	KAROSSERIETEIL HOHLRAUM KONSERVIEREN	3	2	14,20
51 01 75 50	HECKKLAPPE HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	7,10

LACKIERUNG

(LACKIERZEIT SYSTEM SKODA)

LACK-DATEN GÜELTIG AB : 07.1

2.2022

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG 2-SCHICHT-PERLEFFEKT	AW	ARB.- PREIS
55 59 61 01	HECKKLAPPE NEUTEILLACK S1	15	106,50
63 69 79 63	STOSSFAENGER H O REPARATURLACK S3	12	85,20
51 01 71 13	VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG NEUTEIL S1 (TEIL/E EINGEBAUT)	19	134,90
51 01 71 93	VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG (KUNSTSTOFFE) (TEIL/E AUSGEBAUT) (VERBUNDARBEIT)	2	14,20

ERSATZTEILE

PREISSTAND : 01.06.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2931		HECKKLAPPE	> 57A827023A	1.305,25
2969		GEBERLEITUNG HECKKL	575962253	131,10
2975		SCHLOSS HECKKLAPPE	81A827506A	74,98
2976		SCHLIESSPL HECKKL	8V0827507H	29,33
2997		GASDR-DAEM L HECKKL	57A827851E	695,75
2998		GASDR-DAEM R HECKKL	57A827780A	188,60
3013		SCHRIFTZUG "SKODA"	> 565853687F 2ZZ	30,13
3019		SCHRIFTZUG MODELL	> 57A853687A 2ZZ	30,13
3047		HECKSPOILER L	> 57A827931 041	165,82
3048		HECKSPOILER R	> 57A827932 041	165,82
3151		HECKSCHEIBE	> 57A845049A NVB	541,65
3160		KLEBESATZ HECKSCH	D 004660M4	83,10
3162	0,06 L	REINIGUNGSLOESUNG	D 00940104	11,99
3164		PRIMER HECKSCHEIBE	D 00920002	14,71
3165		SCHNEIDFADEN	357853999B	22,08
3167		APPLIKATOR	D 00950025	5,45

Hapitec GmbH · Zülpicher Str. 150 · 52349 Düren

Firma
Mobility Concept GmbH MeinAuto Gebrauch
An der Hammer Brücke 3
41460 Neuss

Kundennummer: 10187

Datum: 30.07.2026

Kostenvoranschlag Nr. 20545

Seite 3

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
3221		MOTOR HECKWISCHER	5F4955711B	334,85
3225		HECKWISCHERARM	7T0955707A 9B9	46,75
3227		HECKWISCHERBLATT	565955425B	28,92
4907		VERKLEIDUNG U HECKKL	> 57A867975M 9B9	81,31

ZUSAMMENFASSUNG				EUR	EUR
ARBEITSLOHN					
GESAMT KL 1	45 AW	X	71,00 EUR/STD	319,50	
GESAMT KL 2	92 AW	X	71,00 EUR/STD	653,20	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN					972,70
NEBENKOSTEN					
HOHLRAUMKONSERV.					
LOHN KL 3	3 AW	X	71,00 EUR/STD	21,30	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN					21,30
LACKIERUNG					
ARBEITSLOHN	48 AW	X	71,00 EUR/STD	340,80	
LACKIERMATERIAL	22 ME	X	50,00 EUR	1.100,00	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL					1.440,80
ERSATZTEILE				3.987,72	
KLEINERSATZTEILE	(3,0%)			119,63	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE					4.107,35
REPARATURKOSTEN:					6.542,15

BETRAG OHNE UST.	6.542,15 EUR
UST. 19,0%	1.243,01 EUR
ENDBETRAG	7.785,16 EUR

Dieser Kostenvoranschlag entspricht dem derzeit sichtbaren Zustand Ihres unzerlegten SKODA [T] Karoq (NU) an 07/17, (ND) ab 09/19, ist unverbindlich, freibleibend und kann 4 Wochen aufrecht gehalten werden.

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Über eine Auftragserteilung freuen wir uns sehr !