

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002474807
Besichtigt am: 28.05.2026 09:22
Berichts-Nr: 10684142
FIN: VSSZZZKNXRW503618



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10684142
vom: 28.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Tarraco
HSN / TSN:	7593 / AQW
Erstzulassungsdatum:	13.06.2024
Laufleistung:	48.668 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Deep" Schwarz Perleffekt
Farbe Dach:	"Deep" Schwarz Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Mittelgrau-Titanschwarz/Lavarot 21/ Titanschwarz/Schwarz/Titan
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	11.400 KM

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose(n)	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
2 Leseleuchten vorn	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
20"-Leichtmetallräder "Supreme" 37/3 in "COSMO"-Grau, bearbeitet, Silbergrau	Dynamiklenkung
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	ECO-Funktion
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
4-Zyl.-Ottomotor 1,4 l/110 kW TSI, Hybrid, Motor TH8/T9D, e-Hybrid	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
6-Gang-Automatikgetriebe A6	Einton-Signalhorn
8 Lautsprecher (passiv)	Elektrische Anhängervorrichtung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Embleme
Abgaskonzept, EU6 AP	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr.0ED.B / 0EK.A
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS undBFS, mit BFS-Deaktivierung	Entriegelung Hintersitz Standard
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Exklusive Sportausstattung FR
Ambientelicht Ausführung 2	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FL-
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Federbereich 26 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel links, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Feststellbremse
Außenspiegel rechts, konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegelgehäuse lackiert	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frontantrieb
Batterie 340A (58Ah)	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk
Beheiztes-Lenkrad-Paket	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 23 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Chrom-Paket	Innenleuchte im Fußraum
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dachreling, schwarz	Kabel für Wechselstrom-Ladestation (Mode 3)
Dachspoiler	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten	Kategorie 0
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Datenträger für EU, integriert	Keine Aktionsausführung
Dekor-Einlagen	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Digitaler Radioempfang	Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
	Kompensor Ausf. 1



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10684142
vom: 28.05.2026

Kopfstütze für Vordersitz	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Lehneneintriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Lichtassistent
Kühlerschutzgitter	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kurzheck	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Ladeboden mit Teilungsfunktion	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Sonderspezifikationen
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Spurwechselassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Trennwand
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Überführungsausrüstung
Leichtmetallräder 8 1/2J x 20	Ohne UNECE CS&SU
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Multifunktionskamera	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Verkehrszeichenerkennung	Pan-European-eCall
Mittelarmlehne vorn	Pannens-Set
Müdigkeitserkennung	Panorama-Ausstelldach
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Panoramadach, elektrisch
Navigationsgerät-High	Parklenkassistent
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nebelschlussleuchte	Radstand
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung	Regionscode " ECE " für Radio
Normal-Lackierung	Reifen 255/40 R20 101V (Polymerbeschichtung)
Ohne Ablagenpaket/box	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Ablageschale am Dachhimmel	Reifendruckkontrolle
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Safe & Driving M (in Kombination mit Navigationssystem +)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne Feuerlöscher	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Fußmatten	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Garagentoröffner	Scheibenbremsen hinten
Ohne Generator	Scheibenbremsen vorn
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Head-Up Display	Schriftzugsatz in Grundaufführung
Ohne Individualeinbau	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
ohne Kennzeichenträger	Serienkraftstoff-Erstbefüllung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10684142
vom: 28.05.2026

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Gewebe
Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan. höheneinstellbar
Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sportsitze vorn
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Sport
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
Variante Grundausstattung
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch
Winterpaket: Sitzheizung vorn (Style), Sitzheizung vorn und hinten (XC und FR)
Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Zierleisten Standard



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10684142
vom: 28.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 20 101 V	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 20 101 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 20 101 V	5,5 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 20 101 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10684142
vom: 28.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kühlerflüssigkeit	Füllstand niedrig	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
2	Bremsscheiben hinten	Flugrost	Reparieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10684142
vom: 28.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10684142
vom: 28.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKNXRW503618

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Kühlerflüssigkeit - Füllstand niedrig - Werkstattdiagnose erforderlich
 Schadensenerweiterung möglich

Kommentar

Kühlmittelstand auf minimum, prüfen Reparaturkostenausweitung möglich



2 - Bremsscheiben hinten - Flugrost - Reparieren


Kommentar

Korrosion/Standsschäden, freibremsten Reparaturkostenausweitung möglich



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

