



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Kofferraumabdeckung



Bild 15 : Kofferraumabdeckung



Bild 16 : Kugelkopf AHK




Bild 17 : Dach Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 18 : Dach Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 19 : Dachhimmel, fleckig, reinigen



Bild 20 : Heckklappe Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 21 : Heckklappe Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 22 : Heckklappenverkleidung verschrammt



Bild 23 : Stoßfänger hinten, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 24 : Stoßfänger hinten, verschrammt, Gebrauchsspur

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	468913
Hersteller	VW
Model	Caddy
Variante	DE - Van5 2.0 TDI EU6d, 2020 - 2024 2.0 TDI BlueMotion
Listenpreis	34.524,00
VIN	WV2ZZZSK6SX007451
Erstzulassungsdatum	1.8.2024
Kennzeichen	OH AM8015

Schadensfälle der int. Belegnummer: 468913 27.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025103939	20.03.2025	Windschutzscheibe gerissen	904,18

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
20.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 100 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.08.2024	Letzte Zulassung	28.08.2024
Fahrzeugart	Transporter	Hersteller	VW
Typ / Verkaufsbez.	Caddy 2.0 TDI BMT (5-Si.)	Aufbauart	Van
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV2ZZZSK6SX007451	HSN / TSN	0603 / CLF
Schlüssel-Nr.	20527479	Km-Stand abgelesen	197096
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	75
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe	Schaltgetriebe /	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Reflexsilber-metallic (A7W)	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
	/ Metallic / 2-Schicht		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 96 H	Continental / UltraContact FR	S / O	5 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Continental / UltraContact FR	S / O	5 mm
2 links	205 / 60 R 16 96 H	Continental / UltraContact FR	S / O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Continental / UltraContact FR	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 96 H	Semperit / Speed-Grip 5	W / O	3 mm
205 / 60 R 16 96 H	Semperit / Speed-Grip 5	W / O	2 mm
205 / 60 R 16 96 H	Semperit / Speed-Grip 5	W / O	6 mm
205 / 60 R 16 96 H	Semperit / Speed-Grip 5	W / O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende

Serienausstattung

Serie: Ablagen: Ablageschale am Dachhimmel mit 2 Dachhaltegriffen im Fahrerhaus, Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seiten- und Kopfairbag für Fahrer und Beifahrer, Ausweichunterstützung und Abbiegeassistent, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Schwarz, Türgriffe in Wagenfarbe und Schiebetürschiene in Silber, Batterie verstärkt (70 Ah/ 420 A), Betriebsspannung 12 V, Bodenbeläge, Teppichbodenbelag im Fahrerhaus und im Fahrgastraum, Bremskraftverstärker, Bremsleuchte, dritte, Cockpit-Blende matt, Dachreling-/Dachträger-Vorbereitung, Drehstromgenerator 140 A, Einparkhilfe im Heckbereich, Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Bremsassistent, Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n) mit erhöhter Ladeleistung, Fahrlichtschaltung automatisch mit Tagfahrlicht, Fenster: Heckfenster beheizbar, Fenster: Seitenfenster im Fahrgast-/ Laderaum, hinten links, fest verbaut, Fenster: Seitenfenster im Fahrgast-/ Laderaum, hinten rechts, fest verbaut, Fenster: Seitenfenster im Fahrgast-/ Laderaum, vorn links, fest verbaut, Fenster: Seitenfenster im Fahrgast-/ Laderaum, vorn rechts, fest verbaut, Fenster: Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, Fenster: Wärmeschutzglas Grün, Gepäckraumabdeckung, auszieh- und herausnehmbar, Geschwindigkeitsbegrenzer und Intelligent Speed Assist, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 6-Gang-Getriebe, Halogendoppelscheinwerfer-H7, Handschuhfach mit Klappe, beleuchtet, Heckklappe mit Fensterausschnitt, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage mit Intervallschaltung, Innenbeleuchtung: im Fahrgastraum, Instrumenteneinsatz (km/h), Kindersicherung elektrisch für die Schiebetüren, Kindersitzverankerung (I-Size) und Top Tether, Klimaanlage mit manueller Regelung, Kopfstützen (2), höhenverstellbar, Kraftstoffzufüllmenge, Serienkraftstoff-Erstbefüllung (5 Liter), Lackierung: Uni (Candy-Weiß), Lenkrad: Multifunktions-Lenkrad, Lenksäule in Höhe und Neigung verstellbar, Leuchtweitenregulierung, Luftausströmer, vorn in mattem Schwarz, Mittelkonsole mit 2 universellen Getränkehaltern, Multifunktionsanzeige: Digital Cockpit, Multifunktionskamera, Multikollisionsbremse, NichtraucherAusführung, Notbremsassistent "Front Assist", Notrufsystem eCall, Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel, Polster: Stoff, Dessin "Double Grid", Radio: Composition mit 10" Touch-Farbdisplay, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Räder, Reifen: Radvollblenden, Räder/ Reifen: 205/65 R 15 99 H XL, rollwiderstandsoptimiert, Räder/ Reifen: Reifenkontrollanzeige, Räder/ Reifen: Stahlräder 6J x 15, in Schwarz, Räder: Tire Mobility Set, Rückleuchten, Schalthebel in Kunststoff, Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor, Schiebetür, links im Fahrgast-/Laderaum, Schiebetür, rechts im Fahrgast-/Laderaum, Schlüssel für Schliesssystem: 2 Funkklappschlüssel, Seitenverkleidung Komfort im Fahrgastraum, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic), Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte, Sicherheitsgurte: im Fahrgastraum, Sicherheitsinnenspiegel abblendbar, Sitze im Fahrerhaus: Höheneinstellung für Sitz links, manuell, Sitze im Fahrgastraum: 3er-Sitzbank in der 2. Sitzreihe (klapp-, wickel- und herausnehmbar), Sitze: Sitz links und rechts, in der 1. Sitzreihe, Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System, Steckdosen: 12-Volt-Steckdose im Laderaum, Stoßfänger in Grau, Telefon: Mobiltelefon-Schnittstelle,

Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste, Verkehrszeichenerkennung, Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus", Vorbereitet für Online Dienste, Vorbereitung Alcohol Interlock, Warnton und -leuchte für nicht angelegten Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperr, elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung, Zulassung als PKW, Zusatzheizung: Elektrische Luftzusatzheizung, Zusätzliche Staubschutz-Dichtung außen


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1D2	Anhängevorrichtung, abnehm-/abschließbar
7AS	Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
0NA	Entfall: Schriftzüge am Heck
0TD	Fußmatten: Textilfußmatten vorn und hinten
9AK	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Luft-Reinigungsfunktion
	Lackierung: Metallic
Z67	Navigationssystem Discover Media mit 10" Touch-Farbdisplay
ZVA	Paket: Assistenzpaket
ZVC	Paket: Winterpaket "Basis"
QH8	Radiozubehör: Elektronische Sprachverstärkung
9JC	Raucherausführung
ZCD	Räder/ Reifen: Leichtmetallräder "Wien" 6,5 J x 16, in Brillantsilber
3L3	Sitze im Fahrerhaus: Höheneinstellung für beide Vordersitze, manuell
3H2	Sitze im Fahrerhaus: Lehnenentriegelung für rechten Vordersitz
5WH	Trennetz: Vorbereitung für Gepäck-Auffangnetz im Fahrgast-/Laderaum
0D2	Türen: Fahrerhaustüren, zusätzlich mit verstärkten Türscharnieren

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 9.800 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Heckklappenverkleidung verschrammt, erneuern (Bild 22)
2. Heckklappe Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 20, 21)
3. Dachhimmel, fleckig, reinigen (Bild 19)
4. Dach Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 17, 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 23, 24)

Fehlende Teile

1. Kugelkopf AHK
2. Kofferraumabdeckung