

Ford

FOCUS 1.0 ECOBOOST 114KW 155CV S6.2 ACTIVE X AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF0PXXGCHPRT77251



Descripción

Matrícula 0362MYB	Fecha de matriculación 29/01/2025	Kilometraje 53372 km
Color Gris	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 998 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 114 KW

Detalles del estado



Localización de la Inspección Campa HERTZ Loeches	Fecha del encargo 23/06/2026	Fecha de peritación aprobada 24/06/2026
---	--	---

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Manual de usuario / -	Faltante	Sustitución
	 		
002	Alfombrilla para guantera / Delantero	Faltante	Sustitución



003 Paragolpes / Delantero

Ralladura

Pintar



004 Capó / -

Ralladura

Pintar



005 Parabrisas / -

Impacto

Aceptable



006 Llanta / Delantero Izquierdo
Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 19 "

Ralladura

Smart repair



007 Lamelunas / Delantero Izquierdo

Roto

Sustitución









008 Paragolpes / Trasero

Ralladura

Pintar



009	Portón trasero / puerta del maletero / -	Abolladura	Reparar
			
010	Puerta / Trasero Derecho	Ralladura	Pintar
			
011	Manetas de puerta / Trasero Derecho	Ralladura	Pintar
			
012	Llanta / Trasero Derecho Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 19 "	Ralladura	Smart repair
			
013	Lamelunas / Delantero Derecho	Roto	Sustitución
			
014	Puerta / Delantero Derecho	Ralladura	Pintar
			
015	Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha	Ralladura	Pintar



016

Llanta / Delantero Derecho

Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 19 "

Ralladura

Smart repair



Elementos faltantes

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	GOODYEAR	215 / 50 / 17 /	3 mm
Delantero Derecho	GOODYEAR	215 / 50 / 17 /	3 mm
Trasero Izquierdo	GOODYEAR	215 / 50 / 17 /	3 mm
Trasero Derecho	GOODYEAR	215 / 50 / 17 /	3 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Manual de usuario / - / Faltante



Manual de usuario / - / Faltante



Alfombrilla para guantera / Delantero / Faltante



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Capó / - / Ralladura



Parabrisas / - / Impacto



Llanta / Delantero Izquierdo / Ralladura



Lamelunas / Delantero Izquierdo / Roto



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Portón trasero / puerta del maletero / - / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Ralladura



Manetas de puerta / Trasero Derecho / Ralladura



Llanta / Trasero Derecho / Ralladura



Lamelunas / Delantero Derecho / Roto



Puerta / Delantero Derecho / Ralladura



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha / Ralladura



Llanta / Delantero Derecho / Ralladura

