



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46190354
Auftrags-Nr / Referenz: 50155516
Besichtigungsdatum: 12.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Nissan e-Townstar L1 N-Connecta		
Kennzeichen	RT-AP 401E	Fahrgestellnummer	VNVNFK00970531296
Erstzulassung	13.05.2024	Laufleistung (abgelesen)	23.020 km
HSN/TSN	2228 / ABO 00045	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	Transporter	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Weiß Zweischicht-Uni	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	51 kW / 0 ccm	Nächste HU	05/2026
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	0 km
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.220 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	2 / 4
Vertragsnummer	50155516	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	205/60 R16 96H	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	5mm / 5mm	i.O.
2	205/60 R16 96H	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS
Außenspiegel elektrisch anklappbar
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
Dritte Bremsleuchte
Einparkhilfe hinten
ESP mit Seitenwind-Assistent
Fahrerinformationssystem mit 4.2"-TFT-Display
Fensterheber elektrisch vorne - mit Impulsfunktion Fahrerseite
Geschwindigkeits-Warner
Getriebe: 1-Gang-Direktantrieb
Hecktüren mit 180° Öffnungswinkel
Intelligente Fahrlichtautomatik
Klimaautomatik

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Kopfstützen (2)
Kunststoffboden im Laderaum
Kunststoffboden in der Fahrerkabine
Lackierung: Uni-Lackierung
Ladekabel: Ladekabel Mode 3 (Typ 2 Anschluss) -Wechselstrom (AC), dreiphasig, max. 32 A / 22 kW
Laden: On-Board-Charger, Wechselstrom (AC) bis 22 kW (dreiphasig)
LED-Beleuchtung im Laderaum
LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
Lenkrad in Lederoptik
Mittelkonsole mit Armlehne und Staufach Schubfach Beifahrerseite
Paket: Fahrerassistenz-Paket Plus - 8-Zoll-Bildschirm mit Smartphone-Spiegelung (Apple CarPlay und Android Auto kompatibel) - Totwinkel-Warner - Intelligente Müdigkeitserkennung - Intelligenter autonomer Notbremsassistent - LED Nebelscheinwerfer - Verkehrszeichenerkennung - Rückfahrkamera in Farbe - Intelligenter 360-Grad-Flankenschutz
Parkbremse Elektrisch
Polster: Stoff/Kunstleder
Radio inkl. Digitalradio DAB+, Bluetooth Freisprecheinrichtung und Lenkradfernbedienung USB
Regensensor
Räder: 16" Stahlrad 6J x 16 - Bereifung 205/60 R16 96 H - Radvollabdeckung
Schiebetür rechts, verblecht
Seitenschutzleisten in schwarz aus Kunststoff
Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar
Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar mit Lendenwirbelstütze und Armlehne
Sitze: Fahrersitz, höhenverstellbar
Smartphone-Halterung
Steckdose 12V im Laderaum
Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Vorbereitung für Audio-System
Wegfahrsperre, elektronisch
Weitwinkelspiegel
Wärmepumpe
Zentralverriegelung mit I-Key (Handsfree-Entry) Automatische Ent- und Verriegelung von Türen und/oder Heckklappe bei Annäherung und Entfernung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kraftstoffanlage	Tankdeckel - ohne Funktion - befunden ggf. instandsetzen
2	Blinkleuchte	Spiegel rechts - undicht - erneuern
3	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - Serviceheft
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Kotflügel rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Laderaum




Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN




Abbildung 8: Innenraum vorne




Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 15: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Kraftstoffanlage: Tankdeckel - ohne Funktion - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #2: Blinkleuchte: Spiegel rechts - undicht - erneuern



Beschädigung #2: Blinkleuchte: Spiegel rechts - undicht - erneuern



Beschädigung #3: Sonstiges: Hauptuntersuchung - fällig - durchführen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts