

01.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW 3er-Reihe 330e xDrive Touring Advantage Automatic Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -MR 0309E	Fahrgestell-Nummer:	WBA6N71020FM82161
Vertrags-Nummer:	32342081	Erstzulassung:	02.05.2022
Internes KZ:	15045949	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 3er-Reihe 330e xDrive Touring Advantage Automatic Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 3er-Reihe 330e xDrive Touring Advantage Automatic Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	215 / 292	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	43
durchschn. Verbr./100 Km:	1,900	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	225	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,900
Leergewicht (kg):	1965	zul. Gewicht (kg):	2425

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 32342081
Amtliches Kennzeichen: HD -MR 0309E
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 330e xDrive Touring Advantage Automatic Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
28.04.2026	9059994393	Eigenverschulden	Stossstange vorne mitte Kennzeichen vorne Kennzeichenhalter vorne	Nein	Nein
09.09.2025	9059959195	Eigenverschulden		Nein	Nein
13.10.2023	9059866232	Wildschaden	Stossstange vorne Fahrerseite Stossstange vorne Beifahrerseite Stossstange vorne mitte	Ja	Nein
20.01.2023	9059837031	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 32342081
Amtliches Kennzeichen: HD -MR 0309E
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 330e xDrive Touring Advantage Automatic Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBA6N71020FM82161

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	64.881 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	25.000 km
Typ/Modell	330e xDrive	HU (Bericht lag vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	WBA6N71020FM82161	Leistung	135 kW
Hubraum	1.998 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	02.05.2022	Polster	
Letzte Wartung	04/2026, 56.626 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Interieur	Laderaumabdeckung / Rollo (Abdeckung) - beschädigt - erneuern
3	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Seitenwand rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Vermessung	Fahrwerk - Fehlstellung - einstellen/justieren
6	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Rad/Reifen	Reifen vorn - abgelaufen - erneuern
8	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
10	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
11	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98Y	Hankook	Sommerreifen	4mm - 4mm	n.i.O.	
2	225/50 R17 98Y	Hankook	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98V	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	225/50 R17 98V	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	330e xDrive	Laufleistung (abgelesen)	64.881 km
Fahrgestellnummer	WBA6N71020FM82161	Erstzulassung	02.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #2: Interieur: Laderaumabdeckung / Rollo (Abdeckung) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #5: Vermessung: Fahrwerk - Fehlstellung - einstellen/justieren




Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WBA6N71020FM82161

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	64,881 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	25,000 km
Type / Model	330e xDrive	Main inspection (Report on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	WBA6N71020FM82161	Power	135 kW
Engine displacement	1,998 ccm	Cylinder	—
First registration	2 May 2022	Upholstery	
Last maintenance	04/2026, 56,626 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - No deduction
2	Interior	Boot cover / roller cover (Abdeckung) - Damaged - Replace
3	Side panel - rear left side	Sill - Scratched - Smart repair
4	Side panel - rear right side	Sill - Scratched - Smart repair
5	Measurement	Undercarriage - Malposition - Set / adjust
6	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratched - Smart repair
7	Wheel / tyres	Tyre - front - Expired - Replace
8	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
9	Side panel - rear left side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
10	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
11	Front bumper	Front bumper - Damaged - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Door - front left side	Door edge - Scratched - No deduction
4	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part



Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/50 R17 98Y	Hankook	Summer tyres	4mm - 4mm	Not o.k.	
2	225/50 R17 98Y	Hankook	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/50 R17 98V	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	225/50 R17 98V	Pirelli	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf

Inspection date: 23 Jul 2026
Protocol number: 46679020
Delivery date: 23 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	330e xDrive	Mileage (Read)	64,881 km
Vehicle Identification number	WBA6N71020FM82161	First registration	2 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.




Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.




Figure 19: Misc.




Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - No deduction



Damage #2: Interior: Boot cover / roller cover (Abdeckung) - Damaged - Replace



Damage #3: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #3: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #4: Side panel - rear right side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #4: Side panel - rear right side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #5: Measurement: Undercarriage - Malposition - Set / adjust




Damage #6: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Smart repair



Damage #6: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Smart repair



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #10: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Front bumper: Front bumper - Damaged - Replace



Damage #11: Front bumper: Front bumper - Damaged - Replace



Damage #11: Front bumper: Front bumper - Damaged - Replace