

Beschrijvingsformulier

Kenteken: XXXXXXXXXX (chassisnr: VXEVBVHRKMZ071294)

Aanbieder: Leasemaatschappij



OPEL VIVARO 1.5 CDTI L1H1 EDIT. AIRCO/NAV/PDC

Uitvoering volgens lease software: 1.5d l1h1 sl edition 75kW

Km-stand	128417 km	Soort voertuig	Bedrijfsauto < 3500kg - grijs	Ledig gewicht	1546 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Jade White	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Diesel	Aantal deuren	5		
Transmissie	Handgeschakeld	Aandrijving	Voorwiel		
Datum eerste toelating	10-08-2021	Aantal cilinders	4	Wielbasis	293 cm
Datum eerste afgifte NL	10-08-2021	Vermogen	75 kW	Laadvermogen	1149 kg
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	176 g/km	APK t/m	10-08-2026

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

Anti Blokkeer Systeem, airco, armsteun voor, Anti doorSlip Regeling, Brake Assist System, bestuurdersairbag, Bluetooth, boordcomputer, buitenspiegels elektrisch verstelbaar, buitenspiegels verwarmbaar, buitentemperatuurmeter, centrale vergrendeling met afstandsbediening, cruise control, dimlichten automatisch, elektrische ramen voor, Elektronisch Stabiliteits Programma, hill hold functie, kunstlederen/stof bekleding, lendesteun(en) verstelbaar, parkeersensor achter, passagiersairbag, passagiersstoel, radio, regensensor, start/stop systeem, alarm klasse 1(startblokkering), bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, stuur verstelbaar, tussenschot volledig, zijschuifdeur rechts

Opgegeven opties door inspecteur

Airconditioning, Cruise control, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Schuifdeur rechts, Achterdeuren

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓ Hoofdsleutel	✓ Reservesleutel
✓ Krik	✓ Bandenreparatieset
✓ Navigatie CD/DVD	✓ Instructieboekje
✓ Onderhoudsboekje (Boekje)	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 2	Aantal hoofdsteunen	: 2
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Nee, ruikt muf
Voorstoelen beschadigd	: Ja, gescheurd	Kofferruimte beschadigd	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Zomer	Continental	215/65 R16
RV	5 mm	Zomer	Continental	215/65 R16
LA	7 mm	Zomer	Continental	215/65 R16
RA	7 mm	Zomer	Continental	215/65 R16

Aantal wioldoppen/LMV 0

Aantal beschadigd 0

Dealer onderhouden	Ja
Laatste beurt gehad bij km-stand	106659 km
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee



Technische staat Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Voorzijde Omschrijving: Steenslag Gegeven oplossing: Inlaken en polijsten		Deel: Portier rechtsvoor Omschrijving: Deuk Gegeven oplossing: Restylen	
Deel: Spiegelkap rechts Omschrijving: Gekrast Gegeven oplossing: Herstellen		Deel: Bekleding Omschrijving: Gescheurd Gegeven oplossing: Herstellen	
Deel: Portier linksvoor Omschrijving: Deuken Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten			

Extra foto's

				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto				

Documenten

Geen documenten gevonden.

Foto's (5)



1. schade1



2. schade2



3. schade3



4. schade4



5. schade5