



## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Golf 1.0 eTSI OPF 81kW DSG Life Schräghecklimousine5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	81 / 110	Hubraum:	999
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	98
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,300	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	202	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,20
Leergewicht (kg):	1302	zul. Gewicht (kg):	1810

\* Angaben ohne Gewähr

24800

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 416083  
**Amtliches Kennzeichen:** EN -MU 1412  
**Übersicht erstellt am:** 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**VOLKSWAGEN Golf 1.0 eTSI OPF 81kW DSG Life Schräghecklimousine5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

31693

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 416083  
**Amtliches Kennzeichen:** EN -MU 1412  
**Übersicht erstellt am:** 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**VOLKSWAGEN Golf 1.0 eTSI OPF 81kW DSG Life Schräghecklimousine5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>EN-MU 1412</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>000000922433-DE613</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31179124</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Volkswagen Golf VIII Lim. (CD1)(12.2019->2024) Life eTSI

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>WVWZZZCDXPW022644</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>50538 km</b> <b>01.06.2026 Obere</b> <b>Lichtenplatzer Str. 304,</b> <b>42278 Wuppertal</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>02.06.2023 / 2023</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Limousine</b>
Kraftstoff:	<b>Superbenzin</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>-</b>	Hubraum / Leistung:	<b>999 ccm / 81 kW (110 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Delfingrau Metallic</b>
Lackart:	<b>Metallic</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>05.2028 / 05.2028</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Nein</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Nein</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>- / -</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
		Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium original</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Nexen</b>	<b>205/55/R16/91V 4 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Nexen</b>	<b>205/55/R16/91V 4 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Nexen</b>	<b>205/55/R16/91V 4 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Nexen</b>	<b>205/55/R16/91V 4 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Serienausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte</li> <li>• Ambiente-Beleuchtung (10 Farben)</li> <li>• Anti-Blockier-System (ABS)</li> <li>• Mobile Online Dienste App-Connect</li> <li>• Ausstattung Comfortline / Life / Business</li> <li>• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) und Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion</li> <li>• Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion</li> <li>• Bordspannung 48V Technologie</li> <li>• Dachspoiler</li> <li>• Park-Distance-Control (vorn und hinten)</li> <li>• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch</li> <li>• Fahrassistenz-System Müdigkeitserkennungs-Sensor</li> <li>• Fahrassistenz-System Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung</li> <li>• Frontscheibe Verbundglas getönt</li> <li>• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage</li> <li>• Heckleuchten LED</li> <li>• Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter</li> <li>• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)</li> <li>• Keyless-Start</li> <li>• Kopfstützen hinten (3-fach)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar</li> <li>• Antennen-Diversity</li> <li>• Antriebsart Frontantrieb</li> <li>• Audiosystem Composition (USB, Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay)</li> <li>• Ausstattung Life</li> <li>• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts</li> <li>• Außenspiegel Wagenfarbe</li> <li>• Bremsassistent</li> <li>• Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)</li> <li>• Elektron. Differentialsperre (XDS)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Abbiegebremsefunktion und Ausweichunterstützung</li> <li>• Fahrassistenz-System Spurhalteassistent (Lane Assist)</li> <li>• Fensterheber elektrisch vorn + hinten</li> <li>• Fußgänger-Schutzsystem (passiv)</li> <li>• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG</li> <li>• Innenausstattung: Dekoreinlagen Nature Cross Brushed</li> <li>• Innenspiegel abblendbar</li> <li>• Karosserie: 5-türig</li> <li>• Klimaanlage Climatronic 1-Zonen</li> <li>• Lautsprecher (5)</li> </ul>

- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- LM-Felgen
- Mild-Hybrid-Technologie
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W)
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED
- Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Mild-Hybrid 81 kW (Motor 1,0 Ltr. - 81 kW eTSI)
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion
- Nebelschlussleuchte
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Maze
- Komfortsitze vorn
- Stabilisator vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffschalen außen beleuchtet
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)

### Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
- Mobile Online Dienste We Connect Plus
- Winter-Paket  
Scheibenwaschdüsen heizbar, Sitzheizung vorn, Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Ja</b> Ja
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

Unfallschadenprüfung	
<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	<b>Keine feststellbar</b> Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	<b>Innerhalb der Toleranzen</b> Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓
<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✗
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.

**Hinweis:**

\*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen - fehlt (24 Monate / 30.000 km) Wartung fehlt.  
Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

**Schaden**



**Sonstiges**

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
1.	Wartung überzogen / fehlt - Wertminderung/ Herstellergarantie	Nicht Gepflegt	
2.	Wartung	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung