

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO** 6814NHB / WBA48GK0708F87668 / 8F87668

### Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	330E BERLINA G20	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	330E BERLINA G20	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	22.523

### Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

CARPETA MANUALES

TUERCA ANTIRROBO

### Información neumáticos

6814NHB   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
DI	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
TI	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-

### Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	03/06/2026		
Comentarios:	VH EQUIPA CABLE DE CARGA RÁPIDA		

### Daños no valorables:

6814NHB   COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

6814NHB   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Neumático dl iz - HANKOOK S1 EVO3 - Nueva	-	REEMPLAZAR
7. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Spoiler paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
9. Retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
10. Retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
11. Tapa argolla remolcado	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
12. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
13. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
14. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada adyacente	REPARAR
15. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada adyacente	REPARAR
16. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
17. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
18. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
19. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
20. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
21. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
22. Spoiler paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
23. Aleta tr iz c/estribo	Reparado Combinada adyacente	-
24. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	-
25. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada adyacente	-
26. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada adyacente	-
27. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
28. Spoiler paragolpes tr	-	PINTAR
29. Pilares - Montante iz	-	PINTAR
30. Emblema capó dl	-	Recuperación Emblemas

6814NHB   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
31. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
32. Puerta dl iz	-	SR Pintura
33. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
34. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
35. Aleta dl iz	-	SR Pintura
36. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
37. Rejilla central paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
38. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA