

Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder

 Nederland

Kenteken:

(chassisnr: WBA6K31030FL49992)



BMW 3-TOURING 320i BUSINESS EDITION AUT/ECC/NAV/LEER/LMV/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 320i 135kW aut

Km-stand	138263 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1545 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Saphirschwarz metallic	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Benzine	Aantal deuren	5		
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Achter		
Datum eerste toelating	06-07-2021	Aantal cilinders	4	Wielbasis	285 cm
Datum eerste afgifte NL	06-07-2021	Vermogen	135 kW	Laadvermogen	-
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	153 g/km	APK t/m	06-07-2027

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 17 inch, Cruise control, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Lederen bekleding grijs, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓ Hoofdsleutel	✓ Reservesleutel
✓ Navigatie CD/DVD	✓ Instructieboekje
✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)	✓ Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Nee, reinigen	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Zomer	Hankook	225/50 R17
RV	5 mm	Zomer	Hankook	225/50 R17
LA	4 mm	Zomer	Hankook	225/50 R17
RA	4 mm	Zomer	Hankook	225/50 R17

Aantal wieloppotten/LMV	LMV
Aantal beschadigd	0

Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:

Voorzijde

Omschrijving:

Steenslag

Gegeven oplossing:

Inlakken en polijsten



Deel:

Bekleding

Omschrijving:

Beschadigd

Gegeven oplossing:

Herstellen



Deel:

Scherf rechtsachter

Omschrijving:

Deukje

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:

Dak

Omschrijving:

Deuken

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Deel:

Motorkap

Omschrijving:

Steenslag

Gegeven oplossing:

Spuiten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto




Extra foto



Extra foto




Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.
