

DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	31/05/2024	Color	Negro Perla Nera
Marca	CITROEN	Matrícula		Cuentakilómetros	38 166 km
Modelo	C4X Hybrid 136 e-DSC6 PLUS (solo stock)	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección


Parque



Elemento extraíble







Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓










Documento técnico




Neumáticos

Daños externos

1		Elemento	Spoiler	2		Elemento	Moldura de paragolpes
		Posición	Delantero			Posición	Delantero Derecho
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
3		Elemento	Capó	4		Elemento	Carcasa de retrovisor
		Posición	-			Posición	Delantero Izquierdo
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
5		Elemento	Puerta	6		Elemento	Puerta
		Posición	Delantero Izquierdo			Posición	Trasero Izquierdo
		Daños	Abollado			Daños	Abollado
		Comentarios	-			Comentarios	-

7		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-	8		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Techo</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Techo	Posición	-	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Aleta																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Techo																				
Posición	-																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Lámina inferior de parag.</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Lámina inferior de parag.	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	10		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Anagrama de portón</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Falta</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Anagrama de portón	Posición	-	Daños	Falta	Comentarios	-
Elemento	Lámina inferior de parag.																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Anagrama de portón																				
Posición	-																				
Daños	Falta																				
Comentarios	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Spoiler</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Spoiler	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	12		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Spoiler																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Aleta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-	14		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Montante de techo</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Lateral Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Montante de techo	Posición	Lateral Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Montante de techo																				
Posición	Lateral Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
15		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Llantas especiales 18"</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Llantas especiales 18"	Posición	Delantero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-											
Elemento	Llantas especiales 18"																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				

Otros Daños

16		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Tiempo auxiliar</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Tiempo auxiliar	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-
Elemento	Tiempo auxiliar									
Posición	-									
Daños	-									
Comentarios	-									