



Zustandsbericht

Protokollnummer: 45520303
Auftrags-Nr / Referenz: 52415286_1
Besichtigungsdatum: 21.04.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo XC60 T6 AWD Plug-in Hybrid Plus Bright		
Kennzeichen	OHZ-AS 111	Fahrgestellnummer	LYVUZH1V3PB308566
Erstzulassung	05.04.2023	Laufleistung (abgelesen)	30.697 km
HSN/TSN	9101 / BRS 00017	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.B/E ext.auf / 4
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N...	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Onyx Black Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	186 kW / 1.969 ccm	Nächste HU	04/2028
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	340 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.660 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	52415286_1	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/55 R19 105H	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.
2	235/55 R19 105H	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS - Anti-Blockier-System
Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS)
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem
Airbag, Beifahrerseite abschaltbar
Airbag, Knieairbag für Fahrer
Airbag, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/schulterairbags für alle Insassen
Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
Allradantrieb (AWD)
Ambientebeleuchtung
Android Infotainmentsystem
Außenspiegel elektrisch einklappbar

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Außenspiegel elektrisch einstellbar
Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch)
Außentemperaturanzeige
Bergabfahrassistent - Hill Descent Control (HDC)
Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA)
Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte
Chromapplikationen am Fahrzeugheck
Chromapplikationen im vorderen Stoßfänger
Chromzierleiste im Türschwellerbereich
Dachkantenspoiler
Dachreling aus Aluminium (integriert)
Deaktivierung der Hochvoltbatterie
Digital Services
Digitale Instrumentierung 2. Gen.
Drive Mode
Einparkhilfe vorn und hinten mit automatischem Bremsengriff (hinten)
Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorn
Electronic Stability Control (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle
Elektronische Differentialsperre
Erweitertes Luftreinigungssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5
Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Festbremsautomatik
Gepäckraum-Trennnetz
Getriebe: 8-Gang Automatikgetriebe
Gurthöheneinstellung vorn
Haken für Tragetaschen im Gepäckraum
Heckklappenautomatik
Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend
Innenraumbeleuchtung
Intelligentes Fahrerinformationssystem
ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem)
Keyless Start
Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch)
Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer
Kopfstützen (5) vorn und hinten
Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch)
Lackierung: Uni
Ladebox unter dem Laderaumboden
Ladekabel Schuko/Typ 2 (Mode 2)
Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edelstahl

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Laderaumrollo
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer"
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Dreispeichenlenkrad, lederfrei
Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad
Luftreinigungssystem mit Aktivkohlefilter
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach und Getränkehaltern
Notfall-Bremsleuchten
One Pedal Drive
Paket: Sitzkomfort-Paket
Paket: Winter-Paket
Panorama Glas-Schiebedach mit Hebefunktion (elektrisch)
Parkbremse (elektrisch)
Parktickethalter
Polsterung: Leder/Ledernachbildung Komfortsitze Anthrazit
Radio: Audiosystem High Performance Sound
Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay
Radiozubehör: Subwoofer
Radiozubehör: Zwei USB-C Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Regensensor
Reifendruckkontrollsystem
Run-off Road Protection
Räder: Leichtmetallfelgen 19"-5-Doppelspeichen Sport-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz
Räder: Reifendichtmittel
Rückfahrkamera
Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar mit Durchladefunktion
Safety Assistance
Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet)
Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar (elektrisch)
Standheizung mit Timer (elektrisch)
Start-/Stop-Technologie
Steckdose
Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem (Qi-Standard)
Verbandskasten und Warndreieck
Verglasung: Colorverglasung
Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)
Volvo On Call
Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA)
Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze)
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integrierten Notschlüsseln



Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung (semielektrisch)
Frontscheibenheizung
Lackierung: Metallic-Lackierung
Paket: Fahrerassistenz-Paket
Paket: Licht-Paket
Parkkamera mit 360° Surround View
Verglasung: Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B -Säule)

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kraftstoffanlage	Tankklappe - Kratzer - kein Abzug
2	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer - kein Abzug
3	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - kein Abzug
6	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Ladekabel
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 7: FIN




Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges