


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002216988
Besichtigt am: 05.12.2025 14:10
Berichts-Nr: 9608437
FIN: WVGZZA1ZNK004406

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Roc
HSN / TSN:	0603 / CKX
Erstzulassungsdatum:	07.12.2021
Laufleistung:	37.226 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	2
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Flintgrau/Titanschwarz/ Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Blind Spot"-Sensor "Plus" mit Ausparkassistent, inkl. Spurhalteassistent "Lane Assist"	Digitaler Radioempfang DAB+
2 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 Türen	Drehstromgenerator 140 A
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	ECO-Funktion
4 Ganzjahresreifen 215/55 R 17	Einstiegshilfe "Easy Entry"
4 Leichtmetallräder "Kulmbach" 7 J x 17, in Sterling-Silber lackiert	Einstiegsleisten vorn mit "R-Line"-Schriftzug
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Einton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
6-Gang-Schaltgetriebe	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abgasnorm EU6 AP	Fahrerassistentpaket
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, "Leaving home"- und manueller "Coming home"-Funktion
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrprofilauswahl
Ambientebeleuchtung weiß	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Anhängevorrichtung abnehmbar und abschließbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GK-
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Federbereich 15 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fensterheber elektrisch
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Fertigungsablauf Standard
Außen-Sound Standard	Frontantrieb
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fußgängererkennung
Außenspiegel rechts, konvex	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Halogen-Scheinwerfer
Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)
Batterie 380A (68Ah)	Kältemittel R1234yf
Batterie/Generator Kapazität Standard	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Keine Aktionsausführung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung
Betriebsspannung 12 V	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kopf- und Seitenairbags vorn, kombiniert
Bordwerkzeug	Kopfstützen hinten
Bremsbelagverschleißanzeige	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Cabriolet	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Ausströmer mit Chromrahmen	LED-Rückleuchten dunkelrot
Dämpfung vorn	Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar
Dekoreinlagen "Shadow Steel" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn	Leuchtweitenregulierung
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Radschrauben Standard
Mit Individualeinbau	Radstand
Mittelarmlehne vorn	Rechtsverkehr
Mittelarmlehne vorn	Regensensor
Modelljahreswechsel 2022 II	Regionscode " ECE " für Radio
Modul Boden hinten Ausführung 2	Reifenkontrollanzeige
Müdigkeitserkennung	R-Line Ausstattung
Multifunktionskamera	Rückfahrkamera "Rear View"
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar	Rücksitzlehne symmetrisch geteilt umklappbar
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Schaltgetriebe MQ 281
Nebelschlussleuchte	Scheibenbremsen hinten
Nicht Heissland	Scheibenbremsen vorn
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Normal-Lackierung	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne alternativ-Antriebssystem	Sitzmittelbahnen in Stoff "R-Line", -innenwangen in "ArtVelours"
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Soundsystem "beatsAudio", 400 Watt Gesamtleistung, Subwoofer, digitaler 12-Kanal-Verstärker, 6 Lautsprecher
Ohne CD/DVD für Navigation	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Sportfahrwerk
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Sport-Komfortsitze vorn
Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne	Stabilisator hinten
Ohne Ladedose	Standard-Klimazonen
Ohne Ladekabel	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Lichtassistent	Stoßfänger im "R"-Styling, Stoßfängerunterteile in Wagenfarbe
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Telefonschnittstelle
Ohne Sprachsteuerung	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Trennwand	Textilverdeck elektrisch-hydraulisch
Ohne Verkehrszeichenerkennung	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Ohne Zusatz-/Standheizung	Türunterteile schwarz, mit Chromleiste
Ohne zusätzliche Bereifung	Typprüfland Deutschland
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	Variante Grundausstattung
Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"	Vierlenkerachse
Pedale in Edelstahl gebürstet	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Progressivlenkung	Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Radio	Vordersitze beheizbar
Radio "Ready 2 Discover" inkl. "Streaming & Internet"	Vordersitze mit Höheneinstellung
	Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Windschott

Winterpaket

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2025

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
3	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 5.162,82
Summe (ohne MwSt.):				€ 5.162,82

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	321,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZA1ZNK004406

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



2 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen



3 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

