


Renault

RAFALE

TELAIO: VF1RHN00074074713

Importo di riparazione stimato



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
-	27/06/2025	26991 km
Colore	Anno	Selleria
-	-	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-
Tipo cambio	Alimentazione	Potenza massima
Automatico	Benzina	147 KW

Dettagli della dichiarazione



Data dichiarazione
20/07/2026

Data approvazione perizia
24/07/2026

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Condizione del veicolo grandinato	✗ Grandinato

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione	importo netto
001	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro Diametro Cerchio/Pneumatico : 20 "	Riga	Smart repair	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
002	Cofano anteriore / -	Rientranza da Grandine	Sostituzione	

	Tempo Carrozzeria 0,60 h	Tempo Verniciatura 1,70 h	Importo ricambio	Forfait -
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
003	Esterni completi / - ¹		Rientranza da Grandine	Riparazione
	Tempo Carrozzeria -	Tempo Verniciatura -	Importo ricambio -	Forfait
	Importo Carrozzeria -	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -	
004	Parafango / Anteriore Destro		Rientranza	Riparazione
	Tempo Carrozzeria 1,00 h	Tempo Verniciatura 1,10 h	Importo ricambio -	Forfait -
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
005	Paraurti / Anteriore		Rotto	Sostituzione
	Tempo Carrozzeria 3,60 h	Tempo Verniciatura 1,10 h	Importo ricambio	Forfait -
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
006	Modanatura parafango / Anteriore Sinistro		Rotto	Sostituzione
	Tempo Carrozzeria 0,50 h	Tempo Verniciatura -	Importo ricambio	Forfait -
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
007	Retrovisore elettrico / Sinistro Tipo retrovisore : Specchietto Retrovisore Elettrico		Rotto	Sostituzione
	Tempo Carrozzeria 0,50 h	Tempo Verniciatura 0,50 h	Importo ricambio	Forfait -
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
008	Paraurti / Posteriore		Riga	Riparazione

	Tempo Carrozzeria 1,00 h	Tempo Verniciatura 1,40 h	Importo ricambio -	Forfait -
	Importo Carrozzeria [redacted]	Importo Verniciatura [redacted]	ImportoMaterialiDiConsumo [redacted]	

009	Cerchio in lega / Anteriore Destro Diametro Cerchio/Pneumatico : 20 "	Riga	Smart repair	[redacted]
-----	--	------	--------------	------------

	Tempo Carrozzeria -	Tempo Verniciatura -	Importo ricambio -	Forfait [redacted]
	Importo Carrozzeria -	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -	

¹ Forfait hard

Elementi rimovibili

- ☐ Cassetta attrezzi
- ☐ Copribagagli
- ☐ Pneumatico ruota di scorta
- ☒ Ripiano Cappelliera
- ☐ Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)
- ☐ Kit di pronto soccorso
- ☐ Quick charging cable (Type 2, Mode 3)
- ☐ Compressore Kit di Gonfiaggio
- ☒ Kit di riparazione pneumatici completo
- ☐ Ricarica Kit di Gonfiaggio

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	BRIDGESTONE	245 / 45 / 20 / Estivo	4.5 mm
Anteriore Destro	BRIDGESTONE	245 / 45 / 20 / Estivo	4.5 mm
Posteriore Sinistro	BRIDGESTONE	245 / 45 / 20 / Estivo	3.5 mm
Posteriore Destro	BRIDGESTONE	245 / 45 / 20 / Estivo	4 mm

Commenti

Veicolo sporco

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin



Altro



Altro



Condizione del veicolo grandinato




Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Cofano anteriore / - / Rientranza da Grandine



Cofano anteriore / - / Rientranza da Grandine



Cofano anteriore / - / Rientranza da Grandine



Cofano anteriore / - / Rientranza da Grandine



Cofano anteriore / - / Rientranza da Grandine




Cofano anteriore / - / Rientranza da Grandine




Esterni completi / - / Rientranza da Grandine




Esterni completi / - / Rientranza da Grandine



Esterni completi / - / Rientranza da Grandine



Esterni completi / - / Rientranza da Grandine



Esterni completi / - / Rientranza da Grandine



Esterni completi / - / Rientranza da Grandine



Esterni completi / - / Rientranza da Grandine



Esterni completi / - / Rientranza da Grandine



Parafango / Anteriore Destro / Rientranza



Parafango / Anteriore Destro / Rientranza



Paraurti / Anteriore / Rotto



Paraurti / Anteriore / Rotto



Paraurti / Anteriore / Rotto



Paraurti / Anteriore / Rotto



Modanatura parafango / Anteriore Sinistro / Rotto



Modanatura parafango / Anteriore Sinistro / Rotto



Retrovisore elettrico / Sinistro / Rotto



Retrovisore elettrico / Sinistro / Rotto



Retrovisore elettrico / Sinistro / Rotto



Retrovisore elettrico / Sinistro / Rotto



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga