

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002454822
Besichtigt am:	18.05.2026 15:04
Berichts-Nr:	10622097
FIN:	TMBJR7NU5PC223531

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / ASO
Erstzulassungsdatum:	16.05.2023
Laufleistung:	96.442 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	22.100 KM

» Fahrzeugausstattung

"AREA VIEW 360"	Chrom-Paket (Ausführung 2)
"KESSY FULL" ohne SAFE System	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Dachreling, schwarz
"SUNSET"	Dämpfung hinten
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dämpfung vorn
2 Leseleuchten vorn	Dekor-Einlagen
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Digitaler Radioempfang
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung	Doppelton-Signalhorn
3. Kopfstütze hinten	Drehstromgenerator 140 A
3-Zonen Klimaanlage	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Türen	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Durchladefunktion für Beifahrersitz (LHD)
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D	Dynamiklenkung
6-Gang-Schaltgetriebe	ECO-Funktion
8 Lautsprecher (passiv)	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile --
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Ablagenpaket 3	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Aero Kappe schwarz	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht	Fahrerkniesairbag
Ambientelicht Ausführung 2	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Außenspiegel links, konvex	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Fertigungsablauf Bratislava
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (ohne follow to stop) und Speed-Limiter	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Beheizbare Vorder- und Rücksitze	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bordliteratur in Deutsch	Heckspoiler
Bordwerkzeug	Hinterachse "Standard"
Bremsbelagverschleißkontrolle	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Brillen-Ablage/Halter	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Care Connect 3 years+Infotainment Online3 years	Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Normal-Lackierung
Innenspiegel automatisch abblendbar mit USB	Ohne Ablagekästen im Kofferraum
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Adapter
Kältemittel R1234yf	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Anhängervorrichtung
Keine Aktionsausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kindersicherung, manuell	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Dekorfolien/Embleme
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Durchladeeinrichtung
Klimakomfortscheibe	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komfortsitze vorn	Ohne Emblempaket
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen vorn	Ohne Halter
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kühlerschutzgitter	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladedose
Lane Assist mit adaptiver Spurführung	Ohne Schmutzfänger
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Spurwechselassistent
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Stabilisator hinten
Leergewichtsbereich 1	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Lehnenentriegelung für rechten Vorder- sitz	Ohne Trennwand
Leichtmetallräder "PROCYON" 7J x 18" - 4 Stk.	Ohne Überführungsausrüstung
Leichtmetallräder "PROCYON" mit Aero Kappe schwarz 7J x 18" - 4 Stk.	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Light Paket	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Luftfilter für staubreiche Länder	Pan-European-eCall
Luxusausstattung	Pannen-Set
Matrix-Beam	Parking Plus Paket
Mit Multifunktionskamera	Parklenkassistent
Mittelarmlehne vorn	Pedalen aus Edelstahl
Mittelarmlehne vorn "JUMBO BOX" - 230 V Steckdose mit USB	Performance Paket
Modul Boden hinten Ausführung 7	Radschrauben Standard
MPV	Radstand
Müdigkeitserkennung	Rechtsverkehr
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Regionscode " ECE " für Radio
Navi Columbus + Web radio	Reifen 215/50 R18 92W
Nebelschlussleuchte	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nicht Heissland	Reifendruckkontrolle
Nichtraucherausführung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Scheinwerferreinigungsanlage
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 Schriftzugsatz in Grundauführung
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sitzbezüge in Stoff
 Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
 und Beifahrerseite
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tankdeckel
 Technology Columbus Plus (Web Radio)
 Textilfußmatten
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Travel Assist
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Variabler Ladeboden im Kofferraum
 Variables Ladebodenkonzept
 Variante Grundausrüstung
 Verkehrszeichenerkennung
 Virtuelles Pedal
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Wegfahrsperr elektronisch
 Winter Plus Paket
 Zierleisten schwarz
 Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
 Schweller
 Zus. Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 96 W	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 96 W	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 96 W	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 96 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Fußmatten	Riss	Ersetzen
5	Tür hinten rechts	Kratzer	Polieren
6	Kotflügel vorne links	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
7	Kotflügel vorne rechts	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Motorhaube	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJR7NU5PC223531

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)





2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



4 - Fußmatten - Riss - Ersetzen



5 - Tür hinten rechts - Kratzer - Polieren



6 - Kotflügel vorne links - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



7 - Kotflügel vorne rechts - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen





GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Motorhaube - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

