


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002482237
Besichtigt am:	01.06.2026 09:04
Berichts-Nr:	10702375
FIN:	WAUZZZGY7NA077427



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Audi
Modell:	A3
HSN / TSN:	0588 / BXN
Erstzulassungsdatum:	03.08.2022
Laufleistung:	47.532 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Manhattangrau Metallic
Farbe Dach:	Manhattangrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz silber-schwarz/schwarz-schwarz/ schwarz/stahlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	12.500 KM

» Fahrzeugausstattung

"Basis"

2-Zonen-Komfortklimaautomatik

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist:
TJ4/TC5

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

7-Gang-Automatikgetriebe

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablage- und Gepäckraumpaket

Abwahl Audi phone box

Abwicklung Serie

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent

advanced

Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-
Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambiente-Lichtpaket

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment plus

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote &
Control

Audi pre sense front

Audi Smartphone Interface

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar,
beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Ausweichassistent und Abbiegeassistent

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth-Schnittstelle

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)

Businesspaket

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling, Entfall

Dämpfung vorn

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Seideneffektlack platingrau

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile

--

Einparkhilfe hinten

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektromechanische Parkbremse

Elektromechanische Servolenkung

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-
tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-8Y0/8YF-

Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterzierleisten in Schwarz

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

gesetzlicher Notruf

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine
Bedarfsprognose

Gurtanlegekontrolle mit Sitzbelegungserkennung hinten

Heckleuchten

Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger hinten (ECE)

Kindersicherung elektrisch betätigt

Kindersitzbefestigung ISOFIX vorn, Top Tether und i-Size für
die äußeren Fondsitze

Komfortöffnung Gepäckraumklappe

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter
Gepäckraumentriegelung

Komfortschlüssel ohne Safelock

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus und Schaltwippen
 Licht-/Regensensor
 Linkslenker
 Mild-Hybrid
 Mit Multifunktionskamera
 Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
 Mittelarmlehne vorn
 MMI Navigation plus mit MMI touch
 MMI Radio plus
 Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung
 Modul Boden hinten Ausführung 2
 Motorabdeckung
 N.N.N. Ausführung 1
 Nicht Heissland
 Nichtraucherausführung
 Normalsitze vorn
 Ohne 2. Batterie
 Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem
 Ohne Aluminiumoptik im Interieur
 Ohne Audi drive select
 Ohne Bedieneinheit Ladesystem
 Ohne Belederung
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
 Ohne Dekorfolien/Embleme
 Ohne ECO-Funktion
 Ohne Elektromotor (Hybrid)
 Ohne erweitertem Sicherheitssystem
 Ohne Feuerlöscher
 Ohne Frontspoiler
 Ohne Garagentoröffner
 Ohne Head-up-Display
 Ohne Heckscheiben-Wisch-Waschanlage
 Ohne Heckspoiler
 Ohne Kompensor
 Ohne Lade-Dock
 Ohne Ladedose
 Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
 Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
 Ohne Lichtassistent
 Ohne Logoprojektion
 Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem

Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
 Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
 Ohne Spurwechselassistent
 Ohne Stabilisator hinten
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne Vorkonditionierung
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ohne zusätzliche Maßnahmen für Antriebssound innen
 Ottomotor
 Räder der Serie
 Räder, 5-Parallelspeichen, 6,5Jx17, Winterreifen 205/50 R17
 Räder, 5-W-Speichen, 8,0Jx17, Reifen 225/45 R17
 Radschrauben Standard
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 225/45 R17 91Y
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifendruck-Kontrollanzeige
 Reifenreparaturset
 Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
 Rückfahrkamera
 Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
 Schalt-/Wählhebelknopf
 Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll (ECE)
 Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll (ECE)
 Scheinwerfer
 Seitenairbags vorn und hinten mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn
 Seitenschweller Standard
 Serienfahrwerk
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serienqualität
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sitzheizung vorn
 spezielles Typschild EU
 Sportlimousine
 Spurverlassenswarnung
 Stabilisator vorn
 Standardabgasanlage
 Standard-Klimazonen

Start-Stop-System
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoff Konsens
Stoßfänger advanced
Tagfahrlicht
Transportschutz (Ausf. 1)
Typprüfland Deutschland
USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck
Verbundlenker-Hinterachse
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterrädderverbau in der Serie

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	4,0 mm
Kleber	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 V	8,0 mm
Kleber	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 V	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	5,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	5,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	7,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Alufelge hinten links	Kratzer	Lackieren
4	Motorhaube Dämmmatte	Loch	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden	Stoßfänger vorne und hinten Nachlackiert	€ 2.938,52
2	Andere	Haftpflichtschaden	Stoßfänger hinten ersetzt	€ 2.600,00
3	Andere	Haftpflichtschaden	Tür vorne links Nachlackiert	€ 3.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 8.538,52

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	172,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGY7NA077427

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Tür vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Alufelge hinten links - Kratzer - Lackieren




4 - Motorhaube Dämmmatte - Loch - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

