

Fiat *Doblò Cargo '15

Voertuiginformatie


Merk:**Fiat**
 Kenteken:
 Versnellingsbak:**Handgeschakeld 6 versnellingen**
 Kleur carrosserie:
 Model:***Doblò Cargo '15**
 Chassisnummer:**ZFA26300006N73917**
 Type brandstof:**Diesel**
 Vermogen:**77 kW**
 Versie:**Dob.Cargo 1.6MJ 105 L2H2 SX**
 1ste tenaamstelling**09-08-2019**
 Kilometerstand:**217430 km**
 Aantal deuren:

Samenvatting schade


Dak & andere
Interieur
Links
Rechts
Voorzijde

2
1
1
1
1

Commerciële foto's









Opties volgens de inspecteur



Carkit**Ja**

Middenarmsteun**Ja**

Radio multimedia**Ja**

Schade

Carrosserie
Niet origineel
Ontstickeren
Dak & andere





Dak

Roest / Corrosie

Herstellen en spuiten (compleet)

Dak & andere



Instructieboek

Ontbreekt

Vervangen

Interieur

Scherm A L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



Scherm A R


Deuk(en)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Voorruit
Steenslag
Glasherstel
Voorzijde



Banden

Locatie

Type

Velg

Afmetingen

Merk

Diepte

Voor Links

Zomer

195/60/16/99/T

Goodyear

4,0 mm

Voor Rechts

Zomer

195/60/16/99/T

Goodyear

4,0 mm

Achter Links

Zomer

195/60/16/99/T

Goodyear

6,8 mm

Achter Rechts

Zomer

195/60/16/99/T

Goodyear

7,0 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen**2**

CO2 Emissie**149**

Digitaal onderhoud**Ja**

Hoedenplank/rolhoes**N.v.t.**

Instructieboek**Nee**

Onderhoudsboekje**N.v.t.**

Terugzetten naar fabrieksinstellingen**Nee, niet mogelijk**

Totaal aantal sleutels**2**

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.