

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Superb 2.0 TDI SCR DSG AMBITION Combi Kombi 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	D -AS 0285	Fahrgestell-Nummer:	TMBJH9NP8P7059029
Vertrags-Nummer:	32077081	Erstzulassung:	05.09.2023
Internes KZ:	15072270	Kilometer-Stand:	179011
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

SKODA Superb 2.0 TDI SCR DSG AMBITION Combi Kombi 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110KW Diesel 7-Gang Automatik

Lackierung: Black Magic Perleffekt

Polsterung: Stoff Ambition-Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)

36.571,43

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

17" Leichtmetallfelgen Drakon, Anthrazit glanzgedreht, Bereifung 215/55 R17	504,20
Ausstattungspaket Assistenz	857,14
Ausstattungspaket Business Columbus	2.386,55
Ausstattungspaket Komfort Plus	1.352,94
Ausstattungspaket Sicherheit	369,75
Beheizbare Vordersitze	0,00
Beheizbares Lenkrad (2 Speichen) inkl. Schaltwippen	0,00
Black Magic Perleffekt	0,00
Elektrisch einstellbare Vordersitze mit Memory-Funktion	941,18
Fernlichtassistent	260,50
Perleffektlackierung	596,64
Progressivlenkung	151,26
Rückfahrkamera mit Waschdüse	0,00
Sportfahrwerk (15 mm Tieferlegung)	210,08
Standheizung mit Funkfernbedienung	1.084,03
Stoff Ambition-Schwarz	0,00
Vorbereitung für eine Anhängerzugvorrichtung inklusive Gespannstabilisierung	0,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)

45.285,70

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

53.889,98

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

53.889,98

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Superb 2.0 TDI SCR DSG AMBITION Combi Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	131
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,0000	Tankinhalt:	66
Max. Km/h:	212	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,200
Leergewicht (kg):	1607	zul. Gewicht (kg):	2196

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 32077081

Amtliches Kennzeichen: D -AS 0285

Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Superb 2.0 TDI SCR DSG AMBITION Combi Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
13.04.2026	9059992275	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein
07.10.2025	9059963504	Motor, Getriebe und	Marderschaden	Ja	Nein
16.09.2025	9059960410	Eigenverschulden	Dach mitte mitte Delle bis 3cm (ohne Lackschaden)	Nein	Nein
11.09.2025	9059960799	Eigenverschulden	Tür hinten Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein
			Schweller seitlich hinten Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)		
11.09.2025	9059960298	Eigenverschulden	Tür hinten Fahrerseite Kratzer > 10 cm oberflächlich	Nein	Nein
23.05.2025	9059943223	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
20.10.2024	9059905510	Eigenverschulden	Dach vorne Beifahrerseite Delle > 3 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein
20.10.2024	9059905509	Eigenverschulden	Stoßstange vorne Beifahrerseite Kratzer > 10 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein
20.10.2024	9059905372	Eigenverschulden	Tür hinten Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein
			Seitenwand hinten unten Beifahrerseite Delle		

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 32077081
Amtliches Kennzeichen: D -AS 0285
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Superb 2.0 TDI SCR DSG AMBITION Combi Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
22.04.2024	38308	Inspektion und Wartung
31.10.2024	69384	Wartungszusatzumfänge
31.10.2024	69384	Inspektion und Wartung
19.05.2025	107559	Inspektion und Wartung
19.05.2025	107559	Wartungszusatzumfänge
15.10.2025	133236	Getriebeölwechsel
15.10.2025	133236	Inspektion und Wartung
15.10.2025	133236	Bremsflüssigkeitswechsel
15.10.2025	133236	Wartungszusatzumfänge
15.10.2025	133236	Getriebeöl
27.03.2026	163700	Wartungszusatzumfänge
27.03.2026	163700	Wartungszusatzumfänge
27.03.2026	163700	Inspektion und Wartung
27.03.2026	163700	Inspektion und Wartung
09.04.2026	163700	Wartungszusatzumfänge
09.04.2026	163700	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	D-AS 285
Berichtsnummer :	0000000928777-DE968		
Referenznummer:	31205839		

Fahrzeugdaten

Skoda Superb Combi (3V5)(06.2015->) Ambition

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMBJH9NP8P7059029	Laufleistung abgelesen:	179011 km
Erstzulassung / Baujahr:	05.09.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	01.07.2026 34277 Fuldabrück
Fahrzeugart:	Nutzfahrzeug bis 7,5t	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1968 ccm / 110 kW (150 PS)
Antriebsart:	-	Lackfarbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Lackart:	Perleffekt	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	3	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	Sonstiges	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	163700 / 27.03.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/-V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/-V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/-V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/-V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Uniroyal	-/-/- 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Uniroyal	-/-/- 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Uniroyal	-/-/- 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Uniroyal	-/-/- 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
	-
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
3.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
4.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
5.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair




3. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair