

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 160 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -KT 0830E	Fahrgestell-Nummer:	KMHKR81AFNU012023
Vertrags-Nummer:	42499079	Erstzulassung:	20.10.2021
Internes KZ:	15020838	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 160 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 160 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	160 / 218	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,400
Leergewicht (kg):	1985	zul. Gewicht (kg):	2430

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 42499079
Amtliches Kennzeichen: HD -KT 0830E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 160 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch
Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
29.09.2025	9059963303	Eigenverschulden	Stoßstange vorne Beifahrerseite Tür vorne Beifahrerseite	Ja	Nein
27.04.2022	9059810373	Eigenverschulden	Radlauf vorne Beifahrerseite Stoßstange hinten Beifahrerseite Kotflügel hinten Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 42499079
Amtliches Kennzeichen: HD -KT 0830E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 160 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch
Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum *Km-Stand* *Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



KMHKR81AFNU012023

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	78.235 km
Hersteller	Hyundai	Restlauf bis Service	10 Monat(e)
Typ/Modell	IONIQ5	HU (Bericht lag nicht vor)	04/2027
Fahrgestellnummer	KMHKR81AFNU012023	Leistung / Hubraum	53 kW
Erstzulassung	20.10.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	04/2025, 54.587 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
3	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
6	Schweller rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Seitenwand links	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern
9	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
11	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
12	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür hinten rechts, Tür vorne rechts

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/45 R20 105W	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	255/45 R20 105V	Goodyear	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105V	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	235/55 R19 105V	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					04/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 25.06.2026
Protokollnummer: 46160474
Anlieferungsdatum: 25.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Hyundai	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	IONIQ5	Laufleistung (abgelesen)	78.235 km
Fahrgestellnummer	KMHKR81AFNU012023	Erstzulassung	20.10.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 25.06.2026
Protokollnummer: 46160474
Anlieferungsdatum: 25.06.2026




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade... Smart Repair




Beschädigung #6: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #6: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



KMHKR81AFNU012023

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	78,235 km
Manufacturer	Hyundai	Next maintenance in	10 Monat(e)
Type / Model	IONIQ5	Main inspection (Report not on hand)	04/2027
Vehicle Identification number	KMHKR81AFNU012023	Power / Engine displacement	53 kW
First registration	20 Oct 2021	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	04/2025, 54,587 km	Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
2	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
3	Side panel - rear right side	Sill - dent(s) - Smooth repair work
4	Side panel - rear left side	Sill - Scratched - Smart repair
5	Sill - left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
6	Sill - right side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
7	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value
8	Side panel - rear left side	Wheel well extension - Scratched - Replace
9	Rear bumper	Spoiler - Scratched - Replace
10	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
11	Door - rear right side	Door - Scratched - Repair and paint
12	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Rear, Provided by user / customer



Detected repainting

No.	Location
1	Door - rear right side, Door - front right side

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	255/45 R20 105W	Michelin	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	255/45 R20 105V	Goodyear	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 105V	Michelin	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	235/55 R19 105V	Michelin	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					04/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 25 Jun 2026
Protocol number: 46160474
Delivery date: 25 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Hyundai	Inspection condition	sufficient
Type / Model	IONIQ5	Mileage (Read)	78,235 km
Vehicle Identification number	KMHKR81AFNU012023	First registration	20 Oct 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 25 Jun 2026
Protocol number: 46160474
Delivery date: 25 Jun 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.




Figure 21: Misc.


Pictures of damage



Damage #3: Side panel - rear right side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Side panel - rear right side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #4: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #5: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #6: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #6: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #7: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #8: Side panel - rear left side: Wheel well extension - Scratched - Replace



Damage #8: Side panel - rear left side: Wheel well extension - Scratched - Replace




Damage #9: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace




Damage #9: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #9: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Door - rear right side, Door - front right side



Repainting 1: Door - rear right side, Door - front right side