

Fiat

FIAT DUCATO H2 KASTENWAGEN (290/295)(11.2023->) 35 L4H2 180 MULTIJET MAXI HOCHDACH VERBLECHT MOTOR 2,2 LTR. - 132 KW TURBODIESEL
MULTIJET POWER KASTEN HOCHRAUM STANDARD

VIN: ZFA250003SG029911



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 09/07/2025	Laufleistung 28911 km
Farbe COLORE ESTERNO (Weiss (pastell))	Jahr 2023	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 3	Generation -
Karosserietyp Van	Hubraum 2184	Getriebe Automatisch
Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel	Anzahl Gänge 8
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 132 KW	

Bewertungsdetails

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
002	Entklebung / -	Beklebt	Akzeptabel
003	Stoßfänger / Vorne Rechts Lackiert : Nein	Kratzer	Smart Repair



004

Stoßfänger / Vorne Links

Lackiert : Nein

Kratzer

Smart Repair




005

Windschutzscheibe / -

Steinschlag

Smart Repair



006

Türeinstieg / Vorne Links

Abgewetzt

Lackieren



007

Tür / Innenraum Vorne Links

Mit Fenster : Nein

Abgewetzt

Lackieren



008

B-Säule außen / Vorne Links ¹

Fleck

Polieren



009

Tür / Vorne Links ²

Fleck

Polieren





010 Seitenwand / Hinten Links³
Mit Fenster : Nein

Schlecht Repariert

Lackieren



011 Stoßfänger / Hinten Links

Kratzer

Smart Repair



012 Säule / Hinten Links⁴

Fleck

Polieren



013 Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Ersetzen



014 Stoßfänger / Hinten Rechts

Kratzer

Smart Repair




015 Seitenwand / Mitte Rechts⁵
Mit Fenster : Nein

Schlecht Repariert

Polieren

016	Türzierleiste / Rechts ⁶ Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Keine	Reparieren	
017	Zierleiste Seitenwand / Links ⁷ Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Keine	Reparieren	
018	Türeinstieg / Vorne Rechts	Abgewetzt	Lackieren	
019	Heckklappe / Kofferraumtür / Mitte Links Mit Fenster : Nein	Delle	Smart Repair	
020	Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts Mit Fenster : Nein	Delle	Smart Repair	
022	Dach / Hinten ⁸	Delle	Ersetzen	



023

Schweller / Rechts

Delle

Akzeptabel

- ¹ Farbnebel
- ² Farbnebel
- ³ Scharfe Farbkante
- ⁴ D Farbnebel
- ⁵ Farbläufer
- ⁶ Leiste falsch herum montiert
- ⁷ Leiste falsch herum montiert
- ⁸ Fläche eingedrückt

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- | | | |
|---|---|--|
| ☒ Bordmappe | ☒ Ersatzrad | ☐ Füllflasche Nothilfe |
| ☐ Hutablage | ☒ In-Car-Werkzeuge | ☐ Kompressor Nothilfe |
| ☐ Laderaumabdeckung | ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2) | ☐ Pannenset |
| ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3) | ☒ Serviceheft | ☒ Wagenheber |

Hauptreifensatz

Vorne Links	NEXEN	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	8 mm
Vorne Rechts	NEXEN	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	9 mm
Hinten Links	BRIDGESTONE	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	9 mm
Hinten Rechts	BRIDGESTONE	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten	NEXEN	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	9 mm

Kommentar

Reparierter VS Seitenwand L+HL+HR, Schweller L+HL,HR, Schiebetür R, B-Säule R

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet




Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin



Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Reparierter Vrschaden



Reparierter Vrschaden



Reparierter Vrschaden



Reparierter Vrschaden



Reparierter Vrschaden




Reparierter Vrschaden



Reparierter Vrschaden



Reparierter Vrschaden



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Stoßfänger / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne Links / Kratzer



Stoßfänger / Vorne Links / Kratzer



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Tür / Innenraum Vorne Links / Abgewetzt



Tür / Innenraum Vorne Links / Abgewetzt



B-Säule außen / Vorne Links / Fleck



B-Säule außen / Vorne Links / Fleck



Tür / Vorne Links / Fleck



Tür / Vorne Links / Fleck



Tür / Vorne Links / Fleck



Seitenwand / Hinten Links / Schlecht Repariert



Seitenwand / Hinten Links / Schlecht Repariert



Seitenwand / Hinten Links / Schlecht Repariert



Seitenwand / Hinten Links / Schlecht Repariert



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Säule / Hinten Links / Fleck



Säule / Hinten Links / Fleck



Säule / Hinten Links / Fleck



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer




Seitenwand / Mitte Rechts / Schlecht Repariert



Seitenwand / Mitte Rechts / Schlecht Repariert



Seitenwand / Mitte Rechts / Schlecht Repariert



Seitenwand / Mitte Rechts / Schlecht Repariert



Türzierleiste / Rechts / Keine



Türzierleiste / Rechts / Keine



Türzierleiste / Rechts / Keine



Zierleiste Seitenwand / Links / Keine



Zierleiste Seitenwand / Links / Keine



Zierleiste Seitenwand / Links / Keine



Türeinstieg / Vorne Rechts / Abgewetzt




Türeinstieg / Vorne Rechts / Abgewetzt



Heckklappe / Kofferraumtür / Mitte Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Mitte Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Mitte Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Delle




Dach / Hinten / Delle




Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle




Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle