

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|-------|
| Fahrzeug: | HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 239kW Allradantrieb Techniq Limousine4-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik | | |
| Modelljahr: | 2023 | | |
| kW / PS: | 239 / 325 | Hubraum: | 0 |
| Getriebe: | Automatik | Anzahl Gänge: | 1 |
| Emissionsgruppe: | | CO2 (g/km): | 0 |
| durchschn. Verbrauch/100 Km: | 0,0000 | Tankinhalt: | 0 |
| Max. Km/h: | 185 | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 5,100 |
| Leergewicht (kg): | 2095 | zul. Gewicht (kg): | 2520 |

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 25623084
Amtliches Kennzeichen: CAS-AC 0030E
Übersicht erstellt am: 12.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 239kW Allradantrieb Techniq Limousine4-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>SNR</i> | <i>Verursacher</i> | <i>Beschädigung</i> | <i>Reparatur erfolgt *</i> | <i>Gutachten vorhanden *</i> |
|--------------|------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|--------------|------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:_____
Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 25623084
Amtliches Kennzeichen: CAS-AC 0030E
Übersicht erstellt am: 12.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 239kW Allradantrieb Techniq Limousine4-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>Km-Stand</i> | <i>Art der Wartung</i> |
|--------------|-----------------|------------------------|
|--------------|-----------------|------------------------|

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| Kunde : | Allane SE HCBE | Amtl. Kennzeichen : | CAS-AC 30E |
| Berichtsnummer : | 000000920911-DE968 | | |
| Referenznummer: | 31184738 | | |

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 6 (11.2022->) Techniq Elektro 4WD

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.: | KMHM341CXP012360 | Laufleistung abgelesen: | 49938 km |
| Erstzulassung / Baujahr: | 22.05.2023 / 2022 | Besichtigungsdatum/-ort: | 22.05.2026 44577 Castrop-Rauxel |
| Fahrzeugart: | PKW | Aufbauart: | Kombilimousine |
| Kraftstoff: | Elektro | Getriebe Art: | Automatik |
| Navi.-Datenträger: | - | Hubraum / Leistung: | 0 ccm / 239 kW (325 PS) |
| Antriebsart: | Allrad | Lackfarbe: | Abyss Black Pearl / MIC |
| Lackart: | Metallic | Türen / Sitzplätze: | 4 / 5 |
| Anzahl Schlüssel: | 1 | Nächste HU / AU: | 2026 / 2026 |
| Polster Art: | Stoff | Serviceheft verfügbar: | Ja |
| Farbe Innenausstattung: | Schwarz | Serviceheft gepflegt: | Ja |
| Raucherfahrzeug: | Nein | Letzter Service km / am: | - / - |
| Fahrzeug fahrbereit: | Nein | Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen: | ZB I (Fzg.Schein) |
| Zustand aussen: | 2 - Gut | Zustand innen: | 2 - Gut |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

| | Sommerreifen | Aluminium |
|---------------------------|--------------|------------|
| Reifenart / Felgentyp: | | |
| 2. Achse - links / Zust. | | /// 15 mm |
| 2. Achse - rechts / Zust. | | /// 1.5 mm |
| 1. Achse - links / Zust. | | /// 1.7 mm |
| 1. Achse - rechts / Zust. | | /// 1.7 mm |
| Verkehrssicherheit: | | |

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Oberschale Wagenfarbe
- Batterieheizsystem
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung einstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert (Hochglanz)
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 239 kW (kontinuierlich 81 kW, Dual-Elektromotor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 2.0 (Highway Driving Assist, HDA 2.0)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)



- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinter, mit Auf- / Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontschürze, Heckschürze und Seitenschutzleisten in Kontrastfarbe
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Head-up-Display
- Heckleuchten LED (Pixel-Design)
- HV-Batterie 77,4 kWh (Lithium-Ionen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelschlussleuchte LED
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Online Update OTA (Over The Air)
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Frontscheibe Verbundglas
- Frontstaufach / Frunk (Kofferraum, vorn)
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn mitte (Zentralairbag)
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Sitz vorn rechts mit Relax-Funktion• Sitzheizung hinten• Smart-Key• Sonderlackierung Byte Blue Uni• Start-Stop-Knopf• Steckdose (12V-Anschluß) vorn• TECHNIQ-Paket• Türgriffe außen Wagenfarbe• USB-Anschluss Mittelkonsole• Verglasung Akustikglas• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite• Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage | <ul style="list-style-type: none">• Sitzbezug / Polsterung: Stoff• Sitzheizung vorn• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)• Sonnenblenden mit Spiegel• Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe• Tagfahrlicht LED• Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch• USB-Anschluss (Typ C, 2-fach)• USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe• Verglasung getönt• Vorheizsystem für Batterie• Wegfahrsperr (elektronisch)• Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Sitz-Paket Sitzheizung vorn, Sitz vorn rechts mit Relax-Funktion• Park-Paket | <ul style="list-style-type: none">• BOSE-Paket Verglasung Akustikglas• Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

| | |
|--------------------------------------|--|
| Probefahrt: | Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| Unterbodenprüfung: | Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden. |
| Laufleistung plausibel: | Nicht prüfbar Nicht prüfbar |
| Hinweis: | |
| Hinweis (Verkehrssicherheit): | |

Unfallschadenprüfung

| | |
|--|---|
| Rep. Vorschäden / -höhe brutto: | |
| Lackschichtendickenmessung: | - |
| | - |

Bestehender Unfallschaden: **Nicht festgestellt**
Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:


Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|---|
| Klimaanlage: | Eingeschränkt geprüft | ✗ | Lichtanlage: | Eingeschränkt geprüft | ✗ |
| Sonnendach/ Verdeck: | Nicht geprüft | ✓ | Sitzheizung: | Eingeschränkt geprüft | ✗ |
| Bremsanlage: | Eingeschränkt geprüft | ✗ | Motorlauf: | Eingeschränkt geprüft | ✗ |

Durchgeführte Technikprüfung

| | |
|-----------------------------|---|
| Klimaanlage: | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. |
| Lichtanlage: | Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden. |
| Sonnendach/ Verdeck: | Nicht geprüft |
| Sitzheizung: | Eingeschränkt geprüft |
| Bremsanlage: | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft. |
| Motorlauf: | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| Hinweis: | *Reifengröße nicht lesbar ! |

Schaden

|  Karosserie außen | | | |
|--|----------------------|----------------|-----------------|
| | Bauteil | Schaden | Rep.-Art |
| 1. | Schweller - Links | Kratzer | Smart Repair |
| 2. | Felge Vorne - Rechts | Kratzer | Smart Repair |
| 3. | Stoßfänger Hinten | Kratzer | Smart Repair |
| 4. | Tür Vorne - Rechts | Kratzer | Smart Repair |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Schweller - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Schweller - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



4. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair