

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002319860
Besichtigt am:	12.02.2026 15:21
Berichts-Nr:	10043582
FIN:	VSSZZZKM2RR054439

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARC
Erstzulassungsdatum:	14.02.2024
Laufleistung:	22.275 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magnetic Tech"
Farbe Dach:	"Magnetic Tech"
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

18"-Ganzjahresreifen (für Standard- räder bei Formentor)	Einparkhilfe
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Einton-Signalhorn
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Embleme
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7/N09/T9F, "TSI"	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
7-Gang-Automatikgetriebe	Entriegelung Hintersitz Standard
Abgasendrohr hinten (Standard)	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Abgaskonzept, EU6 AP	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Abwicklung Serie	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ambientelicht Ausführung 1	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fernlichtassistent
Außen-Sound Standard	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Feststellbremse
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegelgehäuse lackiert	FPK-Medium
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	FULL LINK
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk "Standard"
Bordliteratur in Deutsch	Ganzjahresreifen 245/45 R18 96W (Polymerbeschichtung)
Bordwerkzeug	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Chrom-Paket	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Dachreling, schwarz	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung hinten,Basis 1	Heckspoiler
Dämpfung vorn	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dekor-Einlagen	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dekor-Einlagen für Konsole	Kältemittel R1234yf
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Digitaler Radioempfang	Keine Aktionsausführung
Drehstromgenerator 140 A	Kennzeichenträger vorn (groß)
Drei.-Automatikgurte vorn	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Komfort-Sportausstattung CUPRA Formentor
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Dynamiklenkung	Kopfstützen vorn
Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -	
-	

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Navigationsgerät
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leichtmetallräder 8J x 18	Ohne Sitzheizung
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sonderspezifikationen
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Steckdose
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mit Multifunktionskamera	Ohne Trennwand
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Verkehrszeichenerkennung
MPV Formentor	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Müdigkeitserkennung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Nebelscheinwerfer	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Nebelschlussleuchte	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nicht Heissland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nichtraucherausführung	Ohne zusätzliche Bereifung
Normalsitze vorn	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne 2. Batterie	Optionsinfotainment (MIB3)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Pan-European-eCall
Ohne Anhängdevorrichtung	Pannen-Set
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Radstand
Ohne Car2X	Rechtsverkehr
Ohne CD/DVD für Navigation	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Reifendruckkontrolle
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Feuerlöscher	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Fußmatten	Scheibenbremsen hinten
Ohne Head-Up Display	Scheibenbremsen vorn
Ohne Individualeinbau	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Ohne Kompensor	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Ladekabel	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Mode3 Ladekabel	

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
Sonnenblende und B-Säule
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Sport
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-
home Funktion automatisch
Telefonvorbereitung für Handy
Tür und Seitenverkleidung Teilleder
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variables Ladebodenkonzept
Variante Grundausstattung
Vier-Lenkerachse
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Zierleisten schwarz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 96 W	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 96 W	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 96 W	7,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 96 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motor	Tierverbiss	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKM2RR054439

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motor - Tierversiss - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

