

Ford

FORD TRANSIT PRITSCHKE (TTS)(2019->) 350 L3 EINZELKABINE TREND MOTOR 2,0 LTR. - 96 KW TDCI KAT PRITSCHKE STANDARD

VIN: WF0AXXTTRANT05851



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	10/02/2023	122057 km
Farbe	Jahr	Polster
Frost-Weiß	2020	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
2	3	-
Hubraum	Getriebe	Motortyp
1995 cc	Schaltgetriebe	Verbrennung
Kraftstoff	Anzahl Gänge	Antriebsstrang
Diesel	6	Vorderradantrieb (FWD)
Max. Leistung		
96 KW		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
002	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
003	Türdichtung / Vorne Links	Fehlt	Ersetzen



004 Windschutzscheibe / -

Gebrochen

Ersetzen





005

Reifen / Hinten Links

Geschwindigkeitsindex : R / Traglastindex : 113 / Reifenmarke : CONTINENTAL /
Breite : 235 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 65 / Felgen-/Reifendurchmesser :
16 " / Saison : Sommer

Nicht konform

Ersetzen



006

Kotflügelverbreiterung / Vorne Links

Lackiert : Nein

Kratzer

Ersetzen



007

Reflektor / Hinten Links

Fehlt

Ersetzen




008

Laderaum / -

Verschlissen

Akzeptabel




009

Seitenwand / Rechts

Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren



010 Stoßfänger / Vorne

Kratzer

Akzeptabel



011 Stoßfänger / Vorne Rechts
Lackiert : Ja

Delle

Reparieren



012 Notrad / -

Fehlt

Ersetzen

013 Klebesatz / Vorne

Fehlt

Ersetzen

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Bordmappe | ☐ Ersatzrad | ☐ Füllflasche Nothilfe |
| ☐ Hutablage | ☐ In-Car-Werkzeuge | ☐ Kompressor Nothilfe |
| ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2) | ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3) | ☐ Laderaumabdeckung |
| ☐ Pannenset | ☐ Serviceheft | ☐ Wagenheber |

Hauptreifensatz

Vorne Links	UNIROYAL	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Vorne Rechts	UNIROYAL	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Links	CONTINENTAL	235 / 65 / 16 / Sommer	6 mm
Hinten Rechts	BARUM	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	9 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links




Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Rechts




Warnleuchte Inspektion / Fehlt




Warnleuchte Inspektion / Fehlt




Türdichtung / Vorne Links / Fehlt




Windschutzscheibe / - / Gebrochen




Windschutzscheibe / - / Gebrochen



Windschutzscheibe / - / Gebrochen



Reifen / Hinten Links / Nicht konform



Reifen / Hinten Links / Nicht konform



Kotflügelverbreiterung / Vorne Links / Kratzer



Kotflügelverbreiterung / Vorne Links / Kratzer



Reflektor / Hinten Links / Fehlt



Laderaum / - / Verschlissen



Laderaum / - / Verschlissen



Laderaum / - / Verschlissen



Laderaum / - / Verschlissen



Seitenwand / Rechts / Delle




Seitenwand / Rechts / Delle



Seitenwand / Rechts / Delle



Seitenwand / Rechts / Delle



Seitenwand / Rechts / Delle



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne Rechts / Delle



Stoßfänger / Vorne Rechts / Delle



Stoßfänger / Vorne Rechts / Delle