

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: OPEL Vivaro-e 100 kW 50kWh Cargo L Edition Kastenwagen 4-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	RS -V 1155E	Fahrgestell-Nummer:	VXEV1ZKXZPZ052641
Vertrags-Nummer:	93825081	Erstzulassung:	05.02.2024
Internes KZ:	15057507	Kilometer-Stand:	49039
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

OPEL Vivaro-e 100 kW 50kWh Cargo L Edition Kastenwagen 4-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Eis Weiß Uni

Polsterung: Stoff Meltem, Grau

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **38.950,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Eis Weiß Uni	0,00
Holzboden im Laderaum, 9 mm, Anti-Rutsch-Beschichtung mit Aluminiumschienen	390,00
Mode 3 Ladekabel	282,50
Multimedia Navi Pro mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay und DAB+	1.070,00
Opel Connect	250,00
Parkpilot, Einparkhilfe hinten	630,00
Stahlräder, 7 J x 16, mit Radkappe, ganzflächig	50,00
Stoff Meltem, Grau	0,00
Universal Charger (1,8 kW-22 kW, 3-phasig) mit 3 Adaptern im Set	605,04

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **42.227,54**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **50.250,77**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 50.250,77

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	OPEL Vivaro-e 100 kW 50kWh Cargo L Edition Kastenwagen4-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	100 / 136	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	130	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1977	zul. Gewicht (kg):	2905

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 93825081
Amtliches Kennzeichen: RS -V 1155E
Übersicht erstellt am: 12.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Vivaro-e 100 kW 50kWh Cargo L Edition Kastenwagen4-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 93825081
Amtliches Kennzeichen: RS -V 1155E
Übersicht erstellt am: 12.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Vivaro-e 100 kW 50kWh Cargo L Edition Kastenwagen4-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
11.04.2026	46872	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	RS-V 1155E
Berichtsnummer :	0000000918667-DE968		
Referenznummer:	31180875		

Fahrzeugdaten

Opel Vivaro Kasten (2019->) -e Basis L (L3)

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VXE1ZKXZP052641	Laufleistung abgelesen:	49039 km
Erstzulassung / Baujahr:	05.02.2024 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	11.05.2026 13:44 41468 Neuss
Fahrzeugart:	Transporter	Aufbauart:	Kastenwagen
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 100 kW (136 PS) LACKIERUNG WEISS ICY/TYP AUSSENVERKLEIDUNG SPIEGEL FLACH STANDARD
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	4 / 3
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	03.2028 / 03.2028
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	-
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Stahl
1. Achse - links / Zust.	Semperit	215/65/R16/-- 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Semperit	215/65/R16/-- 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Semperit	215/65/R16/-- 8 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Semperit	215/65/R16/-- 8 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Stahl
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/65/R16/-- 9 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/65/R16/-- 9 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/65/R16/-- 9 mm
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/65/R16/-- 9 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Beifahrerseite • Akustischer Fußgängerschutz (Außensound) • Audiosystem Multimedia • Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (Gummi) • Bremsassistent • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Elektromotor 100 kW (Dauer 57 kW) • Freisprecheinrichtung Bluetooth • Heckflügeltüren ohne Verglasung • Karosserie / Aufbau: Kasten • Klimaanlage • Laderaumtrennwand geschlossen • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar • Modelleinführung • Radstand 3275 mm • Reifen-Reparaturkit • Schiebetür rechts | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Antriebsart: Frontantrieb • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar • Bordcomputer • Doppelsitzbank vorn mit Staufach • Elektrofahrzeug • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist) • Getriebe für Elektrofahrzeug • Innenspiegel abblendbar • Karosserievariante: Fahrzeuglänge L3 • Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2) • Ladevorrichtung On-Board-Lader (11 kW) • Leuchtweitenregelung • Parkpilotsystem hinten • Reifen 215/65 R16C 106/104 T. • Scheibenwischer mit Regensensor • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
|---|--|

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sicht-Paket • Stahlfelgen 7x16 • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole • Steuer-AV Opel • Türgriffe außen schwarz • Wegfahrsperre | <ul style="list-style-type: none"> • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Steuer-AV Antriebsstrang elektrisch • Tagfahrlicht • USB-Schnittstelle |
|--|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Paket • Bodenbelag Fahrgast-/Laderaum Holz (beschichtet) • Audi connect plus (Internetbasierende Dienste) | <ul style="list-style-type: none"> • Reifendruck-Kontrollsystem • Erhöhte Nutzlast |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Servicehistorie nicht nachvollziehbar. Intervall: 12 Monate/20.000 Km. Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz.

Schaden



Karosserie außen

Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1. Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2. Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
3. Stoßfänger Vorne	Oberflächenkratzer	Ohne Reparatur
4. Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur



Sonstiges

Bauteil	Schaden	Rep.-Art
5. Fahrzeug außen	Beklebt	Entkleben / Reinigen
6. Service 02/2025	Fehlt	
7. Service 02/2026	Fehlt	
8. Servicehistorie nicht nachvollziehbar - Wertminderung		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung




Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



1. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Vorne
Oberflächenkratzer - Ohne Reparatur



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Vorne
Oberflächenkratzer - Ohne Reparatur



4. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur