

BMW

BMW 4 COUPE (G22)(2020->) 420 D XDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 140 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 140 KW DIESEL) 2-TÜRIG

VIN: WBA21AS050CH69181




Beschreibung


Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	17/03/2023	69069 km
Farbe	Jahr	Polster
BLACK SAPPHIRE METALLIC	2020	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
2	4	-
Karosserietyp	CO2	Hubraum
Coupe	147	1995
Getriebe	Motortyp	Kraftstoff
Automatisch	Verbrennung	Diesel
Anzahl Gänge	Max. Leistung	
8	140 KW	

#	Element	Defekt	Korrektur
---	---------	--------	-----------

001	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen
-----	--------------------	-------	----------



002	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
-----	------------------------	-------	-----------



003	Warnleuchte Reifendruck	Defekt	Prüfen
-----	-------------------------	--------	--------



004 Felge / Vorne Links Abgewetzt Ersetzen
Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Oberfläche : Glanzgedreht



005 Felge / Hinten Links Abgewetzt Ersetzen
Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Oberfläche : Glanzgedreht



006 Felge / Hinten Rechts Abgewetzt Ersetzen
Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Oberfläche : Glanzgedreht



007 Felge / Vorne Rechts Abgewetzt Ersetzen
Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Oberfläche : Glanzgedreht



008 Stoßfänger / Hinten Kratzer Lackieren



009

Dachholm / Rechts ¹

Schlecht Repariert

Lackieren





010

Seitenwand / Rechts ²

Schlecht Repariert

Lackieren



011

Tür / Vorne Rechts ³

Schlecht Repariert

Lackieren





012

Stoßfänger / Vorne ⁴

Schlecht Repariert

Lackieren



013	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
014	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
015	Kotflügel / Vorne Rechts	Steinschlag	Akzeptabel
 			
016	Dach / -	Delle	Reparieren
  			

- ¹ Übergang ausgerissen
² Lackbild mager / Orangenhaut
³ Lackbild mager / Orangenhaut + Schleißen
⁴ Starke Farbtonabweichung

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Bordmappe | ☐ Ersatzrad | ☐ Füllflasche Nothilfekit |
| ☐ Hutablage | ☐ In-Car-Werkzeuge | ☐ Kompressor Nothilfe |
| ☐ Laderaumabdeckung | ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2) | ☐ Pannenset |
| ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3) | ☐ Serviceheft | ☐ Wagenheber |

Hauptreifensatz

Vorne Links	FRESTONE	225 / 40 / 19 / Sommer	7 mm
Vorne Rechts	FRESTONE	225 / 40 / 19 / Sommer	7 mm
Hinten Links	FRESTONE	255 / 35 / 19 / Sommer	8 mm
Hinten Rechts	FRESTONE	255 / 35 / 19 / Sommer	8 mm

Kommentar

Reparierter VS Seitenwand R, Tür R, Stoßfänger V

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum




Laufleistung




Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Sicherheitskit / - / Fehlt



Sicherheitskit / - / Fehlt



Sicherheitskit / - / Fehlt





Felge / Vorne Rechts / Abgewetzt



Felge / Vorne Rechts / Abgewetzt




Felge / Vorne Rechts / Abgewetzt



Felge / Vorne Rechts / Abgewetzt



Felge / Vorne Rechts / Abgewetzt



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Dachholm / Rechts / Schlecht Repariert



Dachholm / Rechts / Schlecht Repariert



Dachholm / Rechts / Schlecht Repariert




Seitenwand / Rechts / Schlecht Repariert




Seitenwand / Rechts / Schlecht Repariert




Seitenwand / Rechts / Schlecht Repariert




Seitenwand / Rechts / Schlecht Repariert



Seitenwand / Rechts / Schlecht Repariert




Tür / Vorne Rechts / Schlecht Repariert



Tür / Vorne Rechts / Schlecht Repariert



Tür / Vorne Rechts / Schlecht Repariert



Tür / Vorne Rechts / Schlecht Repariert



Tür / Vorne Rechts / Schlecht Repariert



Stoßfänger / Vorne / Schlecht Repariert



ht Repariert



Stoßfänger / Vorne / Schlecht Repariert



Kotflügel / Vorne Rechts / Steinschlag




Kotflügel / Vorne Rechts / Steinschlag



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle