


**Fahrzeugdetails**

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHPY4 S1010132	Erstzulassung	03.04.2025	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-RZ3731	Laufleistung	38 826 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 HYBRID 48V 100KW eDCT6	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

**Auftragsdaten**

Lagerplatz 34379 Calden Frankenbach




**Lose Teile**

Nothilfekit Reserverad	✘
Bordwerkzeug	✔
Laderaumabdeckung	✔

**Fahrzeugdokumente / Schlüssel**

Schlüssel	✔
Inspektion	✘

**Reifen**





Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm






Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm



**Außenschäden**

2		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	3		Bauteil	Stoßfänger
		Position	-			Position	Hinten
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

**DEKRA Automotive Solutions**

4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügel</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Polieren</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügel	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Polieren	Anmerkungen	-	5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger unterhalb	Position	Vorne	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Kotflügel																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Polieren																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger unterhalb																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Felge glanzgedreht 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Windschutzscheibe	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Felge glanzgedreht 16"																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Windschutzscheibe																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Motorhaube</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Motorhaube	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-											
Bauteil	Motorhaube																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				

**Sonstiges**

1		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Inspektion</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Inspektion	Position	-	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-			
Bauteil	Inspektion												
Position	-												
Beschreibung	Fehlende Elemente												
Anmerkungen	-												
9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	Lackierung	Anmerkungen	-			
Bauteil	Lackvorbereitung												
Position	-												
Beschreibung	Lackierung												
Anmerkungen	-												

**Geschätzte Reparaturkosten**

<b>Gesamt netto</b>	<b>990,26€</b>
---------------------	----------------