

Seite 1

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4	
3. Antriebsachsen Anzahl:	1	Lage:	Achse 2(A1)	
		gegenseitige Verbindung:	entfaellt	
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert			
Hauptabmessungen				
4. Radstand:	2865 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm 2-3: - mm	
5. Länge:	4793 mm	6. Breite:	1900 mm 7. Höhe:	1491 mm
Massen				
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1845 kg	13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1852 kg	
16. Technisch zulässige Höchstmassen				
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2400 kg			
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1130 kg	2 1320 kg	3 - kg	
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4275 kg			
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines				
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	1800 kg	
18.4. ungebremsten Anhängers:	750 kg			
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	75 kg			
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	MERCEDES-BENZ AG			
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	654820			
22. Arbeitsverfahren:	Selbstzündung/4-Takt (A3)			
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	NOVC-HEV	
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe (A0)			
25. Hubraum	1993 cm³	26. Kraftstoff:	Hybr. Diesel/E (0010)	
26.1 Fahrzeug mit	Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -			
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):	120,00 kW	bei 3200 min ⁻¹	
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):	17,00 kW			
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung	10,00 kW			
28. Getriebetyp:	automatisch			
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1: 5.354	2: 3.243	3: 2.252	
4: 1.636	5: 1.211	6: 1.0	7: 0.865 8: 0.717 9: 0.601	
28.1.1 Achsübersetzung:	2.473			
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	1: -	2: -	3: -	
4: -	5: -	6: -	7: - 8: - 9: -	
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:	226 km/h		
Achsen und Radaufhängung				
30. Spurweite:	1 1593 mm	2 1604 mm	3 - mm	
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:				
Achse 1:	225/50 R17 094 Y	7Jx17 ET44.5	Klasse A C1	
Achse 2:	225/50 R17 094 Y	7Jx17 ET44.5	Klasse A C1	
Achse 3:	-			
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	mechanisch (A0)		
Aufbau	38. Code des Aufbaus	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ_9)	
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5,2links,2rechts,1hinten (A1)			
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5			
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	-			
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-			
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch	67,00 dB(A)	
	bei der Motordrehzahl 3300 min ⁻¹	Standgeräusch:	74,00 dB(A)	
47. Abgasnorm:	Euro 6(EA)			

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:		47.1.1. Prüfmasse		1930	kg						
47.1.2. Stirnfläche:		2.27	m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills:		entfaellt	cm²				
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten											
47.1.3.0.f0		99.2	N	47.1.3.0.f1		0.475	N/(km/h)	47.1.3.0.f2		0.02801	N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus:		47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b:						3b			
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc:		entfaellt		47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):				nein			
48. Abgasemissionen:		Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:						715/2007* 2023/443EA			
1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):											
CO:	35,8	-	-	-	mg/km						
NO _x	12,5	-	-	-	mg/km						
Partikelmasse:	0,08	-	-	-	mg/km						
Partikelzahl:	6,69 * 10 ⁸	-	-	-	km ⁻¹						
THC	-	-	-	-	mg/km						
NMHC:	-	-	-	-	mg/km						
THC+NO _x :	17,8	-	-	-	mg/km						
NH ₃	-	-	-	-	ppm						
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):				0,5000				m ⁻¹			
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte				NO _x		Partikelzahl					
Vollständige RDE-Fahrt				80		mg/km		6 * 10 ¹¹		km ⁻¹	
Innerstädtische RDE-Fahrt:				80		mg/km		6 * 10 ¹¹		km ⁻¹	
49. CO ₂ -Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:											
1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen											
WLTP Werte:		CO ₂ -Emissionen:		Kraftstoffverbrauch:		Stromverbrauch:					
Niedrig:	169	g/km	6.4	l/100km	-	Wh/km					
Mittel:	125	g/km	4.8	l/100km	-	Wh/km					
Hoch:	105	g/km	4.0	l/100km	-	Wh/km					
Höchstwert:	120	g/km	4.6	l/100km	-	Wh/km					
Kombiniert:	123	g/km	4.7	l/100km	-	Wh/km					
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)											
Elektrische Reichweite		-						km			
Elektrische Reichweite innerorts		-						km			
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:				Ja (J)							
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):				e1 37							
3.2.2 Einsparungen durch WLTP				0.60				g/km			
4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen											
WLTP Werte:		CO ₂ -Emissionen: Kraftstoffverbrauch:				Stromverbrauch					
Niedrig:	-	g/km	-	l/100km	-	m³/100km	-	kg/100km	-	Wh/km	
Mittel:	-	g/km	-	l/100km	-	m³/100km	-	kg/100km	-	Wh/km	
Hoch:	-	g/km	-	l/100km	-	m³/100km	-	kg/100km	-	Wh/km	
Höchstwert:	-	g/km	-	l/100km	-	m³/100km	-	kg/100km	-	Wh/km	
Innerorts:	-										Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	-	g/km	-	l/100km	-	m³/100km	-	kg/100km	-	Wh/km	
Kombiniert bei Entladung:	-	g/km	-	l/100km	-	m³/100km	-	kg/100km	-	Wh/km	
Gewichtet, Kombiniert:	-	g/km	-	l/100km	-	m³/100km	-	kg/100km	-	Wh/km	



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Steinschlag Windschutzscheibe nicht fachgerecht instandgesetzt



Bild 15 : Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 16 : Kratzer Dachholm rechts




Bild 17 : Kratzer Dachholm rechts




Bild 18 : Steinschlag Motorhaube



Bild 19 : Türkante vorn links angeschlagen



Bild 20 : Delle Tür vorn rechts



Bild 21 : Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 22 : Zierleiste Stoßfänger vorn gebrochen



Bild 23 : Spoiler Stoßfänger hinten zerkratzt

Zustandsbericht ohne Ausstattung

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
29.05.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die Fahrprobe erfolgte lediglich auf dem Betriebsgelände.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	07.03.2025	Letzte Zulassung	07.03.2025
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	C 200 d T 9G-TRONIC Avantgarde Advanced	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1KAH0DB9SF193103	HSN / TSN	2222 / BDF
Schlüssel-Nr.	10082178	Km-Stand abgelesen	89719
Nächste HU §29 StVZO	03 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	120
Hubraum (ccm)	1993	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Uni / Wasserbasis / 2-Schicht	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 94 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL	S /O	4 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL	S /O	4 mm
2 links	225 / 50 R 17 94 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL	S /O	4 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL	S /O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03 / 2030			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO FSL	W /O	5 mm
225 / 50 R 17 98 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO FSL	W /O	5 mm
225 / 50 R 17 98 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO FSL	W /O	5 mm
225 / 50 R 17 98 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO FSL	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 10.091 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Steinschlag Windschutzscheibe nicht fachgerecht instandgesetzt, erneuern (Bild 14)
2. Stoßfänger hinten zerkratzt, smart repair (Bild 15)
3. Kratzer Dachholm rechts, smart repair (Bild 16, 17)
4. Steinschlag Motorhaube, smart repair (Bild 18)
5. Türkante vorn links angeschlagen, smart repair (Bild 19)
6. Delle Tür vorn rechts, drücken (Bild 20)
7. Stoßfänger vorn zerkratzt, smart repair (Bild 21)
8. Zierleiste Stoßfänger vorn gebrochen, erneuern (Bild 22)
9. Spoiler Stoßfänger hinten zerkratzt, smart repair (Bild 23)