

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	17.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	27.07.2026
Referenznummern	0002054825

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. WF01XXTTG1MD37546			
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	Farbton / Lackart	Frost-Weiss / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	05/2025
Typ / Verkaufsbez.	Transit Custom 2.0 TDCi 320 L2 Trend	Laufleistung abgelesen	44.010 km
Erstzulassung	17.03.2022	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	9 / 4
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / keine Angabe	Hubraum / Nennleistung	1.996 ccm / 77 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R16 C	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R16 C	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16 C	5 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16 C	5 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 11.07.2024 bei km 41.101.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Das Fahrzeug ist bezogen auf den Besichtigungsumfang nicht verkehrssicher aufgrund: Fahrzeug hinten rechts - Unfallschaden.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite	Airbag Fahrerseite
Aktives Kurvenlicht	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)	Bordcomputer
Einstiegsleuchten	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Traktionskontrolle	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts
Fensterheber elektrisch	Generator 240 A
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 6-Gang
Haltegriff B-Säule	Haltegriffe vorn
Handschuhfach abschließbar	Heckflügeltüren mit Verglasung
Karosserie/Aufbau: Kombi Standard	Karosserievariante: Normaldach
Kühlergrill schwarz	Lenkrad (Leder)
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT	Parkpilotsystem vorn und hinten
Nebelscheinwerfer	Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
Radstand 3300 mm	Reifendruck-Kontrollsystem
Reserverad in Fahrbereifung	Rußpartikelfilter
Rücksitz-Paket 6 (Einzelsitz und Doppelsitz, 2.Reihe und 3.Reihe)	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	Scheinwerfer H4
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	Schmutzfänger vorn und hinten
Seitenschutzleisten	Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	Stahlfelgen 6,5x16
Start/Stop-Anlage	Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
Stoßfänger teillackiert	Style-Farb-Paket
Außenspiegel in Wagenfarbe	Stoßfänger in Wagenfarbe
Tagfahrlicht LED	Kurvenlicht statisch
Trend	Verzurrösen (4)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Zusatzheizung elektrisch
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar	

Sonderausstattung

Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung	Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
Doppelklimaanlage	Heckscheibenwischer
Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung	Sicht-Paket 1
Frontscheibe heizbar	Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Luftgitter, beschädigt, ersetzen (Bild 23, Bild 24)	279,56 €	181,71 €
Stoßfänger vorne Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 21, Bild 22)	729,26 €	474,02 €
Stoßfänger vorne Verkleidung unterhalb -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	914,32 €	594,31 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Spiegelgehäuse links Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 25, Bild 26)	241,82 €	157,18 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	100,00 €	100,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 16, Bild 17)	132,77 €	132,77 €
Inspektion groß Transporter, fällig, durchführen (Bild 14, Bild 15)	866,48 €	866,48 €
Fahrzeug hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 27, Bild 28, Bild 29, Bild 30, Bild 31, Bild 32)	11856,40 €	11856,40 €
Fahrzeug außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten (Bild 33, Bild 34, Bild 35)	319,04 €	319,04 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, fällig, durchführen	132,77 €	132,77 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	15.572,42 €
Minderwert	14.814,68 €
Händlerverkaufspreis	1.650,00 €
Händlerverkaufspreis	2.425,00 €

Bei der Ermittlung des Händlerverkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 35 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 29.07.2026

Fotoanlage



Bild 1




Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage




Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9

Fotoanlage



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

Vertragspartner		Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service	
AUTO-FIEGL GmbH Bortenmacherstr. 1 Tel. 09171/9704-0 D-91154 Roth		Datum: 19.3.24 Kilometerstand: 36125 Rechnungsnummer: Unterschrift: <i>[Signature]</i> Nächster Service fällig:	
Händlerstempel Immer eine Idee voraus! Ford AUTOHAUS LOTT Tel. 0 62 64 / 92 30-0 · Fax 0 62 64 / 92 30-30 Ausweg 1 · 74861 Neudenau		Händlerstempel Immer eine Idee voraus! Ford AUTOHAUS LOTT Tel. 0 62 64 / 92 30-0 · Fax 0 62 64 / 92 30-30 Ausweg 1 · 74861 Neudenau	
Händlerstempel Immer eine Idee voraus! Ford AUTOHAUS LOTT Tel. 0 62 64 / 92 30-0 · Fax 0 62 64 / 92 30-30 Ausweg 1 · 74861 Neudenau		Datum: 11.7.24 Kilometerstand: 41111 Rechnungsnummer: Unterschrift: <i>[Signature]</i> Nächster Service fällig: 7.26	
Händlerstempel Immer eine Idee voraus! Ford AUTOHAUS LOTT Tel. 0 62 64 / 92 30-0 · Fax 0 62 64 / 92 30-30 Ausweg 1 · 74861 Neudenau		Händlerstempel Immer eine Idee voraus! Ford AUTOHAUS LOTT Tel. 0 62 64 / 92 30-0 · Fax 0 62 64 / 92 30-30 Ausweg 1 · 74861 Neudenau	

Bild 12

Fotoanlage



Bild 13

Fotoanlage



Bild 14 Inspektion groß, Transporter, fällig, durchführen

Fotoanlage



Bild 15 Inspektion groß, Transporter, fällig, durchführen

Prüfung nach § 41 BOKraft mit Hauptuntersuchung § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/46 EU
Inspection certificate according to directive 2014/46 EU

Ihr Servicebüro:
Von-Pistorius-Str. 2
70188 Stuttgart
Tel.: 0711/46907670

Untersuchungsbericht:
JOK001L8-0

Fahrzeughalter:in:
Malteser Hilfsdienst Gemeinü.
GmbH

(1) Fahrzeug-Ident-Nr.:	WF01XXTTG1MD37646 4	(2) Amtl. Kennzeichen:	[REDACTED]
(3) Prüfort:	0002291976 / 74861 Neudenau	(3) Prüftermin:	06.05.2024, 10:32 Uhr
(4) Stand Wegstreckenzähler:	38363 Km	(5) Fahrzeugklasse:	M1 / AF / Fz z.Pers.bef.b. 8 Spl. / Mehrzweckfahrzeug
Fahrzeughersteller:	FORD (D) / 8566	Fahrzeugtyp:	FAC / BMV00518
Variante:	BJFA1EBX	Version:	S9WRCSAFCAWLC
Zulässige Gesamtmasse:	3190 kg	Erstzulassung / Letzte HU:	17.03.2022 / 04.2023
Handelsname (D.3):	Transit Custom	iKfz-Prüfziffer:	TrspFgnW

Sehr geehrte(r) Kunde/Kundin,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

(7) Ergebnis: Ohne Mängel	HU-Plakette: Zugeteilt	(8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 05/2025 (HU/BO Kraft)
---------------------------	------------------------	---

(9) Verantwortliche Person: Dipl.-Ing. (FH) Jochen Hügel (90102073)
Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG
Tel.: 015164751059

Stempel und Unterschrift: F4.25/21.21.4

Bild 16 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage

(5) Fahrzeugklasse:	M1 / AF / Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. / Mehrzweckfahrzeug
Fahrzeugtyp:	FAC / BMW00518
Version:	S9WRCSAFCAWLC
Erstzulassung / Letzte HU:	17.03.2022 / 04.2023
iKfz-Prüfziffer:	TrspFgnW

chung keine Mängel festgestellt.

steilt	(8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 05/2025 (HU/BO Kraft)
--------	--

gel (90102073)

anerk. Überwachungsorgan
 FSP
 0820781
 GKK

Bild 17 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 18 Stoßfänger vorne, Verkleidung unterhalb -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Stoßfänger vorne, Verkleidung unterhalb -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 20 Stoßfänger vorne, Verkleidung unterhalb -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 22 Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Stoßfänger vorne, Luftgitter, beschädigt, ersetzen



Bild 24 Stoßfänger vorne, Luftgitter, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 26 Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 27 Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben




Bild 28 Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 29 Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 30 Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 31 Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 32 Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 33 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten



Bild 34 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten

Fotoanlage




Bild 35 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten