

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002472975
Besichtigt am:	19.06.2026 14:59
Berichts-Nr:	10839387
FIN:	TMBLE7NU7R5014786

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / ATK
Erstzulassungsdatum:	30.06.2024
Laufleistung:	33.818 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite-Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite-Grau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	140 kW (191 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	SportLine
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	28.400 KM

» Fahrzeugausstattung

"KESSY FULL" ohne SAFE System	Beheizbare Vorder- und Rücksitze
"SIDE ASSIST" - Toter Winkel Assistent	Betriebserlaubnis Nachtrag
"SMART LINK" (drath und drathlos)	Betriebsspannung 12 V
"SOUND SYSTEM CANTON" (10 Lautsprecher, Digital Equalizer)	Bordliteratur in Deutsch
"SUNSET"	Bordwerkzeug und Wagenheber
"Virtual Cockpit"	Bremsbelagverschleißkontrolle
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Brillen-Ablage/Halter
2 Leseleuchten vorn	Chrom-Paket
3 Schlüssel	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
3. Kopfstütze hinten	DAB - Digitaler Radioempfang
3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Dachreling, schwarz
3-Zonen Klimaanlage	Dämpfung hinten
4 Türen	Dämpfung vorn
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.A 888evo4	Dekor-Einlagen
4-Zylinder-Ottomotor 2,0L/140 KW, TFSI, homogen, GM. ist:T06/T2C/T2J/T2W/T3I/T4U/T50/T5H/T6E/T8J/TD3/T5V/T3Q	Design SportLine Sitzbezüge in Stoff
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Doppelton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Drehstromgenerator 180 A
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Ablagenpaket 3	Dynamiklenkung
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Ebener Ladeboden hinten
Aktivkohlebehälter (EVAP)	ECO-Funktion
Allradantrieb	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht	-
Ambientelicht Ausführung 2	Einparkhilfe vorn und hinten
Anfahrhilfe-/ Abfahrhilfe	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Embleme
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Außen-Sound Standard	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel links, konvex	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrerkniefahrerairbag
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Ausstattung 1	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Batterie 420A (70Ah)	Federbereich 01 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Bauteile mit besonderer Oberfläche	Fertigungsablauf Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Feststellbremse
	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk

Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine

Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte

Sicherheitsausstattung

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höhenverstellbare Fahrer- und Beifahrersitze

Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Innenspiegel automatisch abblendbar mit USB

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersicherung, manuell

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX

Klappbare Haltegriffe, mehrteilig

Klimakomfortscheibe

Komfort Telefonie, BT, Kopplebox

Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn

Kopfstützen für Vordersitze

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kühlerschutzgitter

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist

LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung

LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling

Leergewichtsbereich 1

Leichtmetallräder "SAGITARIUS" anthrazit 8J x 19" - 4 Stk.

Leichtmetallräder "SAGITARIUS" anthrazit 8J x 19" - 4 Stk.

Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen

Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)

Linkslenker

Luftfilter für staubreiche Länder

Matrix-Beam

Mit Adapter

Mit Multifunktionskamera

Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)

Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)

Mittelarmlehne vorn

Modul Boden hinten Ausführung 7

MPV

Navi Columbus + Web radio

Nebelschlussleuchte

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normal-Lackierung

Notrufsystem eCall+

Ohne Ablagekästen im Kofferraum

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Durchladeeinrichtung

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Emblempaket

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Halter

Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladedose

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Schmutzfänger

Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung

Ohne Trennwand

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Funktionsfehleranzeige

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Parking Paket

Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 225/45 R19 92W Rollwiderstandsoptimiert

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Scheinwerferreinigungsanlage
 Schmales Notrad
 Schriftzugsatz Schwarz
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
 und Beifahrerseite
 Soundpaket "branded"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Komfortsitze vorn
 Sprachsteuerung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Sport
 Tankdeckel
 Technology 9,2" Navi Plus (Web Radio)
 Textilfußmatten
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Travel Assist
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Variante Grundausstattung
 Verkehrszeichenerkennung
 Vier-Lenkerachse
 Virtuelles Pedal
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Zierleisten schwarz
 Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
 Zus. Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 19 96 W	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 19 96 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 19 96 W	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 19 96 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Anhaftung	Polieren
2	Stoßfänger Ecke hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Innenraum	Verschmutzt	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 5.032,46
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 5.100,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 10.132,46

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	59,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLE7NU7R5014786

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Heckklappe



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Anhaftung - Polieren



2 - Stoßfänger Ecke hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren




GEBRAUCHSSPUREN


1 - Innenraum - Verschmutzt - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Polsterbezüge leicht verschmutzt



2 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

