


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700056
vom: 29.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002458733
Besichtigt am:	29.05.2026 11:20
Berichts-Nr:	10700056
FIN:	WVGZZA1ZPV591620

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700056
vom: 29.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Roc
HSN / TSN:	0603 / CMK
Erstzulassungsdatum:	03.05.2023
Laufleistung:	149.978 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	6.200 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700056
vom: 29.05.2026

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Einton-Signalhorn
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
3 Kopfstützen hinten	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gepäcksstabilisierung
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
4 Leichtmetallräder "Chester" 6,5 J x 16	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
4 Türen	Fahrsitz mit Höheneinstellung
6 Lautsprecher	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
6-Gang-Schaltgetriebe	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA-
Abgasendrohr hinten (Standard)	Federbereich 01 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasnorm EU6 AP	Fensterheber elektrisch
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fertigungsablauf Standard
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frontantrieb
App-Connect	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außen-Sound Standard	Fußgängererkennung
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Gepäckraumboden
Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Grundausstattung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Hinterachse "Standard"
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Innenspiegel automatisch abblendend
Berganfahrassistent	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kältemittel R1234yf
Betriebsspannung 12 V	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Keine Aktionsausführung
Bordwerkzeug	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Allergen-Filter
Bremsbelagverschleißanzeige	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Chester 6,5 J x 16	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Dachhimmel	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Kurzheck
Dämpfung vorn	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dekoreinlagen "Licorice Black matt" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn	LED-Rückleuchten dunkelrot
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	LED-Scheinwerfer
Digitaler Radioempfang DAB+	Leuchtweitenregulierung
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Linkslenker
Drehstromgenerator 140 A	Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700056
vom: 29.05.2026

Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Trennwand
Müdigkeitserkennung	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Multifunktionskamera	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Multifunktionslenkrad	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne Vorfeldbeleuchtung / Projektionsleuchte (Spiegel)
Nicht Heissland	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Normal-Lackierung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Normalsitze vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Notbremsassistent "Front Assist"	Ohne zusätzliche Bereifung
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne alternativ-Antriebssystem	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Ohne Alu/Chrom-Paket	Radio "Composition"
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Ohne Anhängavorrichtung	Radstand
Ohne Aufkleber und Embleme	Rechtsverkehr
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Regensensor
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Dachreling	Reifen 215/60 R 16, rollwiderstandsoptimiert
Ohne Dynamic Drive Control	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne ECO-Funktion	Reifenkontrollanzeige
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Rückstrahler in allen Türen
Ohne Feuerlöscher	Schaltgetriebe MQ200_GA
Ohne Fußmatten	Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	Scheibenbremsen hinten
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Scheibenbremsen vorn
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Ladedose	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Ladekabel	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Lichtassistent	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "T-Roc"
Ohne Mittelarmlehne vorn	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Navigationsgerät	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Nebelscheinwerfer	Stabilisator vorn
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Standard-Klimazonen
Ohne Schubladen unter den Vordersitzen	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Sprachsteuerung	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Spurwechselassistent	Telefonschnittstelle
Ohne Stabilisator hinten	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Steckdose	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700056
vom: 29.05.2026

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Türunterteile schwarz

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterpaket

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700056
vom: 29.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Fulda	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/60 R 16 96 H	7,0 mm
Fulda	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/60 R 16 96 H	7,0 mm
Fulda	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/60 R 16 96 H	8,0 mm
Fulda	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/60 R 16 96 H	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	5,0 mm
Dunlop			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	5,0 mm
Dunlop			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	6,0 mm
Dunlop			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700056
vom: 29.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Heckklappe	Kratzer	Spotrepair
4	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
5	Tür hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Auslegen + Polieren
7	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türverkleidung vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700056
vom: 29.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 10.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 10.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	183,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	167,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	196,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	193,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700056
vom: 29.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZA1ZPV591620

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700056
vom: 29.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700056
vom: 29.05.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700056
vom: 29.05.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Heckklappe




Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Seitenwand hinten
links




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten rechts - Kratzer - Lackieren



2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Heckklappe - Kratzer - Spotrepair




4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



5 - Tür hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren

Kommentar

oberflächliche Kratzer






Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700056
vom: 29.05.2026

6 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Auslegen + Polieren



7 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Türverkleidung vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

