

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682439
vom: 27.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002470849
Besichtigt am: 27.05.2026 09:46
Berichts-Nr: 10682439
FIN: WVVZZZAA4PD015595



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682439
vom: 27.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	up!
HSN / TSN:	0603 / CMX
Erstzulassungsdatum:	16.05.2023
Laufleistung:	43.843 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	48 kW (66 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ceramique-Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	13.100 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682439
vom: 27.05.2026

» Fahrzeugausstattung

2 Funkklappschlüssel	Fahrerassistenzpaket
2 Kopfstützen hinten, absenkbar	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
2 Lautsprecher	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Fahrzeugklassen-Differenzierung -120-
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 48 kW	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
4 Stahlräder 5 J x 14	Fensterheber vorn elektrisch
4 Türen inkl. Vordersitze mit Höheneinstellung	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
4 Türen, Seitenscheiben hinten ausstellbar	Gepäckraumabdeckung
5-Gang-Schaltgetriebe	Gepäckraumauskleidung in Verbindung mit Soundsystem
Abgasendrohr hinten (Standard)	Gepäckraumbeleuchtung
Abgasnorm EU6 AP	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar und herausnehmbar
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Geschwindigkeitsregelanlage
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Akustik-Paket Standard	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht
Allergenfilter	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Antenne für FM-Empfang	Handschuhfach mit Klappe
Armaturentafel zweiteilig	Hochton-Signalhorn
Aufkleber/Schilder in deutsch/englisch/französisch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Kältemittel R1234yf
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Außenspiegel rechts, konvex	Keine Aktionsausführung
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Batterie 320A (49Ah)	Kennzeichenträger vorn (groß)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Klimaanlage "Climatronic"
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Bordwerkzeug	Kurzheck
Dachhimmel in light grey	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dämpfung hinten, Basis 1	Lenkrad
Dämpfung vorn	Licht-und-Sicht-Paket
Dash Pad "Black Cube"	Linkslenker
Digitaler Radioempfang DAB+	Make-up-Spiegel in der Beifahrersonnenblende
Drehstromgenerator 140 A	Maps + More Dock
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze	Mit Blende
Einfassung der Ausströmer links / rechts sowie der Bedienelemente für Radio und Klimatisierung in Chrom	move up!
Einparkhilfe - akustische Warnsignale bei Hindernissen im Heckbereich	Multifunktionsanzeige "Plus"
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrassistent, ABS, ASR, EBV und MSR	Multifunktionskamera
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe	Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
	Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682439
vom: 27.05.2026

Nicht Heissland	Stabilisator vorn
Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn	Standard-Klimazonen
Normalausführung	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Ablagekasten	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne alternativ-Antriebssystem	Telefonschnittstelle
Ohne Aufkleber und Embleme	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Dachreling	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Dekorleisten	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Trommelbremsen hinten
Ohne Folienbeklebung	Türinnenbetätigung in Chrom
Ohne Halter	Typrüfland Deutschland
Ohne Regenschirm(e)	USB-Schnittstelle
Ohne Sicherungsdose	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Sonder-Maßnahmen	Vordersitze beheizbar
Ohne Trennwand	Vordersitze mit Höheneinstellung
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	-VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Ohne Wartungsintervallverlängerung	Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Ohne zus. Dichtungen außen	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	Winterpaket
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, inkl. Funkfernbedienung
Ohne zusätzliche Bereifung	
Radio "Composition Phone"	
Radschrauben Standard	
Radvollblenden	
Rechtsverkehr	
Regensensor	
Reifen 175/65 R 14, rollwiderstandsoptimiert	
Reifenkontrollanzeige	
Reifenlieferanten für EU Länder	
Rückfahrkamera "Rear View"	
Rücksitzbank ungeteilt, 2 Sitzplätze, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar	
SBBR-Leuchten, Normalausführung	
Schaltgetriebe MQ100	
Schalthebelknopf mit Linse in schwarz/weiß glänzend	
Scheibenbremsen vorn innenbelüftet	
Schloß-Sperrsystem, Diebstahlhemmend	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung elektromechanisch	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Fusion"	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682439
vom: 27.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Vredestein	Vorne	Links	Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	5,0 mm
Vredestein	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	5,0 mm
Vredestein	Hinten	Links	Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	6,0 mm
Vredestein	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Nein

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682439
vom: 27.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tirefit	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682439
vom: 27.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682439
vom: 27.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAA4PD015595

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682439
vom: 27.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682439
vom: 27.05.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682439
vom: 27.05.2026

» Beschädigungsfotos

FEHLTEILE

1 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

