

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi 5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	B -GF 1697	Fahrgestell-Nummer:	VF1RFB00966814525
Vertrags-Nummer:	32675075	Erstzulassung:	29.03.2021
Internes KZ:	14769232	Kilometer-Stand:	133942
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi 5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Highland-Grau Metallic

Polsterung: Stoff Titanium Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **22.941,18**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Highland-Grau Metallic	0,00
Metallic-Lackierung	546,22
Notrad	168,07
Sicherheitstrennetz	0,00
Stoff Titanium Schwarz	0,00
Winter-Paket	411,76
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH	0,00
UTC_AHK schwenkbar inkl. Montage	899,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-01	45,00
UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01	0,00
UTC_Schonbezug Fahrer SIX-02540-010-01	52,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkompleträder über A.T.U.	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH	0,00
UTC_AHK schwenkbar inkl. Montage	899,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-01	45,00
UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01	0,00
UTC_Schonbezug Fahrer SIX-02540-010-01	52,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkompleträder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **25.071,33**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **29.834,88**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 29.834,88

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	85 / 115	Hubraum:	1461
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	117
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,900	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	193	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,40
Leergewicht (kg):	1439	zul. Gewicht (kg):	1944

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 32675075
Amtliches Kennzeichen: B -GF 1697
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
28.02.2025	9059959034	Motor, Getriebe und	Marderschaden	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 32675075
Amtliches Kennzeichen: B -GF 1697
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
28.04.2022	26273	Inspektion und Wartung
01.03.2023	51052	Wartungszusatzumfänge
01.03.2023	51052	Inspektion und Wartung
12.01.2024	74567	Inspektion und Wartung
12.01.2024	74567	Wartungszusatzumfänge
12.01.2024	74567	Wartungszusatzumfänge
12.01.2024	74567	Inspektion und Wartung
16.01.2024	74567	Wartungszusatzumfänge
16.01.2024	74567	Inspektion und Wartung
18.06.2024	85727	HU-Überziehungsgebühr
18.06.2024	85727	TÜV/AU (MwSt-frei)
18.06.2024	85727	TÜV/AU (MwSt-frei)
18.06.2024	85727	HU-Überziehungsgebühr
09.07.2024	85727	HU-Überziehungsgebühr
09.07.2024	85727	TÜV/AU (MwSt-frei)
21.02.2025	102602	Bremsflüssigkeitswechsel
21.02.2025	102602	Inspektion und Wartung
21.02.2025	102602	Wartungszusatzumfänge
09.02.2026	129424	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	09.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	76547 Sinzheim, Am Markbach 12
Besichtigungsdatum	21.07.2026
Referenznummern	0031219943 - 0032675075

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	B-GF 1697	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RFB00966814525
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	29.03.2021
Typ	Mégane Blue dCi Business Edition Grandtour	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Highland-Grau - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	133.614 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	06/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.461 ccm / 85 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/55 R16 91H	7 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/55 R16 91H	7 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/55 R16 91H	8 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/55 R16 91H	8 mm
Reservebereifung: Fehlteil					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/55 R16 91H	4 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/55 R16 91H	4 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/55 R16 91H	8 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/55 R16 91H	8 mm

Allgemeines / Zustand	
☐ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 06.02.2026 bei km 129.424.	

Legende : ☒ Ja ☒ Nein ☐ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: Hagelschaden
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorhanden.
Hagelschaden - Kalkulation erstellt.

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|--|---|--|
| ✓ | Highland-Grau Metallic | ✓ | Metallic-Lackierung |
| ✓ | Sicherheitstrennetz | ✓ | Stoff Titanium Schwarz |
| ✓ | Winter-Paket | ✓ | Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH |
| ✓ | UTC_AHK schwenkbar inkl. Montage | ✓ | UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013- |
| ✓ | UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012- | ✓ | UTC_Schonbezug Fahrer SIX-02540-010- |
| ✓ | UTC_Warnblitzer | ✓ | Winterkomplettträger über A.T.U |
| ✗ | Notrad | | |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, beschädigt (Bild 48, Bild 49, Bild 50)

Motorhaube, beschädigt (Bild 45, Bild 46, Bild 47)

Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld (Bild 51, Bild 52, Bild 53)

Dach

Dach, verkratzt (Bild 68, Bild 69, Bild 70)

Seite links

Tür vorne links Einstieg, verkratzt (Bild 41, Bild 42)

Tür hinten links, verkratzt (Bild 84, Bild 85)

Tür hinten links Einstieg, beschädigt (Bild 79, Bild 80, Bild 81)

Seitenwand links, beschädigt (Bild 76, Bild 77, Bild 78)

C- Säule links Innenverkleidung -unterhalb-, verkratzt (Bild 82, Bild 83)

Seite rechts

Seitenwand rechts, beschädigt (Bild 65, Bild 66, Bild 67)

Tür hinten rechts, verkratzt (Bild 57, Bild 58, Bild 59)

Tür hinten rechts Einstieg, beschädigt (Bild 60, Bild 61, Bild 62)

Tür vorne rechts Einstieg, beschädigt (Bild 54, Bild 55, Bild 56)

C- Säule rechts Innenverkleidung -unterhalb-, verkratzt (Bild 63, Bild 64)

Heck

Ladekante Abdeckung, beschädigt (Bild 21, Bild 22, Bild 23)

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt (Bild 33, Bild 34, Bild 35)

Heckklappe, verkratzt (Bild 73, Bild 74, Bild 75)

Heckklappe Innenverkleidung, verkratzt (Bild 30, Bild 31, Bild 32)

Reifen, Felgen, Radkappen

Reserverad / Notrad, fehlt

Interieur

Himmel, beschädigt (Bild 24, Bild 25, Bild 26)

Fußmatte(n) vorne links, beschädigt (Bild 36, Bild 37)

Laderaum, verkratzt (Bild 27, Bild 28, Bild 29)

Laderaum Bodenbelag Velour/Stoff, beschädigt (Bild 18, Bild 19, Bild 20)

Multimedia, Navigation

Antenne Stab, beschädigt (Bild 71, Bild 72)

Schlüssel/Schließanl.

Hauptschlüssel mit Fernbedienung, beschädigt (Bild 13, Bild 14)

Technik

Lenkrad Leder, verkratzt (Bild 38, Bild 39, Bild 40)

Sonstiges

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), fällig (Bild 15, Bild 16, Bild 17)

Fahrzeug, Hagelschaden (Bild 43, Bild 44)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 86 Fotos.

Gschwind, Swen

Der Sachverständige, 23.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

KONTROLLNACHWEISE (1/6)

VIN: VF1RFB00966814575

Datum: <u>23.07</u> Km-Stand: <u>9</u>	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit:	Stempel	
Wartung <u>Wangberg</u>	ARS Altmann AG Automobillogistik Feierabendmühle 2 85283 Wolnzach Tel. +49(0)8442 9080-353	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐		
*siehe spezifische Seite		
Datum: <u>28.07</u> Km-Stand: <u>102607</u>	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit:	Stempel	
Wartung <u>A+B</u>	TRI AG ALTE PFORZHEIMER STRASSE 4 75217 BIRKENFELD +49 (0)7231 - 54190	<u>Leit</u> <u>Früh</u> <u>Diesel</u> <u>Bruch</u>
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐		
*siehe spezifische Seite		
Datum: <u>6.2.26</u> Km-Stand: <u>129004</u>	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit:	Stempel	
Wartung <u>A+B</u>	TRI AG ALTE PFORZHEIMER STRASSE 4 75217 BIRKENFELD +49 (0)7231 - 54190	<u>Ölwechsel + Filter</u> <u>Reinhaltefilter</u>
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐		
*siehe spezifische Seite		

6.13

Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen



Bild 14. Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. HU (Hauptunters.), Verbrennerfzg. (Allane), fällig, durchführen




Bild 16. HU (Hauptunters.), Verbrennerfzg. (Allane), fällig, durchführen

Fotoanlage



Bild 17. HU (Hauptunters.), Verbrennerfzg. (Allane), fällig, durchführen



Bild 18. Laderaum, Bodenbelag Velour/Stoff, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Laderaum, Bodenbelag Velour/Stoff, beschädigt, ersetzen



Bild 20. Laderaum, Bodenbelag Velour/Stoff, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. Ladekante, Abdeckung, beschädigt, ersetzen



Bild 22. Ladekante, Abdeckung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Ladekante, Abdeckung, beschädigt, ersetzen



Bild 24. Himmel, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25. Himmel, beschädigt, ersetzen



Bild 26. Himmel, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27. Laderaum, verkratzt, Smartrepair




Bild 28. Laderaum, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 29. Laderaum, verkratzt, Smartrepair



Bild 30. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 32. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 34. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 36. Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37. Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 38. Lenkrad, Leder, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 39. Lenkrad, Leder, verkratzt, Smartrepair



Bild 40. Lenkrad, Leder, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 41. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Spotlackieren



Bild 42. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Spotlackieren

Fotoanlage




Bild 43. Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen




Bild 44. Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen

Fotoanlage



Bild 45. Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 46. Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 47. Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 48. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 49. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 50. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 51. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen



Bild 52. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen

Fotoanlage



Bild 53. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen



Bild 54. Tür vorne rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 55. Tür vorne rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 56. Tür vorne rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 57. Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren



Bild 58. Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 59. Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren



Bild 60. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 61. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 62. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 63. C- Säule rechts, Innenverkleidung -unterhalb-, verkratzt, ersetzen



Bild 64. C- Säule rechts, Innenverkleidung -unterhalb-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 65. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 66. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 67. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 68. Dach, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 69. Dach, verkratzt, lackieren




Bild 70. Dach, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 71. Antenne, Stab, beschädigt, ersetzen



Bild 72. Antenne, Stab, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 73. Heckklappe, verkratzt, Spotlackieren



Bild 74. Heckklappe, verkratzt, Spotlackieren

Fotoanlage



Bild 75. Heckklappe, verkratzt, Spotlackieren



Bild 76. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 77. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 78. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 79. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 80. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 81. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 82. C- Säule links, Innenverkleidung -unterhalb-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 83. C- Säule links, Innenverkleidung -unterhalb-, verkratzt, ersetzen



Bild 84. Tür hinten links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 85. Tür hinten links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 86.