

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10672349
vom: 26.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002462391
Besichtigt am:	26.05.2026 14:22
Berichts-Nr:	10672349
FIN:	WAUZZZGY9PA118238

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10672349
vom: 26.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Audi
Modell:	A3
HSN / TSN:	0588 / BZO
Erstzulassungsdatum:	13.06.2023
Laufleistung:	53.479 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.343 mm
Fahrzeughöhe:	1.450 mm
Fahrzeugbreite:	1.816 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.075 kg
Radstand:	2.630 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz silber-schwarz/schwarz-schwarz/ schwarz/stahlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	18.000 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10672349
vom: 26.05.2026

» Fahrzeugausstattung

"Basis"

2-Zonen-Komfortklimaautomatik

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D

4-Lenker-Hinterachse

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ;
GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1

T0P/T0N/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q

7-Gang-Automatikgetriebe

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablage- und Gepäckraumpaket

Abwicklung Serie

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent

advanced

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Ambiente-Lichtpaket

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment plus

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote &
Control

Audi phone box

Audi pre sense front

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar,
beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Ausweichassistent und Abbiegeassistent

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Businesspaket

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling, Entfall

Dämpfung vorn

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Seideneffektlack platingrau

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -

-

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektromechanische Parkbremse

Elektromechanische Servolenkung

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-
tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-8Y0/8YF-

Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterzierleisten in Schwarz

Folienbeklebung

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

gesetzlicher Notruf

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine
Bedarfsprognose

Gurtanlegekontrolle mit Sitzbelegungserkennung hinten

Heckleuchten

Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger hinten (ECE)

Kindersicherung elektrisch betätigt

Kindersitzbefestigung ISOFIX vorn, Top Tether und i-Size für
die äußeren Fondsitze

Komfortöffnung Gepäckraumklappe

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter
Gepäckraumentriegelung

Komfortschlüssel ohne Safelock

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Landesverkaufsprogramm Deutschland



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10672349
vom: 26.05.2026

Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus und Schaltwippen	Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem
Licht-/Regensensor	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Linkslenker	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne Spurwechselassistent
Mit Multifunktionskamera	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Vorkonditionierung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
MMI Navigation plus mit MMI touch	Ohne Zusatz-/Standheizung
MMI Radio plus	Ohne zusätzliche Maßnahmen für Antriebssound innen
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Modul Boden hinten Ausführung 2	Räder der Serie
Motorabdeckung	Räder, 5-Parallelspeichen 8,0Jx17, Reifen 225/45 R17
N.N.N. Ausführung 1	Räder, 5-Parallelspeichen, 6,5Jx17, Winterreifen 205/50 R17
Nicht Heissland	Radschrauben Standard
Nichtraucherausführung	Radstand
Normalsitze vorn	Rechtsverkehr
Ohne 2. Batterie	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifen 225/45 R17 91Y
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Reifenreparaturset
Ohne Audi drive select	Rückfahrkamera
Ohne Bedieneinheit Ladesystem	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Beleuchtung	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll (ECE)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll (ECE)
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheinwerfer
Ohne ECO-Funktion	Seitenairbags vorn und hinten mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Seitenschweller Standard
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Serienfahrwerk
Ohne Feuerlöscher	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Frontspoiler	Serienqualität
Ohne Garagentoröffner	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Head-up-Display	Sitzheizung vorn
Ohne Heckscheiben-Wisch-Waschanlage	Smartphone-Interface
Ohne Heckspoiler	spezielles Typschild EU
Ohne Lade-Dock	Sportlimousine
Ohne Ladedose	Spurverlassenswarnung
Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)	Stabilisator hinten
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Stabilisator vorn
Ohne Lichtassistent	Standardabgasanlage
Ohne Logoprojektion	Standard-Klimazonen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10672349
vom: 26.05.2026

Start-Stop-System
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoff Konsens
Stoßfänger advanced
Tagfahrlicht
Transportschutz (Ausf.1)
Typrüfland Deutschland
USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Winterrädeverbau in der Serie



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10672349
vom: 26.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	6,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	6,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	6,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10672349
vom: 26.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
2	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
3	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Optische Wertminderung

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10672349
vom: 26.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10672349
vom: 26.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGY9PA118238

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10672349
vom: 26.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10672349
vom: 26.05.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10672349
vom: 26.05.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken



2 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



3 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Optische Wertminderung



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

