

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	POLESTAR 2 Long Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	FR -D 5550E	Fahrgestell-Nummer:	YSMVSEGE8PL156931
Vertrags-Nummer:	96292085	Erstzulassung:	12.12.2023
Internes KZ:	15122476	Kilometer-Stand:	56494
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

POLESTAR 2 Long Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Midnight (blau)

Polsterung: Höherwertiger Stoff / Velours Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **50.247,90**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Automatik, Metallic, MJ2023, Sonderausstattung: 19 Zoll Felgen, Pilot Lite, Plus Paket	0,00
Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	0,00
Charcoal WeaveTech mit Black Ash Dekor	0,00
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **50.247,90****Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** **59.795,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 59.795,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	POLESTAR 2 Long Range Single Motor Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	170 / 231	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,400
Leergewicht (kg):	1994	zul. Gewicht (kg):	2490

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 96292085
Amtliches Kennzeichen: FR -D 5550E
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

POLESTAR 2 Long Range Single Motor Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.					

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 96292085
Amtliches Kennzeichen: FR -D 5550E
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

POLESTAR 2 Long Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	FR-D 5550E
Berichtsnummer :	0000000925705-DE968		
Referenznummer:	31200987		

Fahrzeugdaten

Polestar 2 (05.2020->) Long Range Single

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	YSMVSEGE8PL156931	Laufleistung abgelesen:	56494 km
Erstzulassung / Baujahr:	12.12.2023 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	16.06.2026 16:05 79423 Heitersheim
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 170 kW (231 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Midnight / Metallic
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	12.2026 / 12.2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	38913 / 12.08.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	245/45/R19/-- 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	245/45/R19/-- 3 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	245/45/R19/-- 3 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	245/45/R19/-- 3 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung			
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft		Motorlauf:
			Eingeschränkt geprüft 

Schaden			
 Karosserie außen			
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	
1. Felge Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	
2. Felge Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	
3. Felge Vorne - Links	Beschädigt	Smart Repair	
4. Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair	

5.	Stoßfänger Hinten	Oberflächenkratzer	Auslegen / Polieren
6.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung	Lackieren
 Sonstiges			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
7.	Bordwerkzeug	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung




Bereifung



Bereifung



1. Felge Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Felge Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Felge Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Felge Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Felge Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



3. Felge Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



3. Felge Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



3. Felge Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



4. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Stoßfänger Hinten
Oberflächenkratzer - Auslegen / Polieren



5. Stoßfänger Hinten
Oberflächenkratzer - Auslegen / Polieren



6. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Lackieren



6. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Lackieren