



VF3MRHNSMMS159688

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	108,008 km
Manufacturer	Peugeot	Next maintenance in	15,900 km
Type / Model	5008	Main inspection (Report on hand)	07/2026
Vehicle Identification number	VF3MRHNSMMS159688	Power	96 kW
Engine displacement	1,199 ccm	Cylinder	—
First registration	15 Jul 2021	Upholstery	
Last maintenance	05/2026, 103,943 km	Paintwork	
Fuel type	Petrol	Gearbox	Manual

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Trim / covers	Floor mats - Damaged - Replace
2	Indicator - front	Indicator lamp - front right side - Damaged - Replace
3	Side panel - rear right side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
4	Misc.	Main inspection - Due - Replace
5	Sill - left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
6	Wheel / tyres	Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value
7	Interior	Boot cover / roller cover (Fehlt) - Replace
8	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Smart repair
9	Side panel - rear left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
10	Door - rear right side	Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair
11	Side panel - rear right side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
12	Seat - front	Backrest cover - left side - Damaged - Replace
13	Rear bumper	Spoiler - Scratched - Replace
14	Door - rear left side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
15	Side panel - rear left side	Side panel - Scratched - Repair and paint
16	Front bumper	Front bumper - Scratched - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction



Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
1	Door - front left side

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R18 102Y	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/55 R18 102V	Michelin	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/65 R17 99H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	215/65 R17 99H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jul 2026
Protocol number: 46679056
Delivery date: 23 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Peugeot	Inspection condition	sufficient
Type / Model	5008	Mileage (Read)	108,008 km
Vehicle Identification number	VF3MRHNSMMS159688	First registration	15 Jul 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.




Figure 21: Misc.

Pictures of damage




Damage #1: Trim / covers: Floor mats - Damaged - Replace



Damage #2: Indicator - front: Indicator lamp - front right side - Damaged - Replace



Damage #3: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work




Damage #3: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #5: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value




Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value




Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #9: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #9: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #10: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair




Damage #10: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair




Damage #10: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #11: Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #11: Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #11: Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #12: Seat - front: Backrest cover - left side - Damaged - Replace



Damage #12: Seat - front: Backrest cover - left side - Damag... - Replace



Damage #13: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace




Damage #14: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #14: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damag... Repair and paint




Damage #14: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #15: Side panel - rear left side: Side panel - Scratched - Repair and paint




Damage #15: Side panel - rear left side: Side panel - Scratch... - Repair and paint




Damage #15: Side panel - rear left side: Side panel - Scratched - Repair and paint



Damage #16: Front bumper: Front bumper - Scratched - Replace



Damage #16: Front bumper: Front bumper - Scratched - Replace



Damage #16: Front bumper: Front bumper - Scratched - Replace

Pictures of repainting



Repainting 1: Door - front left side



VF3MRHNSMMS159688

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	108.008 km
Hersteller	Peugeot	Restlauf bis Service	15.900 km
Typ/Modell	5008	HU (Bericht lag vor)	07/2026
Fahrgestellnummer	VF3MRHNSMMS159688	Leistung	96 kW
Hubraum	1.199 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	15.07.2021	Polster	
Letzte Wartung	05/2026, 103.943 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten - beschädigt - erneuern
2	Blinkleuchte	Blinkleuchte vorn rechts - beschädigt - erneuern
3	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - erneuern
5	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Interieur	Laderaumabdeckung / Rollo (Fehlt) - erneuern
8	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
10	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
11	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
12	Sitz vorn	Lehnenbezug links - beschädigt - erneuern
13	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
14	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
15	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
16	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür vorne links

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R18 102Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/55 R18 102V	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R17 99H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	215/65 R17 99H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 23.07.2026
Protokollnummer: 46679056
Anlieferungsdatum: 23.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Peugeot	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	5008	Laufleistung (abgelesen)	108.008 km
Fahrgestellnummer	VF3MRHNSMMS159688	Erstzulassung	15.07.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 23.07.2026
Protokollnummer: 46679056
Anlieferungsdatum: 23.07.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Blinkleuchte: Blinkleuchte vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade... Smart Repair



Beschädigung #5: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #9: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #9: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #10: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #10: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #10: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #12: Sitz vorn: Lehnensbezug links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Sitz vorn: Lehnensbezug links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #14: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #14: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Tür vorne links



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott

01.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: PEUGEOT 5008 PureTech 130 Active Pack Sports Utility Vehicle 5-türig 1199 ccm 131 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -PU 2816	Fahrgestell-Nummer:	VF3MRHNSMMS159688
Vertrags-Nummer:	15689079	Erstzulassung:	15.07.2021
Internes KZ:	15016572	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

PEUGEOT 5008 PureTech 130 Active Pack Sports Utility Vehicle 5-türig 1199 ccm 131 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	PEUGEOT 5008 PureTech 130 Active Pack Sports Utility Vehicle5-türig 1199 ccm 131 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	96 / 131	Hubraum:	1199
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	117
durchschn. Verbr./100 Km:	5,100	Tankinhalt:	56
Max. Km/h:	188	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,900
Leergewicht (kg):	1504	zul. Gewicht (kg):	2140

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 15689079
Amtliches Kennzeichen: HD -PU 2816
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

PEUGEOT 5008 PureTech 130 Active Pack Sports Utility Vehicle 5-türig 1199 ccm 131 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
14.05.2024	9059886837	Eigenverschulden	Parksensor vorne mitte	Ja	Nein
09.03.2022	9059805390	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
07.03.2022	9059805164	Eigenverschulden	Aussenspiegel Fahrerseite Tür vorne Fahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 15689079
Amtliches Kennzeichen: HD -PU 2816
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

PEUGEOT 5008 PureTech 130 Active Pack Sports Utility Vehicle5-türig 1199 ccm 131 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer