



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46223505
Auftrags-Nr / Referenz: 50153314_1
Besichtigungsdatum: 08.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	CUPRA Leon 1.5 eTSI DSG		
Kennzeichen	D-P 797	Fahrgestellnummer	VSSZZKLXRR013094
Erstzulassung	14.03.2024	Laufleistung (abgelesen)	28.528 km
HSN/TSN	7593 / AST 00051	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Benzin/E / 4
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N...	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Magnetic Grau Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	110 kW / 1.498 ccm	Nächste HU	03/2027
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	24.100 km
Letzte Wartung	01/2026 bei 21.558 km	Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.890 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	50153314_1	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/40 R18 92V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	5mm / 5mm	i.O.
2	225/40 R18 92V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					12/2027

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagefach in den Türen
Airbag: Airbag für Fahrer und Beifahrer - Center-Airbag - Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer - Kopfairbag-System, vorne und hinten
Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung
Audiosystem mit 10" Farb-Touch-Screen Media System Plus mit 10" Display
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar - inkl. Beifahrerspiegelabsenkung
Außenspiegelkappen lackiert in "Dark Aluminium"
Bremsleuchte, dritte
CUPRA CONNECT - vorbereitet für die Aktivierung der Dienstpakete Sicherheit/Assistenz und Fernzugriff
Differenzialsperre, elektronisch (XDS) für Vorderachse

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesening 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Drehzahlmesser
Drive Profile CUPRA - Fahrprofile können individuell gewählt werden - Gewähltes Fahrprofil beeinflusst Lenkunterstützung und Gasannahme Fahrwerksregelung (bei DCC), und Schaltkennlinie (bei DSG)
Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) - Antiblockiersystem (ABS) - Antriebs-Schlupf -Regelung (ASR)
Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion
Gepäckraumabdeckung
Gepäckraumbeleuchtung
Geschwindigkeitsbegrenzer
Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
Getriebe: 7 Gang DSG
Handschuhfach, beleuchtet
Heckscheibe beheizbar
Heckscheibenwischer
ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, in der 2. Sitzreihe links und rechts - inkl. Top Thether Verankerungspunkte
Keyless Go (Motor Start/Stop Knopf)
Klimaanlage Climatronic mit 3-Zonen-Temperaturregelung
Kopfstützen, 2 vorne
Kopfstützen, 3 hinten
Leisten an den Seitenfenstern (außen) in Glossy Black
Lenkrad beheizbar
Lenkrad: CUPRA Sportmultifunktionslenkrad mit Schaltwippen
Leseleuchten vorne/hinten
Mittelarmlehne vorne
Müdigkeitserkennung
Notruf-Service -keine Registrierung notwendig - Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Ottopartikelfilter
Paket: Licht-und-Sicht-Paket - Regensensor - Innenspiegel automatisch abblendend - Lichtsensor mit automatischer Fahrlichtschaltung - Automatische Coming-Home und Leaving -Home-Funktion
Paket: Voll-LED-Paket - Voll-LED Scheinwerfer - Voll-LED Heckleuchten - Blinkleuchten mit LED-Technologie integriert in Außenspiegel - Blinker hinten mit dynamischer LED-Technologie - Infinite Light; Dynamisches LED-Lichtband am Heck - Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht -Funktion in LED-Technologie - Dynamische Leuchtweitenregulierung
Radio: Digitaler Radioempfang DAB+
Radiozubehör: 6 Lautsprecher
Radiozubehör: USB-C-Schnittstelle 2 vorne / 2 hinten (Ladefunktion)
Reifenkontrollanzeige
Räder: Leichtmetallräder (4) 7,5J x 18" "Performance I Black/Silver", glanzgedreht - Reifen 225/40 R 18
Räder: Tyre fit
Schlüsselloses Schließ- und Öffnungssystem, Kessy Advanced
Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt
Servotronic
Sicherheitsgurte - Dreipunkt-Automatik, vorne und hinten - Warnton für nicht angelegte Sicherheitsgurte
Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung
Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer- / Beifahrersitz
Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Sitze: Sportsitze vorne in "Sharp Textil"
Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up Spiegel und Beleuchtung
Spurhalteassistent
Start-Stop-System
Türeinstiegsleisten beleuchtet, vorne
Türverkleidung in Lederoptik
Ultraschall-Einparkhilfe, hinten
Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion
Verzurrösen im Gepäckraum
Virtual Cockpit Volldigitales Kombiinstrument mit 10,25 TFT Display
Wegfahrsperrung, elektronisch
Wärmeschutzverglasung
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Carbon Paket
CUPRA Außenspiegelkappen in Carbon/Black
Dachhimmel in schwarz
Lackierung: Metallic
Navigationssystem
Paket: Fahrassistenz-Paket L für Navigationssystem - Automatische Distanzregelung bis 210 km/h mit vorausschauender Geschwindigkeitsregelung PCC - Fernlichtassistent - Side Assist inkl. Totwinkelassistent - Exit Assist & Exit warning - Verkehrszeichenerkennung
Paket: Fahrassistenz-Paket XL für Navigationssystem - Automatische Distanzregelung bis 210 km/h mit vorausschauender Geschwindigkeitsregelung PCC - Fernlichtassistent - Side Assist inkl. Totwinkelassistent - Exit Assist & Exit warning - Spurhalteassistent Plus inkl. Travel Assist, Emergency Assist und Stauassistent - Verkehrszeichenerkennung
Paket: Vision Plus - Rückfahrkamera - Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorne
Paket: Winter-Paket - Vordersitze beheizbar
Radiozubehör: Connectivity Box im Ablag.
Radiozubehör: Connectivity Box im Ablagefach der Mittelkonsole inkl. Wireless Charger
Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion - Lendenwirbelstütze Fahrersitz elektrisch einstellbar - Außenspiegel mit Memory-Funktion - Winter-Paket
Smart Ambient Light

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		



Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - Bordbuchmappe
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesening 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Instrumententafel




Abbildung 14: Zulassungsdocument(e)




Abbildung 15: Innenraum hinten



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Service


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #1: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern