

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	OPEL Crossland 1.2 Crossland Crossover5-türig 1199 ccm 83 PS / 61 KW bleifrei 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	61 / 83	Hubraum:	1199
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	106
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,600	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	170	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	14,50
Leergewicht (kg):	1174	zul. Gewicht (kg):	1690

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 24934078

Amtliches Kennzeichen: BS -WM 2022

Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Crossland 1.2 Crossland Crossover5-türig 1199 ccm 83 PS / 61 KW bleifrei 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 24934078
Amtliches Kennzeichen: BS -WM 2022
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Crossland 1.2 Crossland Crossover5-türig 1199 ccm 83 PS / 61 KW bleifrei 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	BS-WM 2022
Berichtsnummer :	000000889493-DE613		
Referenznummer:	31081600		

Fahrzeugdaten

Opel Crossland (X)(2017->) Basis

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W0V7D9EE5M4352782	Laufleistung abgelesen:	42199 km
Erstzulassung / Baujahr:	03.01.2022 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	23.12.2025 Parkstraße 2, 14974 Ludwigsfelde
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe 5 Gang
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1199 ccm / 61 kW (83 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Nautic Blau
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	01.2027 / 01.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	35265 / 15.01.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Stahl mit Radkappe
1. Achse - links / Zust.	Bridgestone	195/60/R16/89H 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	195/60/R16/89H 7 mm
2. Achse - links / Zust.	Bridgestone	195/60/R16/89H 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	195/60/R16/89H 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Antriebsart Frontantrieb • Bordcomputer • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist) • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) • Karosserie 5-türig • Kopf-Airbag-System • Motor 1,2 Ltr. - 61 kW • Radstand 2604 mm • Rücksitz geteilt / klappbar • Seitenairbag vorn • Wegfahrsperre 	<ul style="list-style-type: none"> • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiosystem R 4.0 (Bluetooth-/USB-Schnittstelle USB-Schnittstelle) • Bremsassistent (HBA) • Dach Wagenfarbe • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung • Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion • Getriebe 5-Gang • Klimaanlage • Modellpflege • Otto-Partikelfilter (OPF) • Reifendruck-Kontrollsystem • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Tagfahrlicht LED

Sonderausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> • Kopfstützen hinten (3-fach) • Parkpilotsystem vorn und hinten 	<ul style="list-style-type: none"> • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Radkappe - Vorne - Rechts	Kratzer	Erneuern
2.	Radkappe - Vorne - Links	Kratzer	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Radkappe - Vorne - Rechts
Kratzer - Erneuern



1. Radkappe - Vorne - Rechts
Kratzer - Erneuern



2. Radkappe - Vorne - Links
Kratzer - Erneuern



2. Radkappe - Vorne - Links
Kratzer - Erneuern



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter