

Ford

FORD TRANSIT KASTEN (TTS)(2019->) E 350 L3 TREND ELEKTROMOTOR 135 KW KASTEN HOCHRAUM STANDARD

VIN: WF0EXXTTRBPY79696



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	09/08/2023	86365 km
Farbe	Jahr	Polster
Frost-Weiß	2021	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
4	3	-
Karosserietyp	Getriebe	Motortyp
Van	Automatisch	Elektrisch
Anzahl Gänge	Antriebsstrang	Max. Leistung
1	Hinterradantrieb (RWD)	135 KW

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Blinker / Links	Gebrochen	Ersetzen
			
003	Türeinstieg / Vorne Links	Kratzer	Lackieren
			
004	Sitz komplett / Vorne Links	Riss	Ersetzen



005

Seitenwand / Links

Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren



006

Zierleiste Seitenwand / Links

Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Kratzer

Ersetzen



007

Zierleiste Seitenwand / Hinten Links

Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Kratzer

Ersetzen



008

Kotflügelverbreiterung / Hinten Links

Lackiert : Nein

Kratzer

Ersetzen



009

Säule / Hinten Links

Delle

Reparieren





010

Stoßfänger / Hinten Links

Lackiert : Nein

Gebrochen

Ersetzen





011

Tür / Hinten Links
Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren



012

Tür / Hinten Rechts

Delle

Ersetzen



013

Türfangband / Hinten Rechts

Fehlt

Ersetzen



014


Laderaum / -


Abgewetzt

Akzeptabel




015	Innenverkleidung Laderaum / Rechts	Gebrochen	Ersetzen
			
016	Stoßfänger / Hinten	Gebrochen	Ersetzen
			
017	Reflektor / Hinten Rechts	Gebrochen	Ersetzen
			
018	Dach / Hinten Sonnendach : Nein	Delle	Reparieren
			
019	Seitenwand / Hinten Rechts Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren
			
			
020	Kotflügelverbreiterung / Hinten Rechts Lackiert : Nein	Gebrochen	Ersetzen
			

021	Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Gebrochen	Ersetzen
			
022	Schweller / Hinten Rechts	Delle	Reparieren
			
023	Tür / Rechts Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren
			
024	Türzierleiste / Rechts Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Gebrochen	Ersetzen
			
025	Dachholm / Rechts	Delle	Reparieren



026	Tür / Vorne Rechts	Delle	Reparieren
027	Türzierleiste / Vorne Rechts	Gebrochen	Ersetzen
028	Außenspiegel elektrisch / Rechts	Gebrochen	Ersetzen
029	Kotflügelverbreiterung / Vorne Rechts Lackiert : Nein	Kratzer	Ersetzen
030	Stoßfänger / Vorne	Gebrochen	Ersetzen



031	Warnleuchte Bremssystem	Defekt	Prüfen
			
032	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
033	Seitenwand / Hinten Links	Delle	Reparieren
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Pannenset
- ☒ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	CONTINENTAL	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	CONTINENTAL	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	CONTINENTAL	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	3 mm
Hinten Rechts	CONTINENTAL	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	3 mm
Hinten	///		3 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation




Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Hauptreifensatz / Hinten



Hauptreifensatz / Hinten



Blinker / Links / Gebrochen



Blinker / Links / Gebrochen



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Sitz komplett / Vorne Links / Riss



Sitz komplett / Vorne Links / Riss



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Zierleiste Seitenwand / Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelverbreiterung / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelverbreiterung / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelverbreiterung / Hinten Links / Kratzer



Säule / Hinten Links / Delle



Säule / Hinten Links / Delle



Säule / Hinten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten Links / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten Links / Gebrochen



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle




Türfangband / Hinten Rechts / Fehlt



Laderaum / - / Abgewetzt



Laderaum / - / Abgewetzt



Laderaum / - / Abgewetzt



Innenverkleidung Laderaum / Rechts / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Rechts / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Reflektor / Hinten Rechts / Gebrochen



Reflektor / Hinten Rechts / Gebrochen



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Kotflügelverbreiterung / Hinten Rechts / Gebrochen



Kotflügelverbreiterung / Hinten Rechts / Gebrochen



Kotflügelverbreiterung / Hinten Rechts / Gebrochen



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Gebrochen



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Gebrochen



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Gebrochen



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Türzierleiste / Rechts / Gebrochen



Türzierleiste / Rechts / Gebrochen



Dachholm / Rechts / Delle



Dachholm / Rechts / Delle



Dachholm / Rechts / Delle



Dachholm / Rechts / Delle



Dachholm / Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Türzierleiste / Vorne Rechts / Gebrochen



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Gebrochen



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Gebrochen



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Gebrochen



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Gebrochen



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Gebrochen



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Gebrochen



Kotflügelverbreiterung / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügelverbreiterung / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen




Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Warnleuchte Bremssystem / Defekt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle