

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
5.1. Vollelektrische Fahrzeuge
Verbrauch Elektrische Energie
Elektrische Reichweite
Elektrische Reichweite innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge
Verbrauch Elektrische Energie
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

Verschiedenes
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:
52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4638*	Wh/km
zu 6: min. 1834*	- km
zu 7: min. 1850*	- km
zu 35: A1/A2 215/60 R18 98H M+S; 6.5Jx18 ET44; A1/A2 215/65 R17 99H M+S; 6.5Jx17 ET44; A1/A2 215/65 R17 99V; 7Jx17 ET44; A1/A2 235/50 R19 99H M+S; 7.5Jx18 ET53; A1/A2 235/50 R19 99W; 7.5Jx18 ET53; A1/A2 235/55 R18 100W; 7.5Jx18 ET53*	Wh/km

amtliche Vermerke

HSN 2222	TSN ASE	VVS 00101	PZ 5	Vermerke des KBA
-------------	------------	--------------	---------	------------------

0121966106
7930535
219
GF811682

Vermerke des Herstellers
Zulassungsbesch. gedruckt



0 1-2



046CC0122744



Mercedes-Be

www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner

Jörg Bartels

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

Mercedes-Benz

0.2. Typ:

F2B

Variante:

OX1ET2

Version:

JZAA170A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

GLB 220 d

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie:

IP-2019_2405-WDB-1

0.2.3.2. ATCT Familie:

AT-X247_654q_2-W1K-1

0.2.3.3. PEMS Familie:

E1-WDB-AP

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2018_0070-WDB-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

entfällt

0.2.3.6. Periodische Regenerationsfamilie:

PR-247_654D20_1881-WDB-1

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

-

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geteilt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Im Motorraum (B3)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1N2476141W182319

0.11. Herstellungsdatum:

13.01.2022

mit dem in der am

16.07.2021

erteilten Genehmigung

e1*2007/46*1909*12

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

13.01.2022

(Datum)

ppa. Bartels

i. V. Rückheim

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug

(Dienststellung)

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem

(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4
3. Antriebsachsen	1	Lage:	Achse 1 (A0)
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert	gegenseitige Verbindung:	entfällt
4. Radstand:	2829 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	mm
5. Länge:	4650 mm	6. Breite:	1845 mm
Massen		7. Höhe:	1700 mm
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1685 kg	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1765 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen			
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:			2385 kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1195 kg	2 1215 kg	3 - kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:			4495 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines			
18.1. Deichselanhängers:	kg	18.3. Zentralachsanhängers:	2000 kg
18.4. ungebrachten Anhänger:			750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:			100 kg
Antriebsmaschine	20. Hersteller der Antriebsmaschine:	MERCEDES-BENZ AG	
21. Baumaschinenbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:		Selbstzündung 4-Takt (A3)	65+920
22. Arbeitsverfahren:			
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:			4 in Reihe (A0)
25. Hubraum:	1950 cm³	26. Kraftstoff:	Diesel (0002)
26.1. Fahrzeug mit	Motor (bei A0)	26.2. (nur Zweitstufmotoren):	
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):	140,00 kW bei	3800 min⁻¹
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):			- kW
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):			- kW
28. Getriebetyp:			automatisch
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer			
4 1.920	5 0.951	6 0.724	7 4.051
			2 2.842
			8 0.674
			3 2.737
28.1.1. Achtsübersetzungen:			
28.1.2. Achtsübersetzungen: Gangnummer			
4 2.955	5 4.333	6 4.333	7 4.333
			2 4.333
			8 2.955
			3 2.955
Höchstgeschwindigkeit			220 km/h
29. Höchstgeschwindigkeit:			
30. Spurweite:	1 1827 mm	2 1807 mm	3 - mm
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandskategorie/Reifenkategorie:			
Achse 1:	215/65 R17 099V	6.5Jx17 ET44	Klasse B C1
Achse 2:	215/65 R17 099V	6.5Jx17 ET44	Klasse B C1
Achse 3:			
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:		mechanisch (A0)
Aufbau 38. Code des Aufbaus:	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs:	SCHWARZ (9)
41. Anzahl und Anordnung der Türen:		5.2links 2rechts 1hinten (A1)	
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):			7
42.1. Sitz(e) der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):			-
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:			-
Umweltverträglichkeit			
46. Geräuschpegel			
bei der Motordrehzahl	2850 min⁻¹	Fahrgeräusch:	69.00 dB(A)
		Standgeräusch:	71.90 dB(A)
47. Abgasnorm:			Euro 6 (AP)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:		47.1.1. Prüfmasse	1856 kg
47.1.2. Stirnfläche:	2.520 m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlgitters: entfällt	cm²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten			
47.1.3.0. f0	129.1 N	47.1.3.1. f1	0.554 N/(km/h)
47.2. Fahrzyklus:		47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b:	3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor f0sc:	entfällt	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):	nein
48. Abgasemissionen:		Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	715/2007/2016/1832AP
1.2. Prüfvorfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)			
CO:	43.5		mg/km
NOx:	19.4		mg/km
Partikelmasse:	3.00		mg/km
Partikelzahl:	9.72 * 10⁸		km⁻¹
THC:			mg/km
MMHC:			mg/km
THC+NOx:	25.6		mg/km
NH3:			ppm
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):			
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:			
Vollständige RDE-Fahrt:			
Innersstädtische RDE-Fahrt:			
NOx	80 mg/km	Partikelzahl	0.5100 m⁻¹
	80 mg/km		6 * 10¹¹ km⁻¹
			6 * 10¹¹ km⁻¹
49. CO2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen			
CO2-Emissionen NEFF	Benzin / Diesel		
Innerorts:	154 g/km		g/km
Außerorts:	118 g/km		g/km
Kombiniert:	131 g/km		g/km
Gewicht, kombiniert:	- g/km		g/km
Abweichungsfaktor			
Kraftstoffverbrauch NEFF:	Benzin / Diesel		
Innerorts:	5.8 l/100km		m³/100km
Außerorts:	4.5 l/100km		m³/100km
Kombiniert:	5.0 l/100km		m³/100km
Gewicht, kombiniert:	- l/100km		m³/100km
Abweichungsfaktor			
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
Stromverbrauch	g/kWh	Elektrische Reichweite	km
3. Fahrzeug mit Oekoinnovation(en) ausgestattet:			
3.1. Allgemeiner Code der Oekoinnovation(en):			(U)
3.2.1. Einsparungen durch NEFF	g/km	3.2.2. Einsparungen durch WLTP	1.00 g/km
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151			
WLTP Werte:			
Low: (Phase 1)	186 g/km	7.1 l/100km	- m³/100km
Medium: (Phase 2)	151 g/km	5.8 l/100km	- m³/100km
High: (Phase 3)	128 g/km	4.9 l/100km	- m³/100km
Extra High: (Phase 4)	154 g/km	5.9 l/100km	- m³/100km
Kombiniert:	150 g/km	5.7 l/100km	- m³/100km
Gewicht, kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Heckschürze hinten unten deformiert; Anstoß



Bild 15 : Handschuhfachdeckel, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Einstiegslackierung vorne rechts zerkratzt



Bild 17 : Einstiegslackierung hinten rechts zerkratzt



Bild 18 : Einstiegslackierung hinten rechts zerkratzt



Bild 19 : Dachrahmen rechts Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 20 : Kotflügel vorne rechts langer, tiefer Kratzer




Bild 21 : Tür vorne rechts langer, tiefer Kratzer



Bild 22 : Tür hinten rechts langer, tiefer Kratzer



Bild 23 : Seitenteil hinten rechts langer, tiefer Kratzer



Bild 24 : Stoßfänger hinten Lackierung zerkratzt



Bild 25 : Stoßfänger hinten Lackierung zerkratzt



Bild 26 : Stoßfänger hinten Lackierung zerkratzt




Bild 27 : Seitenteil hinten links Lackierung zerkratzt



Bild 28 : Seitenteil hinten links Lackierung zerkratzt



Bild 29 : Seitenteil hinten links Lackierung zerkratzt



Bild 30 : Einstiegslackierung hinten links zerkratzt



Bild 31 : Einstiegslackierung hinten links zerkratzt



Bild 32 : Einstiegslackierung vorne links Dellen und Kratzer



Bild 33 : Einstiegslackierung vorne links Dellen und Kratzer



Bild 34 : Einstiegslackierung vorne links Dellen und Kratzer



Bild 35 : Tür hinten links Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 36 : Tür hinten links Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 37 : Lenkrad stark abgegriffen



Bild 38 : Tür vorne links Lackierung, verschrämmt, Gebrauchsspur



Bild 39 : Tür vorne links Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 40 : Motorhaube mehrfach eingedellt



Bild 41 : Stoßfänger vorne rechts Lackierung zerkratzt



Bild 42 : Motorhaube Lackierung viele Steinschläge



Bild 43 : Motorhaube Lackierung viele Steinschläge



Bild 44 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 45 : Heckklappe mehrfach eingedellt




Bild 46 : Heckklappe mehrfach eingedellt



Bild 47 : Windschutzscheibe, ausgehärteter Kleber drückt sich an A-Säuleverkleidung links raus



Bild 48 : T - Fehlermeldung Diebstahlwarnanlage aktiv

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 354806
Hersteller Mercedes-Benz
Model GLB-Class
Variante Style GLB 220 D
Listenpreis 45.470,00
VIN W1N2476141W182319
Erstzulassungsdatum 1.3.2022
Kennzeichen HH RR1990

Schadensfälle der int. Belegnummer: 354806

20.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023107290	15.06.2023	Marderschaden	1.273,75
2026105132	30.03.2026	Beifahrerseite Kotflügel vorne Beifahrerseite Seitenteil hinten Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite Tür vorne	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
01.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 76 µm bis 126 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	18.03.2022	Letzte Zulassung	18.03.2022
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	GLB 220 d 8G-DCT Style
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	7	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N2476141W182319
HSN / TSN	2222 / ASE	Schlüssel-Nr.	40389049
Km-Stand abgelesen	111037	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	140	Hubraum (ccm)	1950
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 17 99 V	Michelin / Primacy 4 MO FSL	S /O	4 mm
rechts	215 / 65 R 17 99 V	Michelin / Primacy 4 MO FSL	S /O	4 mm
2 links	215 / 65 R 17 99 V	Michelin / Primacy 4 MO FSL	S /O	6 mm
rechts	215 / 65 R 17 99 V	Michelin / Primacy 4 MO FSL	S /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 65 R 17 99 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	7 mm
215 / 65 R 17 99 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	8 mm
215 / 65 R 17 99 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + SUV	W /O	8 mm
215 / 65 R 17 99 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + SUV	W /O	8 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ATTENTION ASSIST, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags, Anti-Blockier-System (ABS), Armlehne im Fond, Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Bordcomputer, Bordkantenzierstab in Silberchrom, Bremsassistent, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fensterheber elektrisch (4), Fußmatten Velours, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: 8G-DCT Doppelkupplungsgetriebe automatisch 8-Gang, Halogenscheinwerfer inklusive integriertem LED-Tagfahrlicht, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen (2), Kopfstützen hinten (3), Ladeboden höhenverstellbar und entnehmbar, Laderaumabdeckung (Rollo), Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Lenksäule mechanisch längs- und höhenverstellbar, Mercedes-Benz Notrufsystem, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff, Radio: MBUX Multimédiasystem, Radiozubehör: Digitales Radio, Radiozubehör: Touchpad, Regen-Licht-Sensor, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services Plus, Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design, aerodynamisch optimiert, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Fondsitze klappbar, Sitze: Komfortsitze, Sitze: Vordersitze mechanisch einstellbar, Steckdose (12V) in Mittelkonsole, Tempomat, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre, Zierelemente Ellipsenoptik

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
73B	Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo
877	Ambientebeleuchtung
51U	Innenhimmel Stoff schwarz
889	KEYLESS-GO
581	Klima: Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC
	Lackierung: Metallic
U37	Nebelscheinwerfer
DB3	Paket: Business


PAY	Paket: Fahrassistenz-Paket
942	Paket: Laderaum
P44	Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera
P49	Paket: Spiegel-Paket
847	Sitze: 3. Sitzreihe für 2 Personen
U40	Trennnetz
586	Umfeldbeleuchtung mit Projektion des Markenlogos
260	Wegfall Typkennzeichen auf Gepäckraumklappe
840	Wärmedämmendes dunkel getöntes Glas

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 14.435 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorhaube Lackierung viele Steinschläge, lackieren (Bild 42, 43)
2. Stoßfänger vorne rechts Lackierung zerkratzt, smart repair (Bild 41)
3. Motorhaube mehrfach eingedellt, drücken (Bild 40)
4. Einstiegslackierung vorne links Dellen und Kratzer, smart repair (Bild 32, 33, 34)
5. Lenkrad stark abgegriffen, erneuern (Bild 37)
6. Einstiegslackierung hinten links zerkratzt, lackieren (Bild 30, 31)
7. Seitenteil hinten links Lackierung zerkratzt, smart repair (Bild 27, 28, 29)
8. Stoßfänger hinten Lackierung zerkratzt, lackieren (Bild 24, 25, 26)

9. Seitenteil hinten rechts langer, tiefer Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 23)
10. Tür hinten rechts langer, tiefer Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 22)
11. Tür vorne rechts langer, tiefer Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 21)
12. Kotflügel vorne rechts langer, tiefer Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 20)
13. Einstiegslackierung hinten rechts zerkratzt, lackieren (Bild 17, 18)
14. Einstiegslackierung vorne rechts zerkratzt, lackieren (Bild 16)
15. Heckschürze hinten unten deformiert; Anstoß, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 14)
16. Heckklappe mehrfach eingedellt, drücken (Bild 45, 46)
17. T - Fehlermeldung
Diebstahlwarnanlage aktiv, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 48)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Windschutzscheibe, ausgehärteter Kleber drückt sich an A-Säuleverkleidung links raus (Bild 47)
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 44)
Tür vorne links Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 38, 39)
Tür hinten links Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 35, 36)
Dachrahmen rechts Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 19)
Handschuhfachdeckel, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 15)