

24.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	K -KT 2497	Fahrgestell-Nummer:	VF1FL000X65592938
Vertrags-Nummer:	63338072	Erstzulassung:	23.12.2020
Internes KZ:	14626263	Kilometer-Stand:	85036
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Arktis-Weiß Polsterung: Stoffpolsterung "Kompo" Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 27.340,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

3-Tasten-Schlüssel mit separater Entriegelung der Fahrtür	-150,00
Arktis-Weiß	0,00
Dritter Fahrzeugschlüssel	30,00
Einparkhilfe hinten: Vier Sensoren, akustisches Signal	310,00
Frontairbag für Beifahrer (deaktivierbar)	350,00
Klang & Klima-Paket mit Media Nav	1.750,00
Klimaanlage	0,00
Multimediasystem Media Nav Evolution DAB+	0,00
Reserverad (Reserveradhalterung unter der Karosserie)	145,00
Stoffpolsterung "Kompo"	0,00
Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer	250,00
Tuner-Radio DAB+ MP3 mit integrierter Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Display, USB- und AUX-Anschl	0,00
UTC_3. Schlüssel	15,00
UTC_Carrier KT_Bekl SIX-02540-003-02	0,00
UTC_Carrier KT_Feuerlöscher	42,45
UTC_Carrier_Metallventile Sommerradsatz	70,00
UTC_Carrier_Metallventile Winterradsatz	70,00
UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013-05	60,00
UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_KT	0,00
UTC_Warnblitzer	8,10
UTC_Würth_CKT_TraficUmbau	1.218,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
UTC_3. Schlüssel	15,00
UTC_Carrier KT_Bekl SIX-02540-003-02	0,00
UTC_Carrier KT_Feuerlöscher	42,45
UTC_Carrier_Metallventile Sommerradsatz	70,00
UTC_Carrier_Metallventile Winterradsatz	70,00
UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013-05	60,00
UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_KT	0,00
UTC_Warnblitzer	8,10
UTC_Würth_CKT_TraficUmbau	1.218,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 31.508,55

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 37.495,17

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	88 / 120	Hubraum:	1997
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	174
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,900	Tankinhalt:	80
Max. Km/h:	165	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1840	zul. Gewicht (kg):	2955

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 63338072
Amtliches Kennzeichen: K -KT 2497
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
25.06.2025	9059947897	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
08.10.2024	9059904033	Eigenverschulden	Aussenspiegel Beifahrerseite Bruch komplett	Ja	Nein
13.09.2024	9059901390	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
12.10.2023	9059867160	Eigenverschulden	Schiebetür mitte Beifahrerseite Delle > 3 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein
12.10.2023	9059867156	Eigenverschulden	Koffer mitte mitte Fahrerseite Delle bis 3 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein
12.10.2023	9059866092	Eigenverschulden	Stossstange hinten Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein
08.06.2022	9059814901	Panne	Hecktür unten Beifahrerseite Delle Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
21.12.2021	9059796918	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 63338072
Amtliches Kennzeichen: K -KT 2497
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
31.01.2023	37446	TÜV/AU (MwSt-frei)
31.01.2023	37446	Wartungszusatzumfänge
31.01.2023	37446	Inspektion und Wartung
31.01.2023	37446	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
28.03.2025	78769	Inspektion und Wartung
28.03.2025	78769	Wartungszusatzumfänge
28.03.2025	78769	TÜV/AU (MwSt-frei)
28.03.2025	78769	Bremsflüssigkeitswechsel
14.07.2025	82442	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	08.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	50999 Köln, Sürther Hauptstr. 173
Besichtigungsdatum	16.07.2026
Referenznummern	0031219087 - 0063338072

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	K-KT 2497	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1FL000X65592938
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	23.12.2020
Typ	Trafic L1H1 2.0 Energy dCi 120 Komfort Kastenwagen	Fahrzeugart	Transporter
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Arktis-Weiß - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	84.949 km	Sitzplätze	3
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Van, 5 Türen
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	03/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.997 ccm / 88 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16C 107/105T	4 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16C 107/105T	4 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16C 107/105T	8 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16C 107/105T	8 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 14.03.2025 bei km 78.763.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Außenspiegel rechts beschädigt	Ja	
Schiebetür rechts beschädigt	Ja	
Seitenwand hinten links beschädigt	Ja	
Stoßfänger hinten beschädigt	Ja	
Hecktür rechts beschädigt	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.
Schließanlage gemäß Sonderausstattung mit zusätzlichem 3.Schlüssel (Fehlteil).

Sonderausstattung

✓	3-Tasten-Schlüssel mit separater Entriegelung der Fahrtür -	✓	Arktis-Weiß
✗	Dritter Fahrzeugschlüssel	✓	Einparkhilfe hinten: Vier Sensoren, akustisches Signal
✓	Frontairbag für Beifahrer (deaktivierbar)	✓	Klang & Klima-Paket mit Media Nav
✓	Klimaanlage	✓	Multimediasystem Media Nav Evolution DAB+
✓	Reserverad (Reserveradhalterung unter der Karosserie)	✓	Stoffpolsterung "Kombo"
✓	Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer	✓	Tuner-Radio DAB+ MP3 mit integrierter Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Display, USB- und AUX-Anschl
✗	UTC_3. Schlüssel	✓	UTC_Carrier KT_Bekl SIX-02540-003-
✓	UTC_Carrier KT_Feuerlöscher	✗	UTC_Carrier_Metallventile Sommerradsatz
✓	UTC_Carrier_Metallventile Winterradsatz	✓	UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013-
✓	UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_KT	✗	UTC_Warnblitzer
✓	UTC_Würth_CKT_TraficUmbau	✓	Winterkompletträder über A.T.U

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur

Seite links

Tür vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur

Seite rechts

Tür vorne rechts Dreieckscheibe, verkratzt (Bild 20, Bild 21)

Schiebetür rechts, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 22, Bild 23)

Schiebetür rechts Innenverkleidung, verkratzt, Gebrauchsspur

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur

Hecktür rechts Innenverkleidung, verkratzt, Gebrauchsspur

Hecktür links Kante, beschädigt (Bild 24, Bild 25, Bild 26)

Hecktür links Innenverkleidung, verkratzt, Gebrauchsspur

Reifen, Felgen, Radkappen

Satz Sommerräder, fehlt

Stahlrad Satz, korrodiert, Gebrauchsspur

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 13, Bild 14)

Interieur

Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt (Bild 19)

Schlüssel/Schließanl.

Schließanlage Haupt- und Nebenschlüssel, fehlt (Bild 15)

Hauptschlüssel mit Fernbedienung, fehlt (Bild 16)

Technik

Motor - Abdeckung, beschädigt (Bild 12)

Zubehör, Bordwerkzeug

Warnleuchte, fehlt

Sonstiges

Fahrzeug außen, Industriestaubanhaftung / Flugrost (Bild 17, Bild 18)

Ohne Zuordnung

Alle Kühler im Frontbereich, Steinschlag, Gebrauchsspur

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 27 Fotos.

Schmitz, Hans Jürgen

Der Sachverständige, 17.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.




Bild 12. Motor -, Abdeckung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 13. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 14. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 15. Schließanlage, Haupt- und Nebenschlüssel, fehlt, ersetzen



Bild 16. Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Fahrzeug, außen, Industriestaubanhaftung / Flugrost, aufbereiten




Bild 18. Fahrzeug, außen, Industriestaubanhaftung / Flugrost, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 19. Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen



Bild 20. Tür vorne rechts, Dreieckscheibe, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. Tür vorne rechts, Dreieckscheibe, verkratzt, ersetzen



Bild 22. Schiebetür rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 23. Schiebetür rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 24. Hecktür links, Kante, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 25. Hecktür links, Kante, beschädigt, Smartrepair




Bild 26. Hecktür links, Kante, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 27.