


# Peugeot

308 PURETECH 130 S&S ALLURE

TELAIO: VR3FPHNS8RY524959

Importo di riparazione stimato



## Descrizione

<b>Marca</b>	<b>Data immatricolazione</b> 13/03/2024	<b>Odometro</b> 116603 km
<b>Colore</b> Nero	<b>Anno</b> -	<b>Selleria</b> -
<b>Numero porte</b> -	<b>Numero posti</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Carrozzeria</b> Due Volumi	<b>Tipo cambio</b> Manuale	<b>Alimentazione</b> Benzina
<b>Potenza massima</b> 96 KW		

Data dichiarazione  
12/05/2026


Data approvazione perizia  
13/05/2026

## Meccanica

### Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok		

## Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione	importo netto
001	Cerchio in lega / Posteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 17 "	Riga	Smart repair	
		Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
002	Griglia / Anteriore	Rotto	Sostituzione	

	Tempo Carrozzeria <b>0,20 h</b>	Tempo Verniciatura -	Importo ricambio [redacted]	Forfait -
	Importo Carrozzeria [redacted]	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -	
003	Calotta retrovisore / Sinistro	Mancante	Sostituzione	[redacted]
	Tempo Carrozzeria [redacted]	Tempo Verniciatura [redacted]	Importo ricambio [redacted]	Forfait -
	Importo Carrozzeria [redacted]	Importo Verniciatura [redacted]	ImportoMaterialiDiConsumo [redacted]	
004	Indicatore di direzione / Sinistro	Rotto	Sostituzione	[redacted]
	Tempo Carrozzeria [redacted]	Tempo Verniciatura [redacted]	Importo ricambio [redacted]	Forfait -
	Importo Carrozzeria [redacted]	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -	
005	Vetro retrovisore / Sinistro	Rotto	Sostituzione	[redacted]
	Tempo Carrozzeria [redacted]	Tempo Verniciatura [redacted]	Importo ricambio [redacted]	Forfait -
	Importo Carrozzeria [redacted]	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -	
006	Parafango / Posteriore Sinistro	Rientranza	Riparazione	[redacted]
	Tempo Carrozzeria [redacted]	Tempo Verniciatura [redacted]	Importo ricambio -	Forfait -
	Importo Carrozzeria [redacted]	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo [redacted]	
007	Paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione	[redacted]
	Tempo Carrozzeria [redacted]	Tempo Verniciatura [redacted]	Importo ricambio [redacted]	Forfait -
	Importo Carrozzeria [redacted]	Importo Verniciatura [redacted]	ImportoMaterialiDiConsumo [redacted]	
008	Parafango / Posteriore Destro	Riga	Riparazione	[redacted]

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
009	Porta / Posteriore Destro	Riga	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
010	Porta / Anteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	

### Elementi rimovibili

- Cassetta attrezzi
- Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)
- Compressore Kit di Gonfiaggio
- Copribagagli
- Kit di pronto soccorso
- Kit di riparazione pneumatici completo
- Pneumatico ruota di scorta
- Quick charging cable (Type 2, Mode 3)
- Ricarica Kit di Gonfiaggio
- Ripiano Cappelliera

### Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	PIRELLI	225 / 45 / 17 / Estivo	3 mm
Anteriore Destro	PIRELLI	225 / 45 / 17 / Estivo	3 mm
Posteriore Sinistro	MAXXIS	225 / 45 / 17 / Estivo	4 mm
Posteriore Destro	MAXXIS	225 / 45 / 17 / Estivo	3 mm

### Commenti

Foto



Anteriore sinistro




Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Griglia / Anteriore / Rotto



Griglia / Anteriore / Rotto



Calotta retrovisore / Sinistro / Mancante



Calotta retrovisore / Sinistro / Mancante



Indicatore di direzione / Sinistro / Rotto



Indicatore di direzione / Sinistro / Rotto



Vetro retrovisore / Sinistro / Rotto



Vetro retrovisore / Sinistro / Rotto




Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Parafango / Posteriore Destro / Riga



Parafango / Posteriore Destro / Riga



Porta / Posteriore Destro / Riga



Porta / Posteriore Destro / Riga



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa